

# MDR 2027 – I 10 errori che bloccheranno il tuo dispositivo

### Guida operativa per fabbricanti, importatori e distributori in vista della scadenza MDR

## Indice

- 1. Ignorare la nuova classificazione
- 2. Mancanza del PRRC
- 3. Documentazione tecnica incompleta
- 4. Assenza PMS
- 5. Etichettatura/UDI assente
- 6. Tracciabilità non conforme
- 7. Mancata registrazione EUDAMED
- 8. Importatori non identificati
- 9. Ignorare payback e flussi AIFA
- 10. Nessuna simulazione audit

## 1. Ignorare la nuova classificazione

Molti dispositivi precedentemente in Classe I ora rientrano in Classi IIa/IIb/III. Alcune classi (es. dispositivi su misura, kit procedurali) seguono regole specifiche. (*Rif. Art. 52 MDR*)

**azione:** riclassifica secondo Annex VIII MDR.

## 2. Mancanza del PRRC (Person Responsible for Regulatory Compliance)

Tutte le aziende UE devono nominare un PRRC interno o esterno.

👉 Azione: verifica qualifica, ruolo e responsabilità documentate.

#### 3. Documentazione tecnica incompleta o obsoleta

Il fascicolo tecnico deve seguire Annex II + III MDR. (Rif. Art. 10(8) MDR)

**checklist:** GSPR, Clinical Eval., PMS, UDI, IFU.

#### 4. Nessun sistema PMS o sorveglianza post-market

Serve un piano documentato e un sistema continuo (reclami, incidenti, feedback).

*†* **Azione:** attiva sorveglianza strutturata.

#### 5. Etichettatura non aggiornata (UDI mancante)

L'UDI è obbligatoria e deve essere integrata con EUDAMED.

**Errore frequente:** codice a barre GS1 non tracciato.

#### 6. Non conformità all'obbligo di tracciabilità



Importatori e distributori devono conservare per 10 anni (impiantabili) o 5 anni (altri) la documentazione di ogni lotto. (*Rif. Art. 25(8) MDR*)

*Example de la proposition de* 

## 7. Assenza di registrazione EUDAMED

Alcune sezioni (es. Actor Registration Module) sono già obbligatorie.

*Example 4* **Azione:** richiedi SRN, compila modulo EUDAMED.

#### 8. Importatori non identificati formalmente

Per dispositivi extra-UE è obbligatoria la figura dell'Authorized Representative.

**Errore comune:** scaricare la responsabilità solo sul fabbricante estero.

#### 9. Ignorare payback e flussi informativi AIFA

I distributori sono coinvolti nei meccanismi di recupero e riparto in Italia. (*Rif. D.M.* 11.10.2022)

*†* **Azione:** allineati a D.M. e aggiornamenti futuri.

#### 10. Nessuna simulazione di audit Notified Body

Aspettare l'audit senza simulazioni → altissimo rischio di blocco.

*†* **Azione:** esegui audit simulato MDR in-house o tramite partner.

# Approfondimenti

## ▲ Mancata rivalutazione clinica per dispositivi legacy

L'equivalenza con altri dispositivi non è più sufficiente. (Rif. Art. 61(6) MDR)

## ▲ Classificazione errata di software come non-dispositivo

Molti software rientrano nel MDR. (Rif. MDCG 2019-11)

# Value of the Property of th

Anche i dispositivi di classe I sterili o con funzione di misura richiedono ON? (Rif. Art. 52(7) MDR)

## **Errore frequente:**

Pensare che il MDR si applichi solo ai fabbricanti. Importatori e distributori hanno responsabilità specifiche. (*Rif. Art. 13–14 MDR*)



## **Conclusione**

Non aspettare il 2026. Il tempo per correggere questi errori è ora. Questa checklist non sostituisce un audit, ma ti aiuta a prevenire blocchi e sanzioni.

- f Scarica la versione PDF su: regulatoryintelligence.ai/whitepaper
- 👉 Fai il quiz MDR: regulatoryintelligence.ai/quiz
- f Iscriviti alla newsletter per ricevere alert MDR/IVDR automatici



#### Contatti

info@regulatoryintelligence.ai | rih@pec.it

Regulatory Intelligence Hub © 2025 CLAP Srl - Tutti i diritti riservati

DISCLAIMER Il presente documento ha finalità esclusivamente informativa. Le indicazioni normative sono basate su fonti pubbliche (MDR, IVDR, MDCG) aggiornate al 2025 e non sostituiscono una consulenza legale o certificata. Regulatory Intelligence Hub declina ogni responsabilità per usi impropri o non aggiornati del contenuto.