
Total Velocity in the X-Y Plane for Wind Angle = 0 with a cut at Z = 0.17 +/- 0.02
Y Coordinate
X Coordinate
Velocity Magnitude
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0
1
2
3


Total Velocity in the X-Y Plane for Wind Angle = 30 with a cut at Z = 0.17 +/- 0.02
Y Coordinate
X Coordinate
Velocity Magnitude
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0
1
2
3


Total Velocity in the X-Y Plane for Wind Angle = 60 with a cut at Z = 0.17 +/- 0.02
Y Coordinate
X Coordinate
Velocity Magnitude
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0
1
2
3


Total Velocity in the X-Y Plane for Wind Angle = 90 with a cut at Z = 0.17 +/- 0.02
Y Coordinate
X Coordinate
Velocity Magnitude
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
3
2
1
0


Total Velocity in the X-Y Plane for Wind Angle = 120 with a cut at Z = 0.17 +/- 0.02
Y Coordinate
X Coordinate
Velocity Magnitude
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0
1
2
3


Total Velocity in the X-Y Plane for Wind Angle = 135 with a cut at Z = 0.17 +/- 0.02
Y Coordinate
X Coordinate
Velocity Magnitude
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0
1
2
3


Total Velocity in the X-Y Plane for Wind Angle = 150 with a cut at Z = 0.17 +/- 0.02
Y Coordinate
X Coordinate
Velocity Magnitude
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0
1
2
3


Total Velocity in the X-Y Plane for Wind Angle = 180 with a cut at Z = 0.17 +/- 0.02
Y Coordinate
X Coordinate
Velocity Magnitude
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0
1
2
3


TurbVisc in the X-Y Plane for Wind Angle = 0 with a cut at Z = 0.17 +/- 0.02
Y Coordinate
X Coordinate
TurbVisc
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
7
5
3
1


TurbVisc in the X-Y Plane for Wind Angle = 30 with a cut at Z = 0.17 +/- 0.02
Y Coordinate
X Coordinate
TurbVisc
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
7
5
3
1


TurbVisc in the X-Y Plane for Wind Angle = 60 with a cut at Z = 0.17 +/- 0.02
Y Coordinate
X Coordinate
TurbVisc
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
7
5
3
1


TurbVisc in the X-Y Plane for Wind Angle = 90 with a cut at Z = 0.17 +/- 0.02
Y Coordinate
X Coordinate
TurbVisc
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
7
5
3
1


TurbVisc in the X-Y Plane for Wind Angle = 120 with a cut at Z = 0.17 +/- 0.02
Y Coordinate
X Coordinate
TurbVisc
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
7
5
3
1


TurbVisc in the X-Y Plane for Wind Angle = 135 with a cut at Z = 0.17 +/- 0.02
Y Coordinate
X Coordinate
TurbVisc
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
7
5
3
1


TurbVisc in the X-Y Plane for Wind Angle = 150 with a cut at Z = 0.17 +/- 0.02
Y Coordinate
X Coordinate
TurbVisc
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
7
5
3
1


TurbVisc in the X-Y Plane for Wind Angle = 180 with a cut at Z = 0.17 +/- 0.02
Y Coordinate
X Coordinate
TurbVisc
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
7
5
3
1