

Se requiere un Taladro de base magnética para fijar en la maquina

- 1 Juego de Machos de M10x1.5
- 2 Mecha Diámetro 10mm de cobalto

Requerimiento:

Item	DESCRIPCION	CANT.
1	Alquiler un Taladro de base magnética para fijar en la maquina	1
2	Tornillos Allen M10x100x1.5	4
3	Tornillos Allen M10x40x1.5	4
4	Tornillos Allen M10x50x1.5	8
5	Tuerca M10x1.5	10
6	Juego de Machos roscantes de M10x1.5	1
7	Mecha Diámetro 10mm de cobalto	2