
Type A
Type B
Tool life (hours)
45
40
35
30
25
20
15
10
500
600
700
800
900
1000
Lathe speed (rpm)