تمارین درس طراحی اجزا ۱



سری سوم

۱- مته ای با قطر mm از عملیات حرارتی سنگ استحکام نهایی MPa از جنس فولاد با استحکام نهایی 1275 MPa ساخته شده است.

(الف) اگر مته در شرایط خمش چرخشی بکار رود، استحکام حد دوام را بیابید.


(ب) استحكام خستگی متناظر با عمر 125 kcycles تنش معكوس شونده را محاسبه كنید.

7 یک میله توپر با قطر in دارای شیاری با عمق و شعاع 0.1 in است که روی آن ماشینکاری شده است. این میله از فولاد گرم شده AISI 1035 و تحت گشتاور پیچشی خالص معکوس شونده 10.5 این ماده، 10.5 قرار دارد. برای منحنی 10.5 این ماده، 10.5 انتخاب شده است.

الف) تعداد سیکل های منجر به شکست را بیابید.

ب) اگر این میله در محیطی با دما 750° F قرار گیرد، تعداد سیکل های منجر به شکست را بیابید.

۳- در شکل زیر فولاد سرد کشیده شده AISI 1050 تحت بار معکوس شونده با اندازه N 2000 قرار گرفته است و نوسان می کند. اگر ضریب اطمینان خستگی 2 باشد، حداقل قطر لازم را برای عمر بینهایت در شکل زیر را بیابید.



تمارین درس طراحی اجزا ۱



سری سوم

۴- قطعه ای فولادی از یک ماشین با مشخصات: Su= 680 MPa, Sy=590 MPa, f=0.9, Se=200 MPa به ترتیب تحت بارگذاریهای خالص نوسانی زیر قرار گفته است:

$$1 - \sigma_1 = 180 MPa, n_1 = 50000$$

$$2 - \sigma_2 = 250 MPa$$
, $n_2 = 25000$

$$3 - \sigma_3 = 195 MPa$$
, $n_3 = 20000$

الف) كل تخريب وارده بر اساس معيار ماينر (جمع آثار خرابي) چقدر است؟

ب) اگر از معیار ماینر استفاده کنیم، Se (بعد از این سه مرحله بارگذاری) چقدر خواهد شد؟


ج) اگر از معیار مانسون استفاده کنیم، Se (بعد از این سه مرحله بارگذاری) چقدر خواهد شد؟

د) اگر بار خالص نوسانی دیگری به مقدار $\sigma_4 = 210 MPa$ وارد شود، عمر قطعه را با استفاده از

- جمع آثار خرابی ماینر
 - معیار مانسون

بدست آورده و مقایسه کنید.

 Δ - شافتی که در شکل می بینید از یک فولاد سرد کشیده شده AISI 1045 به روش ماشینکاری ساخته شده است. این با سرعت $F_1 = 1200 \; lbf$ و $F_2 = 2400 \; lbf$ و $F_3 = 1200 \; lbf$ میچرخد و نیرو های $F_4 = 1200 \; lbf$ و $F_5 = 1200 \; lbf$ به آن وارد می شود. ضریب اطمینان را بر مبنای عمر نامحدود تعیین کنید. اگر عمر شافت نامحدود نباشد، تعداد سیکل های منجر به شکست را محاسبه کنید و تسلیم شافت را نیز بررسی کنید.



تمارین درس طراحی اجزا ۱



سری سوم

 $F_z=(-100\,,0)\;lbf$ و $F_y=(50\,,150)\;lbf$ و $F_x=(-200\,,300)\;lbf$ و $F_y=(50\,,150)\;lbf$ و $F_y=(50\,,150)\;lbf$

برای عمر بینهایت مقدار ضریب اطمینان را در مقطع A از طرق معیار گربر محاسبه نمایید. و اگر عمر بینهایت نمی شود تعداد سیکلهایی که در آن مقطع تحمل می شود را بدست آورید.

