پروژه کلاسی: مستندات مراحل پروژه

شرح مراحل پیادهسازی سیستم مانیتورینگ محیطی

مقدمه

این سند مراحل پیادهسازی پروژه کلاسی را که شامل اتصال سنسورهای محیطی به برد ،Arduino استفاده از مالتی پلکسر، نمایش دادهها روی ،LCD هشدار با ،LED و ارسال دادهها به سرور از طریق ماژول وای فای است، به صورت مرحله به مرحله شرح می دهد.

مرحله اول: اتصال سنسورهای محیطی به برد Arduino

در این مرحله، سه سنسور محیطی به برد Arduino متصل شدند:

- MQ-9: سنسور گاز برای تشخیص گازهای محیطی.
- DHT۱۱: سنسور دما و رطوبت برای اندازهگیری دما و رطوبت محیط.
 - · LM۳۵: سنسور دما برای اندازهگیری دقیق دمای محیط.

هر سنسور به پینهای ورودی/خروجی Arduino متصل شده و دادههای آنها از طریق برنامهنویسی خوانده میشود.

مرحله دوم: استفاده از مالتی پلکسر CD۴۰۵۱

با توجه به محدودیت تعداد ورودیهای آنالوگ در ،Arduino از یک مالتی پلکسر آنالوگ به نام CD۴۰۵۱ استفاده شد.

- عملکرد CD۴۰۵۱: این مالتی پلکسر قادر است بین ۸ ورودی آنالوگ سوییچ کند و سیکنال انتخابشده را به Arduino ارسال کند.
 - این روش امکان اتصال چندین سنسور به یک پین آنالوگ را فراهم می کند.

مرحله سوم: نمایش داده ها روی LCD

دادههای دریافت شده از سنسورها روی یک نمایشگر ۲۴ ۲۲ چاپ می شوند. این نمایشگر اطلاعات سنسورها را به صورت خوانا و سازمانیافته نمایش می دهد.

مرحله چهارم: اعلام وضعیت هشدار

برای اعلام وضعیت هشدار، از یک LED قرمز استفاده شده است. این LED در شرایط خاص (مانند تجاوز از آستانههای تعریفشده) روشن میشود.

مرحله پنجم: ارتباط بی سیم با V۳ NodeMCU

برای ارسال داده ها به سرور و مشاهده آنلاین نتایج، از ماژول وای فای ۷۳ NodeMCU استفاده شد. این ماژول امکان اتصال بیسیم به شبکه و انتقال داده ها را فراهم می کند.

مرحله ششم: مديريت دادهها

دادههای سنسورها به دو روش مدیریت میشوند:

- چاپ در کنسول PC: بخشی از داده های عددی در کنسول کامپیوتر نمایش داده می شود.
- ارسال به سرور: داده ها به سرور ارسال شده و در قالب نمودارهای تحت وب قابل مشاهده هستند.

نتيجه گيري

پروژه کلاسی با موفقیت پیادهسازی شد و امکان مانیتورینگ محیطی با استفاده از سنسورهای مختلف، نمایش دادهها، اعلام هشدار، و انتقال بیسیم دادهها به سرور را فراهم کرد.