امیرحسین زابلی (۹۹۲٦۸۴۳)

تمرین سری ششم درس سیستمهای کنترل خطی (گروه دوم - سیستم کنترل موقعیت گلوله و میله)

پارامترهای سیستم

m: جرم گلوله

R: شعاع گلوله

ميزان انحراف اهرم:d

g: شتاب جاذبه

طول میله:L

ممان اینرسی گلوله:J

موقعیت گلوله نسبت به سر میله:r

زاویه میله نسبت به افق:lpha

زاویه دنده:heta

۱- معادله دینامیکی سیستم

معادله حرکت گلوله به صورت زیر است:

$$\left(\frac{J}{R^2} + m\right)\ddot{r} + mg\sin\alpha - mr\dot{\alpha}^2 = 0$$

با خطى سازى رابطه بالا حول lpha=0 (و بنابراين، استفاده از تقريب lphapprox lpha

$$\left(\frac{J}{R^2}+m\right)\ddot{r}=-\,mg\alpha$$

از طرفی، معادله زیر که با تقریب به صورت خطی درآمده نیز در سیستم صدق می کند و زاویه میله و چرخدنده را به همدیگر ربط می دهد:

$$\alpha = \frac{d}{L}\theta$$

با جاگذاری این رابطه در رابطه پیشین خواهیم داشت:

$$\left(\frac{J}{R^2} + m\right) \ddot{r} = - \, mg \, \frac{d}{L} \theta$$

۲- نمودارهای مکان هندسی، بود و نایکوییست سیستم

۱-۲- نمودار مکان هندسی

ابتدا تابع تبدیل حلقه باز داده شده را در متلب به صورت زیر پیادهسازی می کنیم:


با استفاده از دستور (rlocus(P نمودار مكان هندسي را رسم مي كنيم. نتيجه به صورت زير درمي آيد:

همانطور که از نمودار مشخص است، دو قطب سیستم، روی محور موهومی، از صفر به سمت بینهایت خارج میشوند، اما مکان هندسی فعلی، در محدوده مدنظر طراحی(درون کادر قرمز در تصویر ۲-۱ که با رنگ سبز مشخص شده) قرار نمی گیرد. برای یافتن این ناحیه، محاسبات زیر را انجام میدهیم:

مطابق آنچه مطلوب طراحی است، داریم:

$$M_p = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \le \frac{5}{100} \implies \zeta \ge 0.7$$


$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} \le 3 \implies w_n \ge 1.9$$



تصویر ۱-۲: نمودار مکان هندسی

۲-۲- نمودار بود

با استفاده از دستور (P) bode نمودار را رسم می کنیم:




تصویر ۲-۲: نمودار بود

با توجه به نمودار فاز، مشاهده می کنیم که فاز سیستم همیشه برابر 180- درجه است و این یعنی pahse با توجه به نمودار فاز، مشاهده می گیریم که سیستم ناپایدار است.


۳-۲- نمودار نایکوییست

با استفاده از دستور (P) nyquist نمودار را رسم می کنیم (تصویر ۳-۲). مجدد مشاهده می شود در فرکانس 0.458 که نمودار نایکوییست دایره واحد را قطع می کند، phase margin برابر صفر بوده و بنابراین ناپایداری سیستم نتیجه گرفته می شود.



تصویر ۳-۲: نمودار نایکوییست

٣- طراحي كنترلكننده



تصویر ۱-۳: شمای کلی یک سیستم دارای کنترل کننده با فیدبک واحد منفی


۱-۳- طراحی کنترل کننده با استفاده از مکان هندسی ریشه

با توجه به آنچه در قسمت ۲-۱ گفته شد، باید سعی کنیم تا نمودار مکان هندسی را به سمت چپ اومیم تا درون محدوده مشخص شده در تصویر ۲-۱ قرار بگیرد. بنابراین، سعی می کنیم که یک lead compensator را به سیستم اضافه کنیم. یک lead compensator فرمی به صورت زیر دارد:

$$C(s) = K_c \frac{s + z_0}{s + p_0}$$

که در عبارت بالا، اندازه z_0 کمتر از اندازه p_0 است. موقعیت صفر را به گونهای قرار می دهیم که در نزدیکی مبدا باشد تا اثر یکی از قطبهای تابع تبدیل حلقه باز را کم کند. قطب را نیز در سمت چپ مبدا قرار می دهیم تا باعث شود مکان هندسی تصویر ۲-۱ به سمت چپ کشیده شود. برای شروع، مقادیر $z_0=0.01$ و $z_0=0.01$ و $z_0=0.01$ را در نظر می گیریم و با رسم نمودار مکان هندسی تابع حلقه باز جدید، تغییر به وجود آمده را بررسی می کنیم:


```
z_rlocus = -0.01;
p_rlocus = -5;
C_rlocus = zpk(z_rlocus, p_rlocus, 1);
figure(4)
G_rlocus = C_rlocus * P;
rlocus(G_rlocus)
sgrid(0.7, 1.9)
axis([-5 5 -2 2])
```



تصویر ۲-۳: نمودار مکان هندسی بعد از طراحی کنترلر

در ادامه، یکی از مقادیر ممکن برای بهره، که قطبهای سیستم را در ناحیه مدنظر قرار میدهد انتخاب کرده و به ازای آن، پاسخ پله سیستم را پیدا می کنم. برای یافتن مقدار بهره از دستور زیر استفاده می کنیم:

[k, poles] = rlocfind(G rlocus)



تصویر ۳-۳: موقعیت انتخاب شده برای دو ریشه سیستم

مقدار بهره متناظر با این نقاط برابر با 32.88 است. اکنون که بهره سیستم را یافتیم، در تکمیل این روند نیاز است که تابع تبدیل حلقه بسته سیستم را نیز بیابیم. این کار را با دستور زیر و به ازای فیدبک منفی واحد انجام می دهیم:


CL_rlocus = feedback(k*G_rlocus, 1);

محدوده رسم پاسخ پله را شش ثانیه در نظر می گیریم:

t = 0:0.01:6;

درنهایت با دستور زیر پسخ سیستم را به ازای پله 0.25 رسم می کنیم:

step(0.25*CL_rlocus, t)



تصویر ۲-۳: پاسخ سیستم نهایی به ورودی پله 0.25m

۳-۲- طراحی کنترل کننده با استفاده از پاسخ فرکانسی

مطابق آنچه در قسمت ۲-۲ توضیح داده شد، phase margin برابر صفر است و نیاز داریم که آن را تا مقداری دلخواه افزایش دهیم. بنابرایت، از یک pahse-lead compensator استفاده می کنیم که فرم چنین کنترلری در نوع مرتبه یک آن به صورت زیر است:

$$C(s) = K \frac{1 + Ts}{1 + aTs}$$

یک phase-lead compensator در بازه $\frac{1}{T}$ و $\frac{1}{aT}$ فاز مثبت به سیستم اضافه می کند. مقدار بیشینه فاز اضافه phase در بازه $\frac{1}{aT}$ و مقدار کمینه phase مطلوب، مقدار کمینه overshoot شده برابر 90درجه است. طبق یک مقدار تجربی، برای رسیدن به phase margin لازم برابر با $\frac{1}{200}$ است. بنابراین مقدار phase margin را بزرگتر از 70درجه در نظر می گیریم. (به عبارتی، حداقل phase margin برابر 70درجه است.)

ابتدا لازم است که center frequency را پیدا کنیم. انجام این کار از روی نمودار فازی که یک خط با مقدار ثابت است، ممکن نیست، اما از رابطهای که میان زمان نشست و فرکانس پهنای باند وجود دارد، به

را کمی قبلتر از این مقدار در نظر می گیریم؛ یعنی: center frequency میرسیم.. در ادامه، center frequency را کمی قبلتر از این مقدار در نظر می گیریم؛ یعنی: center frequency = 1.5

حال مقدار a را تعیین می کنیم که تعیین کننده فضای بین صفر و قطب برای ماکسیمم فاز اضافه شده است:

$$a = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} = 0.0076$$

در رابطه بالا، ϕ بیانگر phase margin در نظر گرفته شده است که این مقدار را برابر 80 درجه در نظر می گیریم. در ادامه، مقادیر T و aT را می یابیم:


$$T = \frac{1}{\omega\sqrt{a}} = 3.78$$

$$aT = \frac{\sqrt{a}}{\omega} = 0.117$$


با در نظر گرفتن بهره یک برای کنترل کننده، دستورات زیر را مینویسیم:

phi = 80*pi/180; a = 0.031; w = 1.5; T = 3.78; k = 1; %gain of controller z_f = -1/T; p_f = -1/(a*T); C_f = zpk(z_f, p_f, k); G_f = C_f*P; bode(G_f) CL_f = feedback(k*G_f, 1); step(0.25*CL f, t)

نمودارهای خروجی در صفحه بعد قابل مشاهده هستند:




تصویر ۵-۳؛ نمودار بود سیستم بعد از اعمال کنترل کننده



تصویر ۲-۳؛ نمودار پاسخ سیستم حلقه بسته نهایی به پله 0.25m

مشاهده می شود که پاسخ سیستم ناپایدار است. از طرفی با افزایش بهره k مشاهده می شود که زمان نشست سیستم کاهش می یابد، اما اوور شوتی بسیار بیش تر از آنچه مدنظر است پیدا می کند. تصویر زیر به ازای k=17 رسم شده:




تصویر ۷-۳


از آنجا که مقدار زاویه در حال حاضر 80درجه است و بیشتر از 90درجه نیز نمی تواند باشد، مقداری به اندازه کافی قابل اعتماد دارد. بنابراین تغییر را در ω لحاظ می کنیم و مقدار آن را بیشتر می کنیم. ($\omega=1.9$) با توجه به روابط آورده شده، پارامترهای مختلف را دوباره حساب می کنیم:

T = 6.016 aT = 0.0457

مقادیر جدید را در کد نیز اعمال می کنیم و دوباره نمودارها را رسم می کنیم. تصاویر در صفحه بعد قابل مشاهده هستند:




 $\omega = 1.9$ نمودار بود سیستم بعد از اعمال کنترل کننده به ازای ۳-۸؛ نمودار بود سیستم بعد از اعمال کنترل کننده به ازای



 $\omega=1.9$ نمودار پاسخ سیستم حلقه بسته نهایی به پله 0.25m به ازای 0.7

مشاهده می شوذ که به ازای k=10 پاسخ سیستم، به مراتب بهتر شده است. بنابراین مجددا بهره را افزایش می دهیم. پاسخ زیر به ازای k=25 رسم شده است:



تصویر ۱۰-۳؛ نمودار پاسخ سیستم حلقه بسته نهایی به پله 0.25m

مشاهده می شود که با این میزان بهره، هم مقدار اوورشوت مطلوبی داریم (۲.۵۹ ثانیه) و هم زمان نشست آن مطلوب است.

۳-۳- طراحی کنترلکننده PID


می دانیم که تابع تبدیل یک کنترل کننده PID به صورت زیر است:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

با مقادیر $K_p=10\;,\;\;K_d=10\;$ با مقادیر و کد زیر را مینویسیم:

```
Kp = 10;
Kd = 10;
C_pid = pid(Kp, 0, Kd);
G_pid = C_pid * P;
CL_pid = feedback(G_pid, 1);
step(0.25*CL_pid)
```


پاسخ سیستم به صورت در می آید:



 $K_p = 10 \;, \;\; K_d = 10$ ی به ازای 0.25m به پله سته به پله سیم حلقه سیم حلقه بسته به پله ازای 0.25m به ازای 0.25m تصویر


مشاهده می شود که مقادیر اوورشوت و زمان نشست با مقدار مطلوب فاصله دارند. بنابراین مقادیر پارامترهای کنترل کننده را تغییر می دهیم:

$$K_p = 10 \; , \; \; K_d = 20$$



 $K_p = 10 \;, \;\; K_d = 20$ به ازای $0.25 \mathrm{m}$ به پله سته به پله ستم حلقه سیستم حلقه بسته به پله واری $0.25 \mathrm{m}$

میبینیم که با افزایش ضریب دیفرانسیلی، درصد فراجهش خواسته طراحی را ارضا می کند، اما همچنان با آنچه در رابطه با زمان نشست مدنظر است فاصله داریم. برای اصلاح آن، اینبار مقدار K_p را کمی افزایش می دهیم. از آنجا که افزایش K_p باعث افزایش فراجهش نیز می شود، همزمان با افزایش آن، مقدار K_d را نیز بسرای تثبیت فراجهش در محدوده مورد نظر، افزایش می دهیم. در نهایت به ازای مقادیر برای تثبیت فراجیهش در محدوده مورد نیم با این پاسخ که شرایط مطلوب طراحی را برآورده می کند در صفحه بعد قابل مشاهده است.



 $K_p = 20\;,\;\; K_d = 45$ نمودار پاسخ سیستم حلقه بسته به پله $0.25 \mathrm{m}$ به ازای $0.25 \mathrm{m}$