قطر داخلی	قطر بیرونی	ضخامت	B_2 نمره
3	10	4	623
4	13	5	624
4	16	5	634
5	16	5	625
5	17	6	635
6	19	6	626
7	19	6	607
7	22	7	627
8	22		608
9	24	7	609
9	26	8	629
10	26	8	6000
10	30	9	6200
10	35	11	6300
12	28	8	6001
12	32	10	6201
12	37	12	6301
15	32	9	6002
15	35	1	6202
15	42	13	6302
17		16	6003
17	40	12	6203
POIIS	ZA PAC	HIN AT	B 6303 7
17	62	17	6403
De20igner a	and mataufactu	rer of 12 dustria	al mac6004es
20	47	14	6204

www.PooyMachine.com

ماشین سازی پویا ماشین البرز 09122602061 -- 02634704766

قطر داخلی	قطر بیرونی	ضخامت	B_3 نمره
55	90	18	6011
55	100	21	6211
55	120	29	6311
55	140	33	6411
60	95	18	6012
60	110	22	6212
60	130	31	6312
60	150	35	6412
65	100	18	6013
65	120	23	6213
65	140	33	6313
65	160	37	6413
	110	20	6014
70	125	24	6214
70	150	35	6314
70	180	42	6414
75	115	20	6015
75	130	25	6215
75	160	37	6315
75	190	45	6415
80	125	22	6016
80	140	26	6216
1 080 - T-7	170	AT A 39	6316
80	200	48	6416

Designer and manufacturer of industrial machines

www.PooyMachine.com

ماشین سازی پویا ماشین البرز 09122602061 -- 02634704766

جدول سايز بلبرينگ

قطر داخلی	قطر بیرونی	ضخامت	نمره B ₁
20	52	15	6304
20	72	19	6404
25	47	12	6005
25	52	15	6205
25	62	17	6305
25	60	21	6405
30	55	13	6006
30	62	16	6206
30	72	19	6306
30	90	23	6406
35	62	14	6007
35	72	17	6207
35	80	21	6307
35	100	25	6407
40	68	15	6008
40	80	16	6208
40	90	23	6308
40	110	27	6408
45	75	16	6009
45	85	19	6209
45	ZA 190 AC	HTTN ²⁵ AT	R 6309 7.
45	120	29	6409
De50igner a	and ma@ufactu	rer of 16dustria	il mac6010 es
50	90	20	6210
50	110	27	6310
50	130	31	6410

www.PooyMachine.com

ماشین سازی پویا ماشین البرز 09122602061 -- 02634704766