



פענוח דוח הבדיקה

עמוד 1 מתוך 5

מספר רכב: 30281601 · שם מזמין/ת הבדיקה: עמוס רוקח
יצרן: ב מ ו גרמניה · דגם: 118l · קילומטראז': 63,556 ק"מ (ממאגר הרישוי)

עבר ביטוחי – ממצאים קצרים לפי תאריך

מקור: קובץ הלקוח

עבר ביטוחי · 22/07/2020

· סוג התביעה לא נקרא · סוג הנזק לא נקרא

מקור: קובץ הלקוח

עבר ביטוחי · 24/07/2020

· סוג התביעה לא נקרא · סוג הנזק לא נקרא

מקור: קובץ הלקוח

עבר ביטוחי · 14/11/2020

· נזק לרכב המבוטח · אובדן גמור

מקור: קובץ הלקוח

עבר ביטוחי · תאריך האירוע לא נקרא

· סוג התביעה לא נקרא · נזק חלקי
· תביעת צד ג' · סוג הנזק לא נקרא

מקור: קובץ הלקוח

עבר ביטוחי · תאריך האירוע לא נקרא

· נזק לרכב המבוטח · נזק חלקי

בדוח העבר הביטוחי מופיע אזכור לאובדן; יש לאמת את הסיווג מול שורת המקור ומסמכי השמאי.

דגשים חריגים ממקורות נוספים

מקור: דוח עבר ביטוחי שהועלה + דוח המכון

ממצא חריג – נדרשת התאמה בין הדוחות

· ממצא חריג המחייב התייחסות ובדיקה חוזרת: בעבר הביטוחי מופיע אובדן/אובדן גמור. בדוח המכון נרשם ממצא מרכב במשמעות נמוכה או שולית. יש לבדוק מחדש את התאמת ממצאי המכון לדוח השמאי ולתיעוד התיקון. באובדן להלכה יש לוודא מסמכי שיקום ובדיקת תקנה 309, ככל שנדרשת לפי סוג הנזק.



פענוח דוח הבדיקה – המשך

עמוד 2 מתוך 5

ממצאי דוח המכון לפי מערכת ורמת משמעות

מנוע ומערכות נלוות

משמעות נמוכה

- שמן כהה
- משמעות מקצועית: הממצאים במנוע ומערכות נלוות דורשים בדיקה או טיפול לפי הצורך, אך אינם מצביעים לבדם על תקלה מהותית במערכת.

תיבת הילוכים והעברת כוח

משמעות שולית

- אין אחריות לתיבת הילוכים
- משמעות מקצועית: המידע מוצג לידיעה ואינו מהווה תקלה בפני עצמו, אלא אם נרשם לצדו ממצא נוסף.

מערכת המתלים

משמעות בינונית

- מתלה קדמי: בלאי תותבים למשולשים
- בלאי תותבים למשולשים
- משמעות מקצועית: ליקוי ממשי במתלה הקדמי.
- המשך בירור: החלפה
- מה לברר: עלות התיקון

מערכת המתלים

משמעות נמוכה

- מתלה קדמי: לכוון זוויות מתלה
- משמעות מקצועית: הממצאים במערכת המתלים דורשים בדיקה או טיפול לפי הצורך, אך אינם מצביעים לבדם על תקלה מהותית במערכת.

מערכת הבלמים

משמעות שולית

- לפרק גלגלים לבדיקה
- משמעות מקצועית: המידע מוצג לידיעה ואינו מהווה תקלה בפני עצמו, אלא אם נרשם לצדו ממצא נוסף.

צמיגים וגלגלים

משמעות נמוכה

- צמיגים יבשים
- משמעות מקצועית: הממצאים בצמיגים וגלגלים דורשים בדיקה או טיפול לפי הצורך, אך אינם מצביעים לבדם על תקלה מהותית במערכת.

המשך ישיר של פענוח דוח הבדיקה. יש לקרוא אותו יחד עם העמוד הראשון ולאמת כל ממצא מול דוח המקור.



פענוח דוח הבדיקה – המשך

עמוד 3 מתוך 5

צמיגים וגלגלים

אבחנות לבירור

- מידע על חומרת הליקויים והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונההרכב 2
- תיקוני מרכב
- משמעות מקצועית: אבחנות אלה נשמרו כלשונן מהדוח. לא הוגדרה להן חומרה אוטומטית; יש להשלים בירור מול המכון או בעל מקצוע מתאים.

שלדה ומרכב

משמעות נמוכה

- מילוי חומר
- מעיכות שריטות בצבע + פגמים
- תיקוני מרכב
- תיקוני מרכב וצבע
- שמשה
- מעיכות מעור
- הוחלפה
- באחריות לבדוק עבר ביטוחי טרם הרכישה
- משמעות מקצועית: הממצאים בשלדה ומרכב דורשים בדיקה או טיפול לפי הצורך, אך אינם מצביעים לבדם על תקלה מהותית במערכת.

מסקנת משמעות בינונית

תמונה מקצועית מסכמת

- ממצאים במשמעות בינונית: מערכת המתלים: מתלה קדמי: בלאי תותבים למשולשים. יש להשלים בירור מקצועי וטיפול לפי הממצאים המאומתים.

מסקנת משמעות נמוכה

תמונה מקצועית מסכמת

- ממצאים במשמעות נמוכה: מנוע ומערכות נלוות: שמן כהה. מערכת המתלים: מתלה קדמי: לכוון זוויות מתלה. צמיגים וגלגלים: צמיגים יבשים. שלדה ומרכב: מילוי חומר; מעיכות שריטות בצבע + פגמים; תיקוני מרכב; תיקוני מרכב וצבע; שמשה; מעיכות מעור; הוחלפה; באחריות לבדוק עבר ביטוחי טרם הרכישה. יש להביא בחשבון את היקף הטיפול וההוצאה. ממצאים אלה אינם מבטלים או מפחיתים את חומרת הממצאים במשמעות גבוהה.



תמונות שצורפו

עמוד 4 מתוך 5

לא צורפה תמונה

לא צורפה תמונה

לא צורפה תמונה

לא צורפה תמונה

המידע אינו מחליף בדיקה פיזית או אבחון מקצועי. יש לאמת ממצאים מהותיים מול דוח המקור ובעל מקצוע מתאים.



בדיקה ממוחשבת וקודי תקלות

עמוד 5 מתוך 5

לא הועלתה בדיקה ממוחשבת. לא ניתן לפרש קודי תקלות ללא דוח מחשב.