به نام خدا

تمرین دوم درس ریز پردازنده و زبان اسمبلی

اميرمحمد پيرحسين لو

9441-14

- ۱. زمان راه اندازی از زمان خاموش بودن تا روشن شدن و پایدار شدن (power down) زمان راه اندازی از زمان خروج از صرفه جویی در توان (power save) تاخیر اضافی پس از بازنشانی تاخیر اضافی پس از بازنشانی توسط watchdog timer
- 7. با توجه به فرمول f = 1/3RC و این که خازن درونی و بیرونی موازی هستند و ظرفیتشان جمع می شود، باید معادله زیر حل شود و c = -0.025 pF می شود. با حل معادله c = -0.025 pF می شود که چنین حالتی امکان پذیر نیست.

$$8 * 10^6 * 3 * 4 * 10^3 * (c + 36 * 10^{-12}) = 1 \rightarrow c = -0.025 pF$$

- ٣. الف) خروجي نوسان ساز يک نوسان کامل با افت و خيز از حداقل تا حداکثر دامنه است.
- ب) با برنامه ریزی آن می توان از خازن های داخلی پایه های XTAL1, XTAL2 استفاده کرد.
  - ج) توان مصرفی بیشتر می شود.
- ۴. در حالت بازنشانی میکروکنترلر، مقدار کالیبراسیون در ثبات OSCCAL لود می شود و نوسان ساز ۱۳۰۰ خودکار کالیبره می شود. از کالیبراسیون برای تعیین میزان فرکانس تولید شده توسط نوسان ساز استفاده می شود.
  - داد. دالاجلاعات المحافظ Clk<sub>FLASH</sub>, Calibrated RC Oscillator المحافظ المحافظ
  - ۶. نوسان ساز درونی RC یک مگاهرتز با طولانی ترین زمان راه اندازی
  - ۷. الف) استفاده از نوسان ساز سرامیکی زمانی است که پایداری راه اندازی اهمیت دارد.
    - ب) زمان setup شدن برای نوسان ساز سرامیکی کمتر از کریستالی است.
      - ۸. مبدل آنالوگ به رقمی (ADC)
      - ۹. CLK<sub>ASY</sub> (کریستال ۳۲ هزار هرتز خارجی)
- ۱۰. یک مدار تشخیص افت ولتاژ تغذیه است که در صورتی که ولتاژ از یک مقداری بیشتر و یا از یک مقداری کمتر شود، میکرو را به حالت بازنشانی می برد. این مقادیر به ترتیب برابر  $V_{BOT}$  و  $V_{BOT}$  هستند که برابر هستند یا:

 $V_{BOT+} = VBOT + V_{HYST}/2$  $V_{BOT-} = VBOT - V_{HYST}/2$ 

مدار BOD توسط فیوز BODEN فعال یا غیرفعال می شود. افت VCC تنها زمانی تشخیص داده می شود که افت که این ولتاژ برای مدتی بیشتر از  $t_{BOD}$  از سطح تحریک کمتر گردد.

۱۱. پاسخ در جدول

Start-up	Additional	SUT10	СКОРТ	CKSEL30	ستفاده از	شرايط ا	فركانس	روش تولید
Time	Delay				1	کاری مورد -		1
from	from						ساعت	سعت
Power-	Reset				اخلی	نظر د		
down								
and								
Power-								
save								
1K CK	65 ms	• •	١	1111	فير	تغذیه با -	۳,۵	تشدید ساز
						شيب		سرامیکی
						آهسته		
16K CK	_	٠١	١	1111	<i>ع</i> ير	BOD فعال -	*	كريستال
1K CK	4.1 ms		•	11				
IN CK	4.11115	• •	•	1 • • 1	لی		۳۲۷۶۸	نوسان ساز
						شیب سریع	هرتز	
						BOD <sub>9</sub>		فر کانس
						فعال		پایین
18 CK	=	• •	١	•111	فير	BOD فعال -	۶	نوسان ساز با
								RC خارجی
6 CK	65 ms	١.	برنامه ریزی	• 1 • •		تغذیه با	٨	نوسان ساز
0 0.0	03 1113	'		'		. "		
			نشده			شيب		RC داخلی
						آهسته		با
								كاليبراسيون
6 CK	4.1 ms	٠١	•	• • • •		تغذیه با	17	نوسان ساز
						شيب سريع		خارجي