تابع Form\_jac تابعی است که توسط تابع loadflow در یک فرایند تکراری فراخوانی می شود اما در این قسمت، تست این تابع به صورت تکی و یک مرحله ای انجام می شود.

این تابع دارای ۵ ورودی مجزا میباشد که در فایل Input آورده شده است:

- V: اندازه ولتار باسها بر حسب يريونيت
- ang: زاویه ولتاژ باسها بر حسب رادیان
  - ۲: ماتریس ادمیتانس باس
- ang\_red: ماتریس برای حذف ورودی ولتاژ و زاویه باس مرجع
  - volt\_red: ماتریس برای حذف ولتار باسهای ژنراتور

خروجی این تابع در این مرحله از تست به صورت زیر است:

$$jac11 = \begin{bmatrix} J11 & J12 \\ J21 & J22 \end{bmatrix}$$