

15.1.26

עדכון SETUP

1. הכנס את ה OEM לרישימה .
2. תן מקום נכבד יותר לרישימה
3. בשדות בחירה הוסף את האופציה ADD TO THE LIST ותdag שללאר שהלkopoh מוסיף משהו לרישימה
אז זה ישאר שם תמיד
- 4.נסה לעשות בשדה HEAT TRET אפשרות בחירה והעביר את השדה ליד ה MATERIAL SPECIFICATION
5. הוסף שדה שיצין איזה תקן וקלאוס נבחר

