
Se puede ver en la figura



- Fuente de alimentación 8821.
- Motor de inducción jaula de ardilla de cuatro polos 8221.
- Interfaz adquisición de datos 9062.
- Motor de impulsión / Dinamómetro 8960.