

S.I. COBAS
SINDACATO INTERCATEGORIALE - LAVORATORI AUTORGANIZZATI
RETE NAZIONALE LAVORO SICURO

Cobas – Coordinamento Nazionale via Bernardo Celentano 5, Sindacato Intercategoriale 20132 Milano (MI) 24.04.2026

Come Rete Nazionale Lavoro Sicuro, siamo stati interpellati su una grave situazione ambientale alla Società Arco Spedizioni di Voltri (GE).

Il magazzino ospita diverse aziende della logistica. I muri sono completamente colonizzati da un fungo che oltre ad invadere tutte le strutture è certamente in grado di colonizzare la merce in arrivo ed in partenza.

La diffusione nell'ambiente a mezzo delle spore prodotte dal fungo non si limita alla contaminazione dell'ambiente e delle cose ma agisce soprattutto sugli organismi: umani, animali, insetti e batteri. Le conseguenze patologiche più evidenti sono a carico del sistema respiratorio.

Prima ancora che con le analisi di laboratorio, da effettuarsi tempestivamente da parte dell'autorità sanitaria, la trasmissione patologica del fungo si è resa evidente a carico di chi più e rimasto esposto e cioè chi più a lungo ha respirato le spore che hanno la caratteristica di essere volatili.

In attesa che la Asl (USL) intervenga per circoscrivere l'area e allontanare il personale e i clienti, è una buona misura preventiva spazzare il meno possibile la polvere.

Ne consegue che l'esposizione prolungata è solo il gradiente superiore per l'induzione di malattia ma tutti, sia pure con minore rischio, sono aggredibili, perché il fungo, e le spore che produce possono essere veicolati con il personale viaggiante.

Dalle foto e dai video circolati il grado di contaminazione dell'ambiente si configura come un vero e proprio terreno di coltura non solo per le specie fungine ma anche per batteri e virus.

Le affezioni più comuni riguardano la cute, le unghie e a livello sistemico l'apparato respiratorio.

La misura preventiva attuata a mezzo di mascherine FP2 è utile solo come soluzione temporanea perché il rischio deve essere eliminato alla fonte. Le mascherine tra l'altro non sono sopportabili per l'intero turno di lavoro perché aumenta la fatica. Sono necessari, subito, interventi strutturali e di igiene ambientale che investa la stessa edilizia degli ambienti.

Lasciato a se stessa la contaminazione, che si diffonde per via aerea, pone urgenze ascrivibile alla sanità pubblica e nessun soggetto che gravita nel magazzino può chiamarsi estraneo.

Il proprietario dell'immobile e le società che utilizzano i locali devono essere investiti da responsabilità e rispondere a quanto prevede **l'art. 64 combinato disposto 63 del Dlgs 81/08 che fa riferimento all'allegato 4 sui requisiti dei luoghi di lavoro tra i quali la salubrità.**

In queste circostanze è essenziale che la figura dell'RLS e le OOS siano parte attiva e non soggetti passivi, nella segnalazione al committente e alle ditte appaltanti perché anch'essi sono responsabili della integrità fisica dei lavoratori.

Qualora vi fossero ritardi d'intervento da parte delle figure istituzionali, sia imprenditoriali che sindacali, è necessario che ogni singolo lavoratore sia parte attiva e diligente nell'esigere la bonifica degli ambienti e dei mezzi di trasporto e nell'attuazione di un piano di indagine sanitaria.

Le misure non devono ritardare (le mascherine sono solo un palliativo) e qualora non si riesca a trovare una soluzione tra ditte e committenti sarà necessario far intervenire le autorità preposte alla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.