## Exercícios aula 38

1.	
a) Cabeças de parafusos corpos de instrumen	tos.

b) Dosar a pressão e executar vários passes para que as peças de pouca resistência não se deformem centralizando a peça corretamente na placa. Certificar-se também de que os furos de centro e as pontas não estão deformadas para que a peça não gire

2

- 1) 6
- 2) 10
- 3) 7
- 4) 5
- 5) 9
- 6) 3
- 7) 2;
- 8) 8
- 9) 4
- 10 1.

3.

a) 3

4.

- a) Material
- b) limites
- c) ferramenta
- d) máquina e avanço
- e) torno
- f) perfil

5

abrir canais através da ação de uma ferramenta especial chamada de bedame de sangrar que penetra no material perpendicularmente ao eixo do torno podendo chegar a separar o material, caso em que se obtém o corte

6

Os insertos de pastilhas de metal duro não requerem afiação