
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
$C_T,\ C_P$
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
η_{prop}
C_T
C_P
η_{prop}, measured
η_{prop}, zero drag (ideal)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Advance ratio J