Historique des interventions – COMP-B-02

Champ	Valeur
Équipement	COMP-B-02 – MD-Air PS-11
N° de série	PS11-19-0331
Mise en service	2019
Localisation	Atelier mécanique – poste de soufflage
Période exportée	2024-01-01 → 2026-10-15

N° intervention	Date	Type	Code	Constat	Action réalisée	h	Tech.	Statut
INT-2025-0205	2025-06-10	Préventive	B-35	Vidange 500 h	Vidange 2,5 L MD-Lub C100, contrôle tension courroies	1,0	T-047	Clôturée
INT-2026-0061	2026-02-17	Corrective	B-10	Défaut thermique moteur	Courroies détendues et usées : remplacement jeu de courroies SPA	1,5	T-047	Clôturée

Tableau 1 – Interventions

Aucun ticket ouvert à la date de l'export.

Les techniciens sont identifiés par un matricule fictif (T-0xx) : aucune donnée personnelle.