

巡检智能复核报告

长郴-湘潭站 · 输油站日常巡检 · AI 复核演示占位

报告编号：XJ-AI-20260721-A

生成时间：2026-07-22 16:31

AI 复核结论

综合巡检单、日常巡检记录、维检修作业卡与视频抽查规则，本轮未发现已填报异常；建议将泵区主输油泵、站控室工业电视、火焰探测器检修后复查纳入人工抽检，形成演示用闭环报告。

一、基础信息

巡检站场：长郴-湘潭站

巡检人：廖震宇

实际巡检：2026-07-21 04:00:27 至 04:43:22

巡检路线：阀组区、计量区、泵区、站控室等 13 类区域

报告类型：AI 智能复核 / 人工归档演示

数据范围：巡检表单 333 项、事件记录、视频抽查表、作业卡

二、多源证据摘要

- 巡检单：泵区 106-116 项覆盖照明、执行机构、阀门、法兰、工艺管道，结果均为正常。
- 日常巡检记录：主输油泵泄漏、管线压力、温度、运行异响、油位与外观检查均记录正常。
- 站控室记录：工业电视图像质量、回放质量、变焦控制、遮挡检查均记录正常。
- 维检修作业卡：HYTCQ-7003 火焰探测器已完成作业前核查、JSA 风险分析和工具材料准备。
- 视频抽查表：识别未穿戴劳保、未见检漏、无人巡检、机柜门开启无人进入等视觉规则。

三、AI 判断逻辑

- 表单一致性：本次巡检明细与问题记录未出现冲突；事件记录为“无”。
- 时序一致性：站控室与现场参数描述一致，压力、温度、流量未提示替代值或异常报警。
- 视觉一致性：工业电视巡检项合格，但视频抽查规则提示仍需保留人工抽查入口。
- 检修关联：火焰探测器作业完成后建议作为复查对象进入知识库案例，便于后续同类检索。

四、人工复核意见

复核结论：同意 AI 复核建议，作为演示报告占位归档。复核说明：本轮数据没有形成现场异常处置票卡；重点体现多源证据关联、人工确认和报告入库流程。

五、演示流程建议

- 诊断工作台：选择巡检记录，查看 AI 对时序、视觉和知识库证据的汇总。
- 人工复核：复核人只做轻量结论选择，不展开复杂工单流程。
- 报告生成：系统生成本报告，浮窗提供 PDF 预览与下载。
- 知识库：归档后报告成为新资产，Agent 可用它回答相似巡检问题。

六、归档标签

巡检对象：泵区/站控室/工业电视

异常类型：视频抽查规则

处置经验：人工抽查确认

复核结论：低风险归档

引用依据：附件2样例数据

七、附件来源

- 《巡检单》：泵区 106-116 项局部巡检明细。
- 《输油湘潭站日常巡检记录》：2026-07-21 至 2026-07-22 日常巡检全量记录。
- 《HYTCQ-7003 维检修作业卡》：火焰探测器检修作业与风险分析记录。
- 《站场阀室巡检视频抽查情况统计表》：视频抽查问题类型与截图样例。

报告说明：本 PDF 为 inspection-demo/diagnosis-flow 的演示报告占位资产。内容依据附件2样例素材整理，用于展示报告下载、归档和知识库检索链路。生产系统应由真实诊断结果、复核意见、签章和归档编号自动生成正式报告。