

2.3.7 Levantamiento Localizado (LET, LEL) Sobre-elevación abrupta de la superficie del pavimento, localizada generalmente en zonas contiguas a una junta ó una grieta, habitualmente el concreto afectado se quiebra en varios trozos (Figura 17 y Fotografía 16).

Figura 17. Levantamiento Localizado





a. Vista en planta. Levantamiento Junta Transversal.

b. Vista en perfil: Detalle del Levantamiento

Fotografía 16. Levantamiento localizado en losas de concreto.





* NOTA: Fotografía, Tomado de "Catálogo Centroamericano de daños en pavimentos viales", Consejo de Ministros de Transporte de Centroamérica, Guatemala, 2003

Niveles de Severidad La severidad se mide en función del efecto de esta falla en el nivel de serviciabilidad y muy especialmente en el riesgo que puede significar para los usuarios⁹, partiendo de esto, los niveles de severidad se definen así:

- Baja: Baja incidencia en la comodidad de manejo, apenas perceptible a velocidad de operación promedio. Elevación entre los bordes de la losa menor a 0,005 m (5 mm.)
- Media: Moderada incidencia en la comodidad de manejo, genera incomodidad y obliga a disminuir velocidad de circulación. Elevación entre bordes de la losa entre 0,005 m (5 mm) y 0,010 m (10 mm).
- Alta: El levantamiento causa un excesivo salto del vehículo, generando la pérdida de control
 del mismo, una sustancial incomodidad, y/o riesgo para la seguridad y/o daños al vehículo,
 siendo necesario reducir drásticamente la velocidad. Separación entre bordes de la losa mayor
 a 0,010 m (10 mm)

Medición del deterioro Los daños se miden teniendo en cuenta su nivel de severidad, registrando un largo y ancho que definan el área afectada para cada losa afectada.

Posibles Causas Son causadas por falta de libertad de movimiento de las losas de concreto. La restricción a la expansión de las losas puede originar fuerzas de compresión considerables sobre el plano de la junta. Cuando estas fuerzas no son completamente perpendiculares al plano de la junta o son excéntricas a la sección de la misma, pueden ocasionar el levantamiento de las losas contiguas a las juntas, acompañados generalmente por la rotura de estas losas. Otras causas pueden ser mala colocación de barras de transferencia, presencia de un estrato de suelos expansivos a poca profundidad, variaciones térmicas cuando la longitud de las losas es excesiva y no cuenta con juntas de expansión o presentarse por la evolución de desportillamientos.

Evolución probable El levantamiento localizado puede ocasionar grietas en bloque. Este daño también puede llegar a afectar la junta (producir pérdidas de sello, desprendimiento, etc.)

OCRONADO, Jorge. Catálogo Centroamericano de daños en pavimentos viales. En Manual centroamericano de mantenimiento de carreteras. Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica (COMITRAN), Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). Guatemala: 2000. v.3