МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеративное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Отчёт

к лабораторной работе №1 по дисциплине "Надёжность ИС"

Выполнил: студент группы ЦИСТбв-41 Нгуен Х. А.

Принял: преподаватель Шикина В.Е.

Ульяновск УлГТУ 2023

Невосстанавливаемые системы

Задание


Рассчитать:

- Функцию надёжности P(t)
- Функцию отказов Q(t)
- Наработка на отказ T_0
- Коэффициенты повышения надёжности по вероятности отказа $\boldsymbol{W}_{\scriptscriptstyle Q}$
- Коэффициенты повышения надёжности по наработке на отказ $W_{\scriptscriptstyle T}$

Рассмотреть следующие случаи:

- 1. Нерезервированная система
- 2. Резервирование замещением с нагруженным резервом и абсолютно надёжным переключателем
- 3. Резервирование замещением с ненагруженным резервом абсолютно надёжным переключателем
- 4. Резервирование замещением с нагруженным резервом и ненадёжным переключателем
- 5. Резервирование замещением с ненагруженным резервом и ненадёжным переключателем.

Резервированные системы состоят из основного элемента О, резервного элемента Р и переключателя П. Переключатель имеет один тип отказов — несрабатывание, вероятность успешного переключения α , вероятность несрабатывания $1-\alpha$.



Исходные данные

- $s_1=2$
- $s_2 = 7$
- $\lambda = 0.00065 + 0.00005 * s_1 = 0.00075$
- $\alpha = 0.9 + 0.005 * s_2 = 0.935$

Выполнение лабораторной работы

- 1) Нерезервированная система
 - Функция надёжности $P_1(t) = e^{-\lambda t} = e^{-0.00075t}$
 - Функция отказов $Q_1(t) = 1 e^{-0.00075 t}$
 - Наработка на отказ $T_{01} = \frac{1}{\lambda} = 1333.333 \, q$
- 2) Резервирование замещением с нагруженным резервом и абсолютно надёжным переключателем
 - Функция надёжности $P_2(t) = 1 Q_2(t) = 1 e^{-0.0015t}$
 - Функция отказов $Q_2(t) = (Q_1(t))^2 = e^{-0.0015t}$
 - Наработка на отказ $T_{02} = 1.5 T_{01} = 1999.9995 u$
 - Коэффициент повышения надёжности по вероятности отказа $W_{Q2} = \frac{Q_1(t)}{Q_2(t)} = \frac{e^{-0.00075t}}{e^{-0.0015t}} = e^{0.01424t}$
 - Коэффициент повышения надёжности по наработке на отказ $W_{T2} = \frac{T_{02}}{T_{01}} = 1.5$
- 3) Резервирование замещением с ненагруженным резервом абсолютно надёжным переключателем
 - Функция надёжности $P_3(t) = (1+\lambda t)e^{-\lambda t} = (1+0.00075t)e^{-0.00075t}$
 - Функция отказов $Q_3(t)=1-P_3(t)=1-(1+0.00075t)e^{-0.00075t}$
 - Наработка на отказ $T_{03} = 2T_{01} = 2666.66 u$

• Коэффициент повышения надёжности по вероятности отказа

$$W_{Q3} = \frac{Q_1(t)}{Q_3(t)} = \frac{1 - e^{-0.00075t}}{1 - (1 + 0.00075t)e^{-0.00075t}}$$

- Коэффициент повышения надёжности по наработке на отказ $W_{T3} = \frac{T_{03}}{T_{01}} = 2$
- 4) Резервирование замещением с нагруженным резервом и ненадёжным переключателем
 - Функция надёжности $P_4(t) = 0.065 e^{0.00075t} 0.935 e^{0.0015t}$
 - Функция отказов $Q_4(t) = (1-\alpha)Q_1(t) + \alpha(Q_1(t))^2 = 1 0.065 e^{0.00075 t} 0.935 e^{-0.0015 t}$
 - Наработка на отказ

$$T_{04} \! = \! \left(\alpha \! + \! \frac{\alpha^2}{2}\right) T_{01} \! = \! \left(0.935 \! + \! \frac{0.935^2}{2}\right) 1333.33 \! = \! 1.3721125 \! * \! 1333.33 \! = \! 1829.478 \, u$$

• Коэффициент повышения надёжности по вероятности отказа

$$W_{Q4} = \frac{Q_1(t)}{Q_4(t)} = \frac{1 - e^{-0.00075t}}{1 - 0.065 e^{0.00075t} - 0.935 e^{-0.0015t}}$$

• Коэффициент повышения надёжности по наработке на отказ

$$W_{T4} = \frac{T_{04}}{T_{01}} = (a + \frac{a^2}{2}) = 1.3721125$$


- 5) Резервирование замещением с ненагруженным резервом и ненадёжным переключателем
 - Функция надёжности $P_5(t) = (1 + \lambda t \alpha)e^{-\lambda t} = (1 + 0.00070125 t)e^{0.00075t}$
 - Функция отказов $Q_5(t) = 1 P_5(t) = 1 (1 + 0.00070125t)e^{0.00075t}$
 - Наработка на отказ $T_{05} = \frac{(1-\alpha^2)}{(1-\alpha)} *T_{01} = 1.935 *1333.33 = 2579.9935 ч$
 - Коэффициент повышения надёжности по вероятности отказа


$$W_{Q5} = \frac{Q_1(t)}{Q_5(t)} = \frac{1 - e^{-0.00075t}}{1 - (1 + 0.00070125t)e^{0.00075t}}$$


• Коэффициент повышения надёжности по наработке на отказ

$$W_{T5} = \frac{T_{05}}{T_{01}} = \frac{(1 - \alpha^2)}{(1 - \alpha)} = 1.935$$

Результаты расчётов







Вывод

В этой лабораторной работе мы расчитали функции надёжности P(t), функции отказов Q(t), наработки на отказ T, коэффициенты повышения надёжности по вероятности отказа W_Q и по наработке на отказ W_T для разных случаев невосстанавливаемых систем. Также построили графики функции надёжности и коэффициентов повышения надёжности по вероятности отказа для рассматриваемых случаев в пределах времени штатной работы $0 \le t \le 5000 \, \text{ч}$ с шагом $\Delta t = 100 \, \text{ч}$.