

ACTA DE SUSPENSION CORTE Y RECONEXION

CIUDAD SOLEDAD Acta No. 2791557

No. ORDEN	CODIGO O/S	TIPO O/S	NIC	TIPO CLIENTE	
89851567	TO502	RECONEXI?N MD	6836937	RESIDENCIAL; ESTRATO 1	

USUARIO / CLIENTE	DIRECCION	BARRIO	GEOLOCALIZACION
WILSON ALEJANDRO TIBATA TORRES	DG 57 # TR 1 - 23 DPL O278	LA CANDELARIA 2 ETAPA	10.8912951,-74.80112

	M.T.	C.T.	CARGA CONTRATADA	TECNICO	FECHA	HORA INIC	HORA FIN
ı	99999	99999	3 VA	MICHAEL JOSE BELLO HERNANDEZ	2023-10-02	10:33:58	10:35:26

DATOS DEL MEDIDOR ENCONTRADO EN EL INMUEBLE		
NUMERO	LECTURA	
12290757	0	

	SELLOS			
ENCONTRADOS		INSTALADOS		
UBICACION	SERIE	SERIE TIPO OBSERVACION		OBSERVACION
OBSERVACIONES:				

MEDIDOR ENVIADO A LABORATORIO NO

NOTA: En caso de detectarse una(s) irregularidad(es), esta acta se constituye en una prueba documental de lo encontrado en sus instalaciones, por lo cual procede como tal ante el cliente o usuario del servicio de energia eléctrica.

Señor suscriptor, usuario y/o propietario, con la firma del presente acta queda notificado que el uso indebido del servicio, la adulteración o manipulación y la reconexión sin autorización por fuera del equipo de medida, se constituye en el delito de 'defraudación de fluidos' (articulo 256 del codigo penal).

IMPORTANTE: favor acercarse a la oficina comercial de la empresa para gestionar su reconexión. Si la suspensión o corte fueron imputables a usted, deberá eliminar su causa y pagar la deuda, los intereses por mora, los cargos de reconexión e instalación y todos los gastos que demande el cobro prejudicial o judicial en el evento que sea necesario.

	TRABAJOS EJECUTADOS				
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	COBRABLE		
1	AV094	X VERIF. DATOS SUMINISTROTPOS			
2	AV071	X VERIF. DATOS MEDIDORTPOS			
3	AV074	X TOMA DE LECTURA (TODO)TPOS			
4	AV042	Reconexión red aerea			
5	AV344	SIN IRREGULARIDAD VISBLE MEDIDOR NO ENVIADO A LABORATORIO			
6	AV311	X SIN RETIRO DE MATERIAL TPOS			

CONTROL OPERACIONAL	
Los residuos generados en las actividades ejecutadas han sido recolectados y retirados del área de	SI
instalación evitando su dispersión en el sitio.	
Los residuos que les aplica devolución en los Almacenes / Centro de acopio de AIR-E S.A.S E.S.P. han sido debidamente clasificados (Residuos	SI
peligrosos, empaques químicos, electrónicos) separados de los Residuos No Peligrosos (papel,empaques de cartón, vidrio)	
Se demuestra orden y aseo en el área intervenida , exenta de sobrantes o residuos generados en la operación.	SI
Se han recibido quejas por el inadecuado manejo de residuos de la comunidad por actuaciones del Asociado Comercial / Suministrados.	NO

OBSERVACIONES

VS: FECHA: 02/10/2023 10:33:58 ACTA: 2791557 TECNICO: MICHAEL JOSE BELLO HERNANDEZ; PREDIO: Ocupado - Con energía; ATENDIÓ: no dio nombre ; ; VM: MEDIDOR # 12290757 LECTURA: 0 , CT: 99999 MT: 99999, ; TL: ; RCS: se reconecta servicio en red trenzada ; RI: ; PAS6: ;

SOPORTE FOTOGRAFICO















	T
NOMBRE:	no dio nombre
FIRMA:	
C.C. No:	no

C.C. No: no
CLIENTE / SUSCRIPTOR / USUARIO

FIRMAS			
NOMBRE:	MICHAEL JOSE BELLO HERNANDEZ		
FIRMA:			
C.C. No:	1129539087		
CODIGO	265		

TECNICO

NOMBRE:	no dio nombre
FIRMA:	
C.C. No:	no