

(a) AOR：按工序依赖图划界



各工序均可执行 → 起点工序集为空

重调度范围为空，判定无需重调度；但原排程实际已不可行

(b) STRC：按预约影响集划界



符号：O_{ji} 为工件 j 的第 i 道工序；M1、M2 为机器；k_1、k_2、k_3 为车辆（k_1 运送工件 1，k_2 运送工件 2，k_3 运送其他工件）；e*、e_2、e_3 为走廊；走廊层每个色块是一辆车对一条走廊的一次占用，细点线连到该次运输送达的工序。