FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA COMUNIDAD:	**VICERRECTORADO ACADÉMICO**						
DIRECCIÓN:	**UPT, La Victoria 2121, Aragua**						
TELF:	0424-3439053 (Vicerrector) 0244-3211478 (Upta)						
TIPO DE COMPUTADOR:	**PC:** [X] **LAPTOP:** [ ]		**Nº DE FICHA:**	**14/10/25**		**Nº DE EQUIPO:**	**1**

ESPECIFICACIONES DEL PC

HARDWARE (COMPONENTES INTERNOS).	MARCA	MODELO	REF/CÓDIGO/SERIAL	CAPACIDAD VELOCIDAD	ESTADO (M-R-B)
GABINETE	Lenovo	(N/A)	(N/A)	(N/A)	B
MEMORIA RAM 1	Kingston	(N/A)	2666	3,00 GB	R
MEMORIA RAM 2	Kingston	(N/A)	DDR4	4,00 GB	R
DISCO DURO 1	Kingston (SSD)	(N/A)	(N/A)	74,0GB	B
DISCO DURO 2	Kingston (SSD)	(N/A)	(N/A)	(N/A)	B
TARJETA MADRE	Micro-ATX/Mini-ITX	(N/A)	(N/A)	32 GB	R
UNIDAD DE CD/DVD	LG (Hitachi-LG Data Storage	(N/A)	GH24NSD5	(N/A)	B
FUENTE DE PODER	OEM	(N/A)	P/N: 250-VIT-A0	(N/A)	R
PROCESADOR	Pentium(R) Dual-Core	E5200	(N/A)	2,49GHz	B
PUERTOS USB	USB 2.0 (High Speed)	(N/A)	(N/A)	480 Mbit/s (60 MB/s)	R
PUERTOS PCI	1 x PCIe x16	(N/A)	(N/A)	(N/A)	R
OTROS	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)
OTROS	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)

HARDWARE (PERIFÉRICOS).	MARCA	MODELO	REF/CÓDIGO SERIAL	ESTADO (M-R-B)
MONITOR	VIT	TFT19W80PS	778ACBAO07699	R
TECLADO	Lenovo	KU-0225	41A5312	B
MOUSE	VIT	D0K-M698	C0A4A1000030K000	R
IMPRESORA	hp	16283	(N/A)	B
ESCÁNER	hp	(N/A)	(N/A)	R
OTROS	Lenovo	18093	(N/A)	R
OTROS	Lenovo	41A5334	(N/A)	B

SOFTWARE	NOMBRE	VERSIÓN	LICENCIA	ACTUALIZACIONES
SISTEMA OPERATIVO	WINDOWS 10 Enterprise 2016 LTSB	1607	Libre	(N/A)
SISTEMA OFIMÁTICO	Microsoft Office 2016	(N/A)	(N/A)	(N/A)
COMPRESOR	Winrar	(N/A)	libre	(N/A)
ADOBE READER	Adobe Acrobat Reader DC	2016	Microsoft	(N/A)
OTROS	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)
OTROS	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACION UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO ARAGUA
"FEDERICO BRITO FIGUEROA"
LA VICTORIA – ESTADO ARAGUA

Nº DE FICHA:	
Nº DE EQUIPO:	

RECIBIDO FECHA:	**13/10/2025**		**ULTIMO CHEQUEO FECHA:**	**14/10/2025**		**ACTUALIZACIONES FECHA:**	**15/10/2025**		**ENTREGADO FECHA:**		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:		
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR :	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR :	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR :	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR :
NOMBRE: Ana Borges	NOMBRE: Jimmy Santana	NOMBRE: Karlis Zambrano	NOMBRE: Ana Borges	NOMBRE: Jimmy Santana	NOMBRE: Karlis Zambrano	NOMBRE: Ana Borges	NOMBRE: Jimmy Santana	NOMBRE: Karlis Zambrano	NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

RECIBIDO FECHA:			**ULTIMO CHEQUEO FECHA:**			**ACTUALIZACIONES FECHA:**			**ENTREGADO FECHA:**		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:		
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR :	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR :	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR :	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR :
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:

LOGO DE LA COMUNIDAD.	REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACION UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO ARAGUA** **"FEDERICO BRITO FIGUEROA"** LA VICTORIA – ESTADO ARAGUA		**Nº DE FICHA:**	
			Nº DE EQUIPO:	

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

RECIBIDO FECHA:	**13/10/2025**		**ULTIMO CHEQUEO FECHA:**	**14/10/2025**		**ACTUALIZACIONES FECHA:**	**15/10/2025**		**ENTREGA FECHA:**
OBSERVACIONES: Si bien no hay problemas en la movilidad que muestra el ratón dentro de las capacidades del monitor, se ve dificultada debido a que ninguno de los equipos posee almohadillas para mouse, además de eso necesitan limpieza en las pantallas y los teclados, estos últimos la requieren de forma más dedicada. La oficina personal del Vicerrector Jimmy Santana, requiere una limpieza en el área de trabajo en el que se ubica su equipo (escritorio, gabinetes, librerías, etc			OBSERVACIONES: Uno de los equipos posee una mancha notable de Píxel muerto en la zona de la barra de tareas, lo que dificulta el uso de las aplicaciones que estén ancladas en él. Si bien el botón de Windows en el teclado y la barra de búsqueda en el explorador de inicio son una ayuda óptima ante esta situación, el crecimiento de la mancha puede llegar a estas zonas, eliminando esta alternativa o dificultándola como mínimo.			OBSERVACIONES: El equipo de la oficina personal del Vicerrector está en un muy buen estado dentro de la capacidad de almacenamiento, poseyendo Windows 11. Los otros dos equipos poseen Windows 10 desde aproximadamente 2019 hasta en la actualidad. Ninguno de los equipos muestra problemas en la función de su sistema operativo			
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR :	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR :	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR :	ELABORADO POR:
NOMBRE: Ana Borges	NOMBRE: Jimmy Santana	NOMBRE: Karlis Zambrano	NOMBRE: Ana Borges	NOMBRE: Jimmy Santana	NOMBRE: Karlis Zambrano	NOMBRE: Ana Borges	NOMBRE: Jimmy Santana	NOMBRE: Karlis Zambrano	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: