
2.2. Форматы по ГОСТ 2.301-68

1. Вписать в таблицу размеры основных стандартных форматов.



	формата, мм
A 0	841x1189
A 1	594x841
A 2	420x594
A 3	297x420
A 4	210x297
A 5	148×210

Размер


2.3. Масштабы по ГОСТ 2.302-68

Вписать в таблицу масштаб натуральной величины и пять первых масштабов уменьшения и увеличения.

1:10	1:5	1:4	1:2,5	1:2	1:1	2:1	2,5:1	4:1	5:1	10:1

2.4. Линин по ГОСТ 2.303-68

 Написать название изображенных линий, указать их толщину, длину штрихов и промежутков между ними.



8...20

Сплошная толстая основная. s = 0,5...1,4 мм.

Сплошная тонкая. s = s/3...s/2

Сплошная волнистая. s = s/3...s/2

Штриховая. s = s/3...s/2

Штриховая. s = s/3...s/2

Разомкнутая. s = s...3s/2

Сплошная тонкая с изломами. s = s/3...s/2

