


Разработил: инж.А.Анчев



1.Общи сведения

- Ехолокация е процес, който се състои в изпращането на сигнали с различна честота (радиовълни, ултразвук, звук) и приемане на отразената вълна.
- Използва се с цел откриване на предмети и тела, като положението им се определя по времето между изпратения и получения сигнал.






Ултразвуков сензор HC-SR04


Ултразвуковият сензор HC-SR04 използва звукови вълни с честота 40kHz;

Working of Ultrasonic Sensor module





Ultrasonic sensor HC-SR04 working







- Скоростта на звука е разстоянието, изминато от звукова вълна за единица време. При 20° С скоростта на звука е 343 м в секунда;
- Тъй като ние ще използваме тази сензори за близко разстояние, ние ще го превърнем в 0.034 см за 1 микросекунда;
- Времето, което сме измерили, трябва да разделим на 2, защото в него влиза пътят на звуковата вълна до предмета и обратно;











HC-SR04

NANO Strong



Характеристики

Захр.напрежение: 5V

Консумация на ток: 6mA

Ултразв.честота: 40kHz

Обхват: ~ 2см - 450см

Работно напрежение: 5V

Ъгъл на отчитане: 30°



```
| HC-SR04 | Arduino | | 3 pins | Arduino |
                        | | Vcc | 5V
                        | OR | SIG | 13 |
                  3 | | Gnd | GND |
  14 // ----- VARIABLES
 15 const int trigPin = 2;
  16 const int echoPin = 3;
 17 String label = "Distance :";
  18 String label1 = " cms. ";
 19 long duration;
  20 int distance;
0 21
  22 // =========== SETUP ============
  23 void setup() {
  24 pinMode(trigPin, OUTPUT);
  25 pinMode (echoPin, INPUT);
  26 Serial.begin(9600);
 27 1
  28
  29 // ====== LOOP ======
  31 // Поставяме trigPin в състояние LOW, за да го подготвим за излъчване на импулс
  32 digitalWrite(trigPin, LOW);
  33 delayMicroseconds(5);
  35 // ----- Сега поставяме trigPin в състояние HIGH за 10 микросекунди, което ще накара датчика да излъчи импулс
  36 digitalWrite(trigPin, HIGH);
  37 delayMicroseconds(10);
  38 digitalWrite(trigPin, LOW);
  40 // ----- Поставяме echoPin в състояние HIGH, за да приемем отразения импулс и измерваме времето за приемане на отразения импулс в микросекунди
  41 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  43 // ----- Изчисляваме разстоянието по препятствието в см на базата на времето на отразения импулс
  44 distance = duration * 0.034 / 2;
     // ----- Отпечатваме стойностт на полученото разстояние на серийния монитор
     Serial.println(label + distance + label1):
     delay(70);
```







Използвани методи

- delayMicroseconds(t) поставя изпълнението на програмата на пауза за време t в микросекунди;
- pulseIn(pin, value) Отчита времето между промяната на състоянието на даден пин (pin). Връща дължината на импулса в микросекунди;






Работа с библиотеки


- Библиотеката е набор от функции, предназначени
 да направят работата с различни сензори, LCD
 екрани, модули и т.н. възможно най-лесни.
- Най-често библиотеките са подредени под формата на ZIP архив или само папка.
- Името на тази папка е името на библиотеката. Вътре в папката има файл с разширение .cpp, файл с разширение .h, както и текстов файл с име keywords.txt, папка с примери и други файлове, изисквани от библиотеката.














.h файл

```
∰#ifndef Ultrasonic h
      #define Ultrasonic h
       * Values of divisors
      #define CM 28
      #define INC 71
10
    class Ultrasonic {
11
       public:
12
          Ultrasonic(uint8 t sigPin) : Ultrasonic(sigPin, sigPin) {};
13
          Ultrasonic(uint8 t trigPin, uint8 t echoPin, unsigned long timeOut = 20000UL);
14
          unsigned int read(uint8 t und = CM);
15
          unsigned int distanceRead(uint8 t und = CM) attribute ((deprecated ("This method is deprecated, use read() instead.")));
16
          void setTimeout(unsigned long timeOut) {timeout = timeOut;}
17
18
        private:
19
          uint8 t trig;
20
          uint8 t echo;
                                                                   Потребителски функции
21
          boolean threePins = false;
          unsigned long previousMicros;
22
23
          unsigned long timeout;
          unsigned int timing();
25
     -};
      #endif // Ultrasonic h
```



.срр файл

```
#if ARDUINO >= 100
       #include <Arduino.h>
3
4
       #include <WProgram.h>
5
6
     #include "Ultrasonic.h"
8
9
    ─Ultrasonic::Ultrasonic(uint8 t trigPin, uint8 t echoPin, unsigned long timeOut) {
      trig = trigPin;
       echo = echoPin;
12
       threePins = trig == echo ? true : false;
       pinMode(trig, OUTPUT);
13
14
       pinMode(echo, INPUT);
15
       timeout = timeOut;
16
17
18
    _unsigned int Ultrasonic::timing() {
                                           Управление
19
       if (threePins)
20
         pinMode(trig, OUTPUT);
21
       digitalWrite(trig, LOW);
22
23
       delayMicroseconds(2);
24
       digitalWrite(trig, HIGH);
25
       delayMicroseconds(10);
26
       digitalWrite(trig, LOW);
27
28
       if (threePins)
29
         pinMode(trig, INPUT);
30
31
       previousMicros = micros();
32
       while (!digitalRead(echo) && (micros() - previousMicros) <= timeout); // wait for the echo pin HIGH or timeout
33
       previousMicros = micros();
34
       while(digitalRead(echo) && (micros() - previousMicros) <= timeout); // wait for the echo pin LOW or timeout
35
36
       return micros() - previousMicros; // duration
37
38
39
40
      * If the unit of measure is not passed as a parameter,
41
      * sby default, it will return the distance in centimeters.
42
      * To change the default, replace CM by INC.
43
44
    return timing() / und / 2; //distance by divisor
45
46
47
48
49
      * This method is too verbal, so, it's deprecated.
      * Use read() instead.
51
52
    53
       return read(und);
54
55
```




25 }

<u>Програмен код</u>

```
Arduino NANO with HC-SR04 ultrasonic
       Byala Robots Club
      | HC-SR04 | Arduino |
                               | 3 pins | Arduino
12
13 */
14 #include <Ultrasonic.h>
15 Ultrasonic sensor(2, 3);
16
                                    конструктор
17 void setup() {
     Serial.begin(9600);
19 }
20
21 void loop() {
    int distance = sensor.distanceRead();
23
    Serial.println(distance);
    delay(100);
24
```

Функция за измерване



Добавяне на библиотека

