

Разработил: инж.А.Анчев




## Общи сведения


Сензор за измерване на температура в диапазон от -55°C до 125°C, с точност ± 0.5°C.
 Изграден е с цифров 1-Wire термометър Maxim DS18B20;

Работи с напрежение 3 - 5,5V и консумира ток 1 - 1,5mA. Отличава се с голяма точност (±0.5°C), бързодействие и стабилност;






#### **DS18B20 Temperature Sensor Connection**























# Схема на свързване







### NANO Strong extended shield



















#### Библиотека DallasTemperature

- DallasTemperature(OneWire\*); създава връзка със сигналния пин на сензора чрез библиотеката OneWire;
- begin(); стартира сензорът;
- setResolution(number); задава точността на измерването на сензора. Стойността number в скобите може да бъде 9,10,11 или 12;
- getTempC(); връща стойността на температурата в °С като тип данни float;



- requestTemperatures(); изпраща команда за всички устройства в шината за извършване на преобразуване на данните в температура;
- getTempCByIndex(index); Получаване на температура за индекса на съответното устройство. Стойността на index започва от 0,1,2....;



#### <u>Програмен код</u>

```
DS18B20_temperature §
      NANO Strong DS18B20 sensor shield
     BYala Robots Club
      eng.Anton Anchev , may 2015
 7 #include <OneWire.h>
                                             // библиотека, която ни дава възможност да ком
 8 #include <DallasTemperature.h>
                                             // библиотека за управление на сензора DS18B20
10 #define ONE WIRE BUS 7
                                             // дефиниране на сензора към пин 7 на Arduino
12 OneWire oneWire(ONE WIRE BUS);
                                             // създаване на обект oneWire за комуникация с
13 DallasTemperature sensors(&oneWire);
                                             // свързване на обектът oneWire с библиотеката
14
16 void setup (void)
17 {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Read temperature from DS18B20");
                                             // резолюцията по подразбиране е 9 бита. Ако е
20
     sensors.begin();
21 }
24 void loop (void)
25 {
26
    sensors.requestTemperatures();
                                                      // изпращане на команда за получаване
    Serial.print("Temperature is: ");
28
     /st използваме getTempCByIndex(0)защото може да имаме закачен повече от един сензор ,
30
      така че искаме данни от първия сенвор (IC - интергрална схема)
31
    Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
    delay(70);
34 }
```