Instituto Tecnológico de Costa Rica Taller de Sistemas Embebidos Andrea Bolaños Delgado Gabriel Henández Calderón II Semestre 2023

# Bitácora - Director de Proyecto y Líder Técnico - Gabriel Hernández Calderón

#### Parte 1

#### 28 de setiembre del 2023

• Lectura del enunciado para poder encontrar preguntas del enunciado

#### 6 de octubre del 2023

- Se habló en clases sobre el proyecto para dividir por partes el proyecto y empezar a trabajar en este.
- Se terminaron de asignar los grupos

#### 13 de octubre del 2023

• Búsqueda de información para poder hacer los diagramas y gráficos solicitados

#### 17 de octubre del 2023

• Se realiza un primer bitbake para asegurarse de que es posible generar una imagen para una tarjeta Raspberrypi utilizando los siguientes tutoriales:

https://tutorialadda.com/yocto/create-your-own-linux-image-for-the-raspberry-pi-board-using-yocto-project

https://www.cnx-software.com/2015/02/27/vocto-project-raspberry-pi-2-board-minimal-image/

- Trabajo en la propuesta de diseño
- Creación de primeros diagramas

#### 21 de octubre del 2023

Trabajo en la propuesta de diseño

Seguimiento de los diagramas

# 22 de octubre del 2023

• Finalización del trabajo escrito de la propuesta de diseño

# 23 de octubre del 2023

Entrega de la propuesta de diseño

## Parte 2

### 26 de octubre del 2023

- Creación del repositorio de github
- Se carga la imagen mínima a la raspberry pi para comprobar su funcionamiento, se copia la imagen utilizando el comando dd.
- La raspberrypi bootea y tenemos acceso a la terminal

# 31 de octubre del 2023

- Se genera una imagen minima con el ambiente de escritorio XFCE.
- Se prueba el funcionamiento de la imagen en la raspberry pi, la cual enciende pero al intentar inicializar el servidor de x11 se obtiene un error de no encontrar monitores.

```
17.083]
X.Org X Server 1.21.1.8
X Protocol Version 11, Revision θ
 [ 17.149] Current Operating System: Linux raspberrypi2 5.15.34-v7 #1 SMP Tue Apr 19 [ 17.149] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd uc_mem.mem_size=0x40000000 dwc_otg.lpm_enable=0 root=/dev/nmcblk0p2 rootfstype=ext4 ro
                                                    17.2051 Current version of pixman: 0.40.0

17.2321 Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.

17.2321 Markers: (--) probed, (***) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.

17.2871 (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Mar 9 12:35:07 2018

17.3071 (==) Using config file: "/etc/Xi1/xorg.conf"

17.3201 (==) Using system config directory "/usr/share/Xi1/xorg.conf.d"

17.3231 (==) No Layout section. Using the first Screen section.

17.3231 (==) No screen section available. Using defaults.

17.3231 (==) No screen "Default Screen Section" (0)

17.3231 (==) No screen "Default Screen Section" (0)

17.3231 (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".

Using a default monitor configuration.

17.3251 (==) Automatically adding devices

17.3251 (==) Automatically adding GPU devices

17.3261 (==) Automatically adding GPU devices

17.3351 (WW) The directory "/usr/share/fonts/Xi1/misc" does not exist.

17.3351 (WW) The directory "/usr/share/fonts/Xi1/TIF" does not exist.

17.3351 (WW) The directory "/usr/share/fonts/Xi1/TIF" does not exist.

17.3361 (WW) The directory "/usr/share/fonts/Xi1/Type1" does not exist.

                                                        17.2051 Current version of pixman: 0.40.0
         C
                                                                                    17.3361 (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
17.3361 (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
17.3361 (II) Module ABI versions:
17.3361 (II) Module ABI versions:
17.3361 X.Org ANSI C Emulation: 0.4
17.3361 X.Org Video Driver: 25.2
17.3361 X.Org Video Driver: 25.2
17.3361 X.Org Xinput driver: 24.4
17.3361 X.Org Server Extension: 10.0
17.3381 (II) no primary bus or device found
17.3391 (II) LoadModule: "gix"
17.3451 (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
17.4831 (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
17.4841 compiled for 1.21.1.8, module version = 1.0.0
17.4841 ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
17.4841 (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
17.4841 (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
17.4841 (II) LoadModule: "modesetting"
17.4891 (II) LoadModule: "modesetting"
17.4891 (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
```

# 1 de noviembre del 2023

 Luego de intentar hacer el bitbake desde cero limpiando la carpeta poky/temp/ se intenta nuevamente correr el escritorio XFCE pero se obtienen los mismos errores  Se agrega el driver xf86-video-fbdev a la imagen. Y con esta mejora logramos entrar a XFCE pero es sumamente lento.

# 5 de noviembre del 2023

- Se agregan los drivers para la cámara de video e internet así como las dependencias de python esperadas como OpenCV y Gstreamer. Utilizando lo encontrado en la documentacion de meta-raspberrypi https://git.yoctoproject.org/meta-raspberrypi/plain/README?id=dedd45f4f819b0b7b2d13 ce7ce71e3fa92832bd4
- Se hace una conexión por medio de SSH a la raspberry sin un monitor conectado esperando obtener mejor rendimiento. (no se obtuvo mejor rendimiento).

#### 6 de noviembre del 2023

- Se intenta eliminar las dependencias de python así como cualquier otra cosa innecesaria para intentar mejorar el rendimiento de la raspberry pi sin embargo se siguen obteniendo los mismos problemas y el rendimiento no mejora.
- Se incrementa y disminuye la memoria de video.

# 7 de noviembre del 2023

- Se intenta ejecutar el modelo a pesar de que el rendimiento no es el mejor, sin embargo encontramos problemas con la instalación de OpenCV.
- Se intenta hacer la instalación de OpenCV mediante pip pero se obtienen errores de compilación.

# 8 de noviembre del 2023

 Se agregan las librerías de glib para poder instalar opency. La utilización del raspberrypi se vuelve aún más complicada. Recibimos errores luego de intentar ejecutar comandos por el tiempo que tarda en completarse.

# 9 de noviembre del 2023

 Se hacen modificaciones en el kernel para que este sea lo más liviano posible, se quitan controladores que no sean necesarios para nuestra aplicación, sin embargo el raspberrypi sigue sin ser funcional debido a su rendimiento.

#### 10 noviembre del 2023

Entrega del trabajo completo