

DISEÑO Y SIMULACIÓN DE MÁQUINAS DISEÑO DE JUNTAS SOLDADAS

Adrián Ricardo Siavichay Vásquez – adrisiav@espol.edu.ec
Andre Alberto Aguirre Apolo – andaapol@espol.edu.ec
Docente: Ing. Efraín Terán
Paralelo 1
2do Término 2022

Problema 1: Junta soldada a torsión






Ilustración 1 Soldadura en Inventor

Dimensiones:

b	2[in]
d	3[in]
h (garganta de soldadura)	0.25[in]
X	0.57[in]
y	1.5[in]



Área de la garganta de la soldadura:

$$\mathbf{A} = 0.707h(2b+d)$$

$$A = 0.25(2 * 2 + 3)$$

$$\mathbf{A} = 1.75[in^2]$$

Cortante primario:

$$au' = rac{V}{A}$$

$$\tau' = F/A = 4000/1.75 [psi]$$

$$\tau' = 2.28 [kpsi]$$

Momento generado:

$$\mathbf{M} = F * L$$

$$M = 4000lbf * 8.47in$$

$$\mathbf{M} = 33880[lbf * in]$$

Radio en los distintos puntos:

$$r_a = r_c = 1.6 in$$

$$r_b = r_d = 2.07 in$$

Segundo momento polar unitario del área (Ju)

$$J_u = \frac{8b^3 + 6bd^2 + d^3}{12} - \frac{b^4}{2b + d}$$

$$J_u = 14.2976[in^3]$$

Segundo momento polar de inercia del área del grupo de soldaduras respecto del centroide del grupo (\mathbf{J})

$$J = 0.707hJu$$
$$J = (0.25 in)*14.2976 in^3$$

$$I = 3.5744[in^4]$$

Cortante secundario

$$\tau_a{}^{\prime\prime}=\tau_c{}^{\prime\prime}=\frac{M*r}{J}$$

$$\tau_{\rm a}^{"} = 33880*1.6/3.5744 [kpsi]$$

$$\tau_{a}^{"} = \tau_{c}^{"} = 15165.62 = 15.2 [kpsi]$$




$$\tau_{b}^{"} = \tau_{d}^{"} = \frac{M * r}{I}$$

$$\tau_{b}^{"} = 33880*2.07/3.5744 [kpsi]$$

$$\tau_{\rm b}^{"} = \tau_{\rm d}^{"} = 19620.52 = 19.6 \ [kpsi]$$

Cortante total en los diferentes puntos



Realizamos una suma vectorial de los cortantes para obtener el resultado total

$$\tau_a = \tau_c = 16.5 \, [kpsi]$$

$$\tau_b = \tau_d = 18.1 \ [kpsi]$$

Obtenemos que el valor máximo de esfuerzo es:

$$\tau = 18.1 [kpsi]$$

Considerando que usaremos soldadura E7011, el esfuerzo permisible por la soldadura es:

$$\tau_{\text{perm}} = 0.3*70 \ [kpsi]$$

$$\tau_{\text{perm}} = 21 [kpsi]$$

Nuestro factor de seguridad será:

$$N = \tau_{perm} / \tau = 1.16$$



CÁLCULOS PARA EL METAL BASE

Dimensiones:

b	2[in]	
d	3[in]	
h	0.3536[in]	
X	0.57[in]	
y	1.5[in]	

Área:

$$A = 0.707*h*(2b + d)$$

$$A = 0.3536*(2 * 2 + 3)$$

$$A = 2.4752[in^2]$$

Cortante primario:

$$au' = rac{V}{A}$$

$$\tau' = 4000/2.4752 [psi]$$

$$\tau' = 1.616 [kpsi]$$

Momento generado:

$$\mathbf{M} = F * L$$

$$M = 4000lbf * 8.47in$$

$$M = 33880 [lbf * in]$$

Radio en los distintos puntos:

$$r_a = r_c = 1.6 in$$

$$r_b = r_d = 2.07 in$$

Segundo momento polar unitario del área (Ju)

$$J_{u} = \frac{8b^{3} + 6bd^{2} + d^{3}}{12} - \frac{b^{4}}{2b + d}$$

$$J_{u} = \frac{8(2)^{3} + 6(2)(3)^{2} + (3)^{3}}{12} - \frac{(2)^{4}}{2(2) + 3}$$

$$J_{u} = 14.2976[in^{3}]$$

Segundo momento polar de inercia del área del grupo de soldaduras respecto del centroide del grupo (\mathbf{J})

$$J = hJu$$



$$J = (0.3536)14.2976 in^3$$

 $J = 5.0556[in^4]$

Cortante secundario

$$\tau_{a}'' = \tau_{c}'' = \frac{M * r}{J}$$

$$\tau_{a}'' = 33880*1.6/5.0556 [kpsi]$$


$$\tau_{a}'' = \tau_{c}'' = 10.72 [kpsi]$$

$$\tau_{b}'' = \tau_{d}'' = \frac{M * r}{J}$$

$$\tau_{b}'' = 33880*2.07/5.0556 [kpsi]$$

$$\tau_{b}'' = \tau_{d}'' = 13.87 [kpsi]$$

Cortante total en los diferentes puntos



Realizamos una suma vectorial de los cortantes para obtener el resultado total

$$\tau_a = \tau_c = 11.4 \, [kpsi]$$

$$\tau_b = \tau_d = 12.81 \ [kpsi]$$

Obtenemos que el valor máximo de esfuerzo es:

$$\tau = 12.81 [kpsi]$$



Considerando que usaremos el acero 1015, el esfuerzo permisible es:

$$\tau_{\text{perm}} = 0.4 * S_y = 0.4 * 36 [kpsi]$$

$$\tau_{\text{perm}} = 14.4 [kpsi]$$

Nuestro factor de seguridad será:

$$N = \tau_{perm} / \tau = 1.12$$

-Verificación con la calculadora de Inventor:




Ilustración 1. Resultados verificados con la Calculadora de Inventor para el Cordón












Ilustración 2. Resultados verificados con la calculadora de Inventor para el Metal Base

El ejercicio propuesto acerca de, una viga vertical que se encuentra en conjunto a una pieza que es usada como soporte de una carga estática elaboradas de un acero 1015, resulta un diseño eficiente y satisfactorio ya que cumple con el valor de factor de seguridad permitido por el código AISC, de esta manera uniendo de manera permanente por medio de un cordón de soldadura la viga vertical y la pieza en cuestión. Es importante notar que si se llegase a soldar la sección interior de la junta esta unión se vuelve mucho más resistente. A parte, el uso del software Inventor posibilita obtener valores de la suma vectorial de los esfuerzos para calcularlos manualmente y con ello llegar acercar lo más posible estos valores con los valores de la calculadora de Inventor.



Anexos

$$A = 0.707h(2b + d) \qquad \bar{x} = \frac{b^2}{2b + d}$$

$$\bar{y} = d/2$$

$$J_u = \frac{8b^3 + 6bd^2 + d^3}{12} - \frac{b^4}{2b + d}$$

Ilustración 5. Ecuaciones requeridas para la resolución del problema 1 (área de la garganta, ubicación de G y segundo momento polar unitario del área)

Type of Loading	Type of Weld	Permissible Stress	n*
Tension	Butt	0.60S _y	1.67
Bearing	Butt	0.90S _y	1.11
Bending	Butt	0.60-0.66S _y	1.52-1.67
Simple compression	Butt	0.60S _y	1.67
Shear	Butt or fillet	0.30S _{ut}	

^{*}The factor of safety n has been computed by using the distortion-energy theory.

Ilustración 6. Tensiones permitidas por el Código AISC para la soldadura metal

[†]Shear stress on base metal should not exceed 0.40S_y of base metal.