#### Sistemi elettronici

un sistema elettronico è qualcosa che ha degli ingressi (input) e ha delle uscite (output) -> le entrate e le uscite sono sottoforma di segnali elettrici.



i sistemi elettronici vengono classificati in base alla loro funzione applicativa.

Il sensore converte una grandezza fisica in un segnale elettrico, quindi adatto alla lavorazione da parte del sistema elettronico -> un sistema elettronico prende in entrata e da in usciti solo segnali elettrici.

I sensori trasformano grandezze fisiche in segnali elttrici, mentre gli attuatori trasformano segnali elettrici in grandezze fisiche.

- Sensori = input
- Attuatori = output

## Segnali

Il segnale è una grandezza che varia nel tempo, dove l'Andamento (forma d'onda) è il modo con il quale un circuito genera e comunica informazioni


- segnali digitali : può assumere numero discreto (finito) di valori
- segnali analogici: può assumere un numero infinito di valori

l'alfabeto è l'insieme di valori assumibili dal segnale che viene rappresentato.

### Calcolatori elettronici

La caratteristica principale dei calcolatori elettronici è la **generalità**, ed è uno strumento che segue un insieme di azione elementari su dei dati per produrre dei risultati, ma lavora su grandezze e dati digitali. Quindi noi dovremo convertire segnali Analogici in Digitali attraverso una serie di passaggi che sono:

- campionamento: che divide il segnale in campioni temporali
- quantizzazione: assegna i valori al segnale analogico attraverso intervalli di valore
- codifica: prende i valori dei vari frammenti temporali e crea il segnale digitale finale



# Distanza di Hamming

La distanza di hamming è il numero di bit diversi che hanno due codifiche di numeri, per esempio avendo 1 e 2 in binario su una codifica di 5 bit avremo che la distanza di hamming sarà di 2 in quanto:

$$1_{10} = 00001_2$$

$$2_{10} = 00010_2$$

qua vediamo che sia il primo che il secondo bit sono diversi, quindi 2 bit diversi, quindi la distanza di hamming è 2. Viene utilizzata per sistemare errori di trasmissione.

## **Codice di Gray**

deve essre rispettata la regola che due elementi consecutivi che hanno una codifica con distanza di hamming pari ad 1; quindi non avremo più l'ordine:

```
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
```

ma avremo l'ordine:

⊗ 1 Error in region