
INTERFACCIA GRAFICA (GUI)



ANSYS WORKBENCH GUI



ANSYS WORKBENCH GUI

Per effettuare una simulazione si deve selezionare la tipologia di analisi che si vuol fare dalla finestra "Toolbox". A questo punto questa deve essere trascinata dentro la "Project schematic" window.

Verrà così creato un box di lavoro al cui interno sono elencati sequenzialmente i passi da seguire per definire completamente un'analisi:

- 1. Tipologia di analisi precedentemente selezionata
- Finestra che permette di selezionare proprietà del materiale predefinite o di definirne di nuove (e.g. materiale elasto-plastico, differenti comportamenti di incrudimento del materiale, etc.)
- 3. Permette di modellare un pezzo ex-novo o di importare una geometria già realizzata
- 4. Qui devono essere definiti tutti i vincoli e condizioni al contorno del modello, compresa la definizione della mesh e le soluzioni che vorranno essere visualizzate. Questa finestra include anche i punti 5, 6 e 7. Il fatto che essi siano visualizzati separatamente diventa necessario per soluzioni innestate, nelle quali cioè si utilizzano geometrie e/o materiali e/o modelli derivanti da altri box di lavoro.

FORMATI DI IMPORTAZIONE

Per modellare geometrie di componenti all'interno di Ansys Workbench (WB) è possibile utilizzare il CAD interno al programma (utile solo per geometrie semplici).

Molto più spesso il modello CAD viene importato a partire da modellatori in cui possono essere create geometrie più complesse.

Tipici programmi che si interfacciano direttamente con WB sono:

- Catia
- Solidwork
- Pro-E
- Unigraphics NX

I più comuni formati di importazione accettati da WB sono:

- Parasolid(.x t, .x b)
- IGES (.igs, .iges)
- STEP (.stp, .step)