

A318447 **OI5012** Placa: O/R:

HILUX 2.4 CD 4X4 TM Llave: 704

No. Doc

CLIENTE: THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER

DIRECCION: WHYMPER N28-39 Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA PLACA: OI5012

RUC / CEDULA: 1791816668001

QUITO, 18-09-2024 FECHA:

HILUX 2.4 CD 4X4 TM MOD: GUN125 **VEHICULO:**

EE_SALAZAR USUARIO:

FACTURA AL CORREO: ecuqupagos@unhcr.org

PROCESADO: 18/09/2024 15:08 TELEFONO: Cel. 0960825778 Dom. 022987800 022000000

CHASIS: 8AJKB3CD7N1629631

MOTOR: 2GDG223889

CLIENTE: THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER

KM: 25.225

ATENDIDO POR: EDUARDO SALAZAR

FR	CODIGO	REPUESTOS / MANO DE OBRA	LADO	RESULTADOS	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	TOTAL
R IN	08880853	ACEITE GENUINO TOYOTA 10W30 250GLS		REMPLAZADO	7,50	8,82	66,15
R A	90915200	FILTRO ACEITE		REMPLAZADO	1,00	24,02	24,02
R A	90430120	ARANDELA TAPON CARTER		REMPLAZADO	1,00	1,85	1,85
М	LAV0001	LIMPIEZA DE CORTESIA	SIN LAD	OREALIZADO	1,00	0,00	0,00
М	CACM01	CAMBIO DE ACEITE MOTOR- MANTENIMIENTOS	SIN LAD	OREMPLAZADO/C	1,00	0,00	0,00
М	<u>INSUM</u>	INSUMOS	SIN LAD	OREALIZADO	1,00	10,00	10,00
M	0B1B43B	SERVICIO 25,000 KM (15,000 MILES) (P. D/C)	SIN LAD	OREALIZADO/HEC	1,00	37,00	37,00
NOTA	: Los trabajo	os		MANO DE OBRA	A	REPUESTOS	TOTAL
adicionales están subrayados			BTOTAL:	47	,00	92,02	139,02
		DESC	CUENTO	0	,00	0,00	0,00
			BASE	47	,00	92,02	139,02
		i	VA 15%:	7,05	500	13,8030	20,85

TOTAL:

EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: CASABACA

105,8230

159,87

54,0500

^(**) Los items con asteriscos, estan exentos del pago de IVA.

Documento sin Validez Tributaria

Entregado por:		Confirmacion PRE - ENTREGA?	SI.
OBSERVACIONES:			
NEUMÁTICOS DELANTEROS MAL ESTADO,	BASE ESPEJO RETROVISOR RH RC	ЭТО	
	le la reparación pos de reparacion cia del correcto uso de moquetas origir do de medición de satisfacción de esta		
Recibi Conforme	CI	 _	
Proxima visita de manteni null	miento: KM		
nan	1 7171		
CLIENTE THE UNITED	PLACA: OI5012	NRO. ORDEN: A3	318447