
Werk Musterstadt Lackiererei / Halle 4 Abt. Finish	**ARBEITSANWEISUNG**	Nr.: AA-LF-06-014 Rev.: 03 Gültig ab: 14.03.2019 Seite 1 von 1

Tätigkeit: Spot-Repair – Polieren kleiner Lackfehler (Einschlüsse, Staubkörner) **Station:** L-06

1. Zweck / Geltungsbereich

Diese AA gilt für das Nacharbeiten von punktuellen Lackfehlern im Decklack (max. Ø 2 mm) an der Station L-06 nach der Sichtprüfung L-02. Größere Fehler, Läufer und Kratzer > 5 mm werden NICHT hier bearbeitet sondern gehen in die Lackierkabine Nacharbeit (Rückmeldung an Schichtführer).

2. Persönliche Schutzausrüstung



Nitrilhandschuhe (fusselfrei!) tragen. Keine Ringe / Uhren. Haare zusammenbinden.

3. Arbeitsmittel

jetzt P3000! 08/23

Exzenter-Schleifer 3 mm Hub, Schleifpapier ~~P2000~~ P3000, Rotationspoliermaschine, Polierpad orange (mittel), Politur Typ „Fine Cut“, Mikrofasertuch, Prüfleuchte, Fehleraufkleber (gelb)

4. Arbeitsablauf

1. Karosse steht in Position, Band-Freigabe **AUS** (Taster rot). Fehlerstelle mit Prüfleuchte suchen, gelben Aufkleber daneben.
2. Fläche mit Mikrofasertuch reinigen. Kein Silikonreiniger verwenden!!
3. Einschluss mit Schleifpapier P3000 nass anschleifen, nur bis der Punkt weg ist. Max. 3-4 Sekunden. Nicht durch den Klarlack schleifen.
4. Politur auf das Pad geben (erbsengroß, 3 Punkte). Polierer mit ca. **1200 – 1500 U/min** flach führen, Kreuzgang, 2 Durchgänge.
5. Politurreste mit sauberem Tuch abnehmen. Kontrolle unter Prüfleuchte aus 50 cm, schräg.
6. Wenn i.O.: Aufkleber entfernen, im Terminal „NA erledigt“ buchen. Wenn n.i.O. nach 2 Versuchen → Schichtführer / Nacharbeit Kabine.

5. Sicherheitshinweise

Drehzahl nicht über 1500!



Polierer nie am laufenden Band einsetzen. Kabel nicht über die Karosse legen (Lackschaden!). Polierer erst ablegen wenn Pad steht. Politur ist reizend für Augen – bei Kontakt mit Wasser spülen, Augendusche an Säule C12.

6. Qualitätsmerkmale

i.O. = kein sichtbarer Punkt, keine Hologramme / Schleifspuren, Glanzgrad wie Umgebung.
n.i.O. = Durchschliff (Grundierung sichtbar) → sofort melden, nicht weiter polieren!

Rev.	Datum	Änderung	Erstellt	Geprüft	Freigabe
01	02.05.2016	Ersterstellung	M. K.	S. B.	T. W.
02	11.09.2017	Politur geändert	M. K.	S. B.	T. W.
03	14.03.2019	Drehzahl, PSA ergänzt	R. H.	S. B.	T. W.

GÜLTIG

neue Politur kommt Q4 → AA anpassen?? (Rücksprache Meister)