

Navodilo 105929 Izdaja: 10 Stran 1 od 17	Navodilo 105929	Izdaja: 10	Stran 1 od 17
--	-----------------	------------	---------------

Izdaja	Datum izdaje	Opis sprememb
09	05.07 2013	 Iz poglavja Obvladovanja zapisov odstranjen dokument »Opomnik za preverjanje popolnosti in skladnosti definicije procesa« Posodobljeno poglavje vezanih dokumentov
10	22.05.2014	Uskladitev z organizacijskimi spremembami

Pripravil:	Vili Malnarič	Pregledal:	Anton Petrič	Odobril:	Marko Gorjup		
Elektronska objava na TPV Portal veljavna brez podpisov							

1. Namen

Ta dokument določa način obvladovanja dokumentacije za definicijo izdelka in procesa pri procesih pridobivanja posla, upravljanja projektov, proizvajanja in pri obvladovanju sprememb

2. Področje uporabe

Ta dokument morajo upoštevati vsi sodelujoči v procesih pridobivanja posla, upravljanja projektov, proizvajanja in pri obvladovanju sprememb.

3. Definicije

V tem dokumentu uporabljeni izrazi in kratice se uporabljajo skladno z vsebino Poslovnika TPV d.d., standardov SIST EN ISO 9000, SIST ISO/TS 16949,SIST EN ISO 14001 in OHSAS 18001, ter kor sledi:


- PP pridobivanje posla
- IN upravljanje projektov
- PAK proizvajanje

4. Navodilo

Z dokumentacijo za definicijo izdelka in procesa se srečujemo na različnih nivojih. V procesu razvoja lahko TPV nastopa v vlogah, kot:

- a) Razvojni dobavitelj, kjer je odgovoren tako za definicijo izdelka kot definicijo procesa;
- **b)** Razvijalec procesa, kjer je odgovore za definicijo procesa, med tem ko je za definicijo izdelka odgovoren kupec,
- c) Kupec izdelkov, kjer je odgovornost za definicijo izdelka in procesa na dobavitelju.

V navodilu podan sistem obvladovanja dokumentacije omogoča obvladovanje dokumentacije v vseh treh vlogah. Vloga TPV-ja v procesu razvoja ima največji vpliv predvsem na dokumentacijo za definicijo izdelka, zato je v dokumentu podan najprej sistem obvladovanja dokumentacije za definicijo izdelka, sledi opis sistema elektronskega obvladovanja



dokumentacije za definicijo izdelka in procesa ter sistem verzioniranja in načina shranjevanja datotek.

4.1. Obvladovanje dokumentacije za definicijo izdelka

Obvladovanje dokumentacije za definicijo izdelka, ki je podana s 3D modeli, risbami in kosovnico, je definirano s sistemom označevanja dokumentacije, s podano vsebino konstrukcijske kosovnice, protokolom dela v Catia-ji in pred_nastavljenimi predlogami risb.

4.1.1. Sistem označevanje dokumentacije

Sistem označevanje dokumentacije je podan z matriko, ki podaja kombinacije in nabore »meta« podatkov potrebnih za posamezne oznak v različnih vlogah TPV-ja v procesu razvoja. S številkami je v matriki podan vrstni red podatkov v posamezni oznaki, prisotnost podatka v naborih pa je podana z »x«.

OD 1 1	1	D '1	•	•
Tabela	1:	Prikaz	scenari	iev

Tabela	1:1	TIKa	z sc	enar	ijev																	
»Meta« podatki Nabor oznak	1ZO	0Z2	£Z0	0Z4	SZ0	9ZO	LZO	8ZO	6Z0	0Z10	0Z11	0Z12	0Z13	0Z14	0Z15	0Z16	0Z17	81ZO	61ZO	OZZ0	OZ21	OZ22
R 1.1	1	2	3	4	5		6															
R 1.2	1	2	3	4	5		6															
R 1.3	1	2																				
R 1.4	1		2	3	4			5														
R 1.5	1	2	3	4	5			6			7											
R 2.1				3		4								1	2							
R 2.2				3		4			5					1	2							
R 3.1	1	2	3	4	5		6															
R 3.2	1	2	3	4	5		6															
R 3.3	1	2																				
R 3.4	1		2	3	4			5														
R 3.5	1	2	3	4	5			6			7											
R 4.1	1																			2	1*	1*
R 4.2	1												3							2	1*	1*
R 5.1	X	X	X	X	X													X				
R 5.2	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X				
R 5.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
R 5.4	X	X	X										X		X				X			
R 5.5													2									1

^{1* -} opcije, ko ni definirana identifikacija


4.1.1.1. Opis »meta« podatkov

Nabor »meta« podatkov je sledeč:

• **OZ1** – Identifikacija

Za identifikacijo uporabimo številko spremnega lista pridobivanje posla (SLPP), razen če:

- obstaja kupčeva identifikacija projekta (X44, ...), potem uporabimo njo




- če je projekt velik in kupčeva identifikacija ne obstaja ali jo hočemo prikriti, generiramo oznako (primer R48).

Oznako identifikacije projekta določi tim na začetku projekta.

• **OZ2** – Ime kosa TPV

Ime kosa je lahko samo tekstovno, v primeru velikega števila komponent pa ga je smiselno sestavljen iz numeričnega dela (šifre) in tekstovnega dela. Takšen sistem omogoča krajšanje in lažje urejanje imen.

Primer:



Za odločitev o uporabi numeričnega dela imena in določitve števila nivojev je odgovoren projektant izdelkov.

Primer šifrant numeričnega dela imena za sedeže:

Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Nivo 4 – Položaj na sedežu	Nivo 5 – Tip izdelka	Nivo 6 – Zap. Št. kosa
	0	0	0	0 SKLOP	1
	GARNITURA	GARNITURA	GARNITURA SKLOP		2
			1	2 CEVI	3
		<i>1</i> LEVI	VZGLAVNIK	3 ŽICE	4
I SEDEŽ SPREDAJ I KALINA		2	4 PENE	5	
		NASLONJALO	5 PREVLEKE	6	
		2 DESNI	3	6	7
		MEHANIZEM ZA NAKLON	PLASTIČNI DELI	8	
		3 1/3	4	7 SPOJNI ELEMENTI	9
			SEDALO	8 OSTALO	10
	2		5		11
	SEDEŽ ZADAJ		MEHANIZEM DVIŽNI		
		4 2/3	6 VODILA VZDOLŽNA		

*GARNITURA označuje kose in sklope, ki se uporabljajo na obeh prvih sedežih, na obeh zadnjih sedežih, ter na sedežih spredaj in zadaj

• **OZ3** – Številka kosa TPV

Je zaporedna številka iz evidence načrtov (tabela v Excelu). Definira jo projektant izdelkov iz tabele, v kateri so rubrike za št. kosa, identifikacijo, ime kosa, ime projektanta izdelka, datum, kupčeva številka izdelka in opombe. Za simetrične kose se odpre samo ena številka, ker se ločijo po oznaki L ali D. Pot na serverju do evidence načrtov:

Navodilo 105929

Izdaja: 10

Stran 4 od 17

J:\01 TPV dd\03 Sluzbe\Razvoj\01 Splosni dokumenti Razvoj\EVIDENCA IZDELKOV

• **OZ4** – Simetrija

Če kos nima simetrije, na to mesto vnesemo znak "#" . "L" pomeni, da je narisan levi del, desni pa je simetričen ali "D".

- **OZ5** TPV oznaka 3D modifa Označujemo s številkami od 00 do 99.
- **OZ6** Kupčeva oznaka 3D modifa Prevzamemo kupčevo oznako.
- **OZ7** Oznaka 3D modelov za virtualna vrednotenja Označujemo z oznako FEM.
- **OZ8** TPV oznaka 2D modifa Označujemo s črkami od A do Z.
- **OZ9** Kupčeva oznaka 2D modifa Prevzamemo kupčevo oznako.
- **OZ10** Status risbe

Predvidene so sledeče oznake:

- **Informativna** dokument ni pregledan in odobren, zato se lahko uporablja le informativno.
- **Prototip** dokument pregledan in odobren. No osnovi dokumenta se izdelajo prototipi.
- **Serija** dokument pregledan in odobren. Na osnovi dokumenta se izvaja serijska proizvodnja.
- Ostalo.
- **OZ11** Tip risbe

Predvidene so naslednje oznake:

- K konstrukcijska
- \mathbf{S} sestavna
- **F** funkcionalna
- **M** montažna
- O ostalo
- **OZ12** Variante izdelkov

Z dogovorjenimi oznakami označimo različice izdelka

Primer: **RHD** – desni volan, **LHD** – levi volan

- OZ13 Datum pregleda načrtov ob njihovem prejetju ali ob njihovi spremembi
- **OZ14** Kupčev naziv izdelka
- **OZ15** Kataloška številka kupca
- **OZ16** Dobaviteljev naziv izdelka
- **OZ17** Kataloška številka dobavitelja

Navodilo 105929 Izdaja: 10 Stran 5 od 17

- **OZ18** Opis sprememb
- **OZ19** Ime projektanta izdelkov
- OZ20 Naziv projekta ali pridobivanja posla
- **OZ21** Številka projekta
- OZ22 Številka pridobivanja posla

4.1.1.2. Oznake in nabori podatkov v različnih vlogah TPV-ja

Vloge TPV-ja:

a) Razvoj izdelka in procesa izvaja TPV:

- R 1.1 ime 3D modela
- R 1.2 ime datoteke 3D modela
- R 1.3 naziv izdelka na 2D risbi
- R 1.4 številka 2D risbe, koda
- R 1.5 ime datoteke 2D risbe

b) Razvoj izdelka izvaja kupec, TPV izvaja razvoj procesa:

- R 2.1 ime datoteke 3D modela
- R 2.2 ime datoteke 2D risbe

V tem primeru ohranimo kupčevo dokumentacijo za definicijo izdelka, jo označimo, uredimo ime datoteke in jo shranimo v naš sistem map

c) Razvoj izdelka izvaja dobavitelj:

- R 3.1 ime 3D modela
- R 3.2 ime datoteke 3D modela
- R 3.3 naziv izdelka na 2D risbi
- R 3.4 številka 2D risbe, koda
- R 3.5 ime datoteke 2D risbe

V tem primeru uporabljamo enak sistem kot, da razvoj izdelka izvaja TPV s tem, da vnesemo kupčevo risbo v risbo z našo glavo.

Konstrukcijska kosovnica (4.1.2.) za vse tri vloge:

- R 4.1 ime kosovnice
- R 4.2 ime datoteke kosovnice

Obvezen nabor podatkov:

- R 5.1 podatki v 3D okolju (Catia-je)
- R 5.2 podatki na 2D risbi (Razvoj izdelka in procesa izvaja TPV) R 5.2
- R 5.3 podatki v konstrukcijski kosovnici (poglavje 4.1.2)
- R 5.4 podatki v evidenci izdelkov(poglavje 4.1.5)
- R 5.5 podatki na 2D risbi: elektronska oznaka risbe, v vlogi TPV-ja b) in c)



Navodilo 105929

Izdaja: 10

Stran 6 od 17

4.1.2. Konstrukcijska kosovnica (R 5.3)

Kosovnica je namenjena obvladovanju nabora komponent izdelka in obvladovanju sprememb. Obvezna je na vsakem pridobivanju posla, pri obvladovanju projektov, pri proizvajanju in pri obvladovanju sprememb.

Glava kosovnice:

		Odgovorni projektant izo	delkov	Projektant izdelkov	
	X12-XXXX Ime projekta	lme:		Ime:	
		Podpis:		Podpis:	

Na desni strani je prostor za podpis odgovornega projektanta izdelkov z datumom odobritve in podpis projektanta izdelkov, ki je kosovnico kreiral z datumom.

Kosovnica:

Zap. št.	Nivo 1 [*] (OZ2)	Nivo 2 [*] (OZ 2)	Tekstovni del imena kosa (OZ 2)	Št. kosa TPV (OZ 3)	Št. kosa kupec (OZ 16)

Datum uveljavitve spremembe: DD.MM.LLLL			Levi		Dimenzije		
3D Modif (OZ 5)	2D Modif (OZ 8)	Modif kupca (OZ 5+8)	Opis spremembe (OZ 18)	desni (OZ 4)	Št. Kosov	Materiala	Oznaka materiala
: : : :							

Neto teža kosa (kg/ kos)	Opombe	Naziv kupca	Ime 3D datoteke	Ime 2D datoteke	Status (OZ 10)	Tip risbe	Razno
i : :							

Nivoje vključujemo po potrebi

Opis polj kosovnice, ki niso zajeti v »meta« podatkih:

• Zaporedna številka (vpišemo zaporedno številko izdelka)

Obvladovanje dokumenta	ncije za definicijo izdelk	a in procesa
Navodilo 105929	Izdaja: 10	Stran 7 od 17

- Datum uveljavitve spremembe (za vsako spremembo skopiramo rubrike in jih dosledno izpolnimo. Spremenjene postavke označimo z rdečo barvo, da so lažje opazne):
 - o 3D Modif (številka od 00 do 99)
 - 2D Modif (črke od A do Ž)
 - o Modif kupca (prevzamemo kupčevo oznako modifa)
 - Komentar (opis spremembe)
- Št. kosov (število kosov na proizvod)
- Dimenzije (dimenzije materiala, npr.: debelina pločevine, premer cevi,...)
- Oznaka materiala (oznaka materiala in standard)
- Neto teža kosa (kg/kos)


4.1.3. Protokol dela v Catia-ji

Protokol dela v Catia-ji je posebej urejen v dokumentu: **Delovno okolje v Catia-ji**. Navodilo 106412, .

4.1.4. Definicija standardnih predlog risb

Definicija standardnih predlog risb se nahaja na skupnem serverju v datoteki: »Standardi_TPV-XX« na naslednji povezavi:

Glava za risbe:



V primeru, da izdelek vsebuje posebne karakteristike (PK), je potrebno oznake le teh skladno z zahtevami kupca ali internimi zahtevami TPV (N108094) obvezno vnesti na predvideno mesto v glavi risbe!



Navodno 105929 12daja: 10 Stran 8 od 1	Navodilo 105929	Izdaja: 10	Stran 8 od 17
--	-----------------	------------	---------------

Tabela vodenja sprememb:

Index 3D	Index 2D	Zona Area	Datum Date		Sprememba Modification	Ime Name
3D	217	Aica	Date	140.	Nouncation	Tvanic

Tabela sestavnice:

Poz.	Naziv izdelka	Št. risbe	Št. kosa	Material	Št. kosov	Zaščita	Masa

Opcije kartuš (po potrebi)


Opombe	Karakteristika funkcije	Karakteristika varnosti	Uporabljeni standard

Status načrta	Vrsta risbe	Vrsta risbe		Material	Koordinate referenčne točke
Za informacijo	Konstrukcijska				
Za izdelavo	Sestavna				
prototipa	Funkcionalna				
Validiran za proizvodnjo	Montažna				
Ostalo	Ostalo				

Tabela odobritev:

Služba/Department	Odgovorni/Responsible	Izvedljivost/Feasibility		Komentar/Comment	Podpis/Signature	
		OK	NOK		l copies organisate	
Nabava/Purchase						
Izdelek/Product						
Proces/Proces						
Kakovost/Quality						

Tabelo odobritve izpolnijo posamezne službe in s podpisom potrdijo ali zavrnejo dokument.



4.1.5. Postopek pregleda in označevanja risb (R 5.5)

Prodajnik preko e-pošte pošlje spremni list pridobivanja posla (poglavje 4.2.1.) in skliče sestanek tima. Projektanta izdelka pregleda kupčevo dokumentacijo, preveri popolnost definicije izdelka: material, površinsko zaščito, bazne sisteme, standarde (interne, evropske, ...), standard za osnovne tolerance inp. in 2D risbe označi z žigom.

V primeru nepopolne definicije izdelka, sproži pridobivanje manjkajočih se podatkov. V tem primeru projektant izdelkov ravno tako označi 2D risbe z žigom in navede manjkajoče podatke.

Prav tako projektant izdelkov z žigom potrdi zadnji veljavni modif dokumentacije, ki smo jo prejeli od kupca. S tem izključimo možnost, da se na pridobivanju posla pregledujejo načrti, ki jih projektant izdelkov, kot skrbnik izdelka, še ni pregledal. Datum z žigom nedvoumno pove, katera verzija je zadnja.

Označene 2D risbe in modele shrani v mape ter izpolni kosovnico: <u>J:\01 TPV dd\01 RP\02 IN\X12-XXXX Ime projekta\2.Razvoj proizvoda\2.4 KONSTRUIRANJE PROIZVODA</u> in nato obvesti tim o opravljenih aktivnostih.

Na skupnem sestanku, se na osnovi prejete dokumentacije ponovno preveri popolnost definicije izdelka. Obravnavajo se podatki, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo ponudbe. V primeru nepopolne definicije izdelka, tim sproži pridobivanje manjkajočih se podatkov.

Postopek označevanja:

- 3D model ali načrt zavedemo v excelovo tabelo: <u>J:\01 TPV dd\03 Sluzbe\Razvoj\01 Splosni dokumenti Razvoj\EVIDENCA IZDELKOV</u>, ki zagotavlja enoznačnost oznake.
- Popolnost definicije
- Žig se vstavi na elektronski format risbe na vso tehnično dokumentacijo (zunanjega izvora in lastne), ko se začne pridobivanje posla.
- Sestavljen je iz oznake TPV, številke pridobivanja posla, datuma prejetja načrta in datuma spremembe (**TPV d.d.**, **PP 3866, 22.11.2007**).
- 1. Žig za pdf format se izvede s pomočjo programskega orodja PDFill:
 - a. Zaženemo program
 - b. Izberemo PDFill PDF Tools (Absolutely free)
 - c. Izberemo okno številka 6: Add header and footer information
 - d. Nato izberemo PDF file, na katerega želimo vnesti žig
 - e. Glede na prostor na risbi izberemo lokacijo napisa (v glavi ali v nogi)
 - f. V okence Text before number napišemo vsebino žiga. Lahko ga tudi centriramo in pomikamo po risbi glede na razpoložljiv prostor.
 - g. Načrt shranimo kot (Save As) nov dokument, oziroma kot zadnjo verzijo.
- 2. Žig za tif (ali drug) format: za označevanje uporabimo programsko orodje Slikar.
 - a. Žig naj bo, če je le mogoče, nad glavo risbe ali pa na levi strani glave, da je takoj viden.



b.	Če pride do spremembe, na novi verziji ponovimo postopek označevanja. Na stari
	verziji žig pustimo!

Izdaja: 10

Stran 10 od 17

c. Za označevanje izdaj risb je odgovoren projektant razvoja izdelka.

Navodilo 105929

d. Ko dobi novo izdajo, jo mora glede na zgornja navodila označiti in o tem obvestiti vse člane tima, in sicer o lokaciji nove ali popravljene dokumentacije na serverju po elektronski pošti.

4.2. Sistem elektronskega obvladovanja dokumentacije za definicijo izdelka in procesa

Obvladovanje elektronske dokumentacije za definicijo izdelka in procesa je urejeno na skupnem disku »J:\«, kar je generalno podano v navodilu 107242; Obvladovanje dokumentacije na skupnem disku »J:\«, podrobneje pa je za posamezne pod-procese. Realizacije proizvoda podano v nadaljevanju dokumenta. Sistem v osnovi bazira na vnaprej pripravljenih drevesnih strukturah z določenimi pravicami za branje in pisanje. Postopek verzioniranja datotek in način shranjevanja je podan v poglavju 4.5.

4.2.1. Pridobivanje posla (PP)


Pri prejemu povpraševanja in predlogih sprememb se zažene proces pridobivanja posla, kjer je skrbnik prodajnik, ki kreira drevesno strukturo datotek za pridobivanje posla ter dodeli pravice za branje oz. pisanje, v katero člani pridobivanja posla shranijo podatke. Drevesna struktura se nastavi v mapi: J:\01 TPV dd\01 RP\01 PP\PP XX\PP vzorec

Pridobivanja posla se označujejo zaporedno. Če so spremembe v pridobivanju posla, dokument SLPP verzioniramo in dodamo črko »S« (sprememba), številka pa ostane enaka.

Prodajnik shranjuje dokumente v mapo: <u>J:\01 TPV dd\01 RP\01 PP\PP XX\PP vzorec\1</u> Prodaja

Ostale službe shranjujejo dokumente v njim namenjene mape (razvoj izdelka, razvoj procesa, nabava, prodaja).

Drevesna struktura datotek za pridobivanje posla (PP)



Navodilo 105929 | Izdaja: 10 | Stran 11 od 17

Projektant izdelkov dobi izhodiščno dokumentacijo za definicijo izdelka v mapah:

J:\01 TPV dd\01 RP\01 PP\PP XX\PP vzorec\1 Prodaja\1.3 Načrti kupca

J:\01 TPV dd\01 RP\01 PP\PP XX\PP vzorec\1 Prodaja\1.4 CAD modeli kupca

Dokumentacijo pregleda in označi (postopek pregleda in označevanja risb je opisan v poglavju 4.1.5), pripravi modele za nadaljnje delo ter vse skupaj shrani v mapo: J:\01TPV dd\01 RP\01 PP\PP XX\PP vzorec\2 Definicija proizvoda\2.4 KONSTRUKCIJSKA DOKUMENTACIJA

V tej mapi so torej shranjene zadnje veljavne verzije risb in modelov, s katerimi operiramo.

4.2.2. Proces upravljanja projektov(IN)

V procesu upravljanja projektov se na osnovi odobrenega predloga projekta sproži vzpostavitve projekta. Projektna pisarna v portfelju odpre nov projekt in mu dodeli šifro ter uradni naziv (Npr.: X12-XXXX Ime projekta). Na osnovi teh podatkov skrbnik kreira v mapi: J:\01 TPV dd\01 RP\02 IN drevesno strukturo projekta, dodeli pravice za branje in pisanje. V vzpostavljeni mapi se vodi vsa potrebna dokumentacija projekta.

Do sedaj nastala dokumentacija, ki se je vodila v drevesni strukturi pridobivanja posla se prenese v novo nastavljeno drevesno strukturo projekta.

Skrbnik je organizator projektne pisarne (PPi), ki ga nadomešča direktor PPi ter inženir standardizacije. Glede na posamezne zahteve projekta, lahko vodja projekta predlaga zoženje ali razširitev pooblastil za dostop.

Drevesna struktura mape projekta vsebuje 5 podmap na prvem nivoju. Prednastavljene podmape se ne spreminja, lahko pa se struktura map še razširi v globino.

Opis namena posameznih map:

0. Vložišče:

- člani projekta tu odlagajo dokumente, za katere ni točno določeno mesto in se kasneje razvrstijo v ustrezno mapo

1. Vodenje projekta:

- mapa vsebuje podmape za vsako pomembno področje projekta (vzpostavitev, zapisniki, poročila, prodaja, nabava, ekonomika, ...). Vsak zadolžen član projektnega tima iz procesa pridobivanja posla prenese potrebne vhodne podatke in dokumente, ki so izhodišče za vzpostavitev projekta.

V fazi izvajanja projekta se v podmape projekta shranjujejo vsi potrebni dokumenti, ki se nanašajo na vodenje posameznega področja projekta.

2. Razvoj proizvoda:

- drevesna struktura map za shranjevanje vseh podatkov in dokumentov, ki se nanašajo na razvoj izdelka

3. Razvoj procesa:

- drevesna struktura map za shranjevanje vseh podatkov in dokumentov, ki se nanašajo na razvoj procesa



Izdaja: 10

Navodilo 105929

Stran 12 od 17

4. Arhiv:

- drevesna struktura map za shranjevanje vseh podatkov in dokumentov, ki so predmet izhoda projekta. Tu se prenesejo zadnji ažurni dokumenti, ki so nastali v fazi zaključevanja projekta in so namenjeni za predajo na poslovne enote (PE), v katerih se izvaja proizvodnja. Predaja potrebne papirne dokumentacije se izvede s pomočjo obrazca: **Seznam predane dokumentacije na lokacijo** (Št. 107343).

V mapi <u>J:\01 TPV dd\01 RP\02 IN</u> se nahaja tudi mapa **1. V pripravi**, ki je namenjena tistim bodočim projektom za katere še nimamo odobritve za vzpostavitev projekta.

Pravilo je, da se v <u>J:\01 TPV dd\01 RP\02 IN</u> nahajajo samo mape projektov, ki se nahajajo v portfelju projekta. Vsako spremembo tega pravila je potrebno uskladiti s projektno pisarno.

Ko se projekt zaključi se celotna mapa projekta prenese v mapo: J:\01 TPV dd\01 RP\02 IN\2.Arhiv.

Drevesna struktura datotek za upravljanje projektov (IN)

• • •	
□ 🗀 X12-XXXX_Ime projekta	☐ (a) 3.Razvoj procesa
■ ○ 0.Vložišče ■ 0.Vlo	■ ☐ 3.1 SMERNICE ZA RAZVOJ PROCESA
🖃 🧀 1.Vodenje projekta	⊞
■ 1.1.Vzpostavitev	
	■ ☐ 3.4 NACRTOVANJE TEHNOLOGIJE
⊞ 🦰 1,3.Poročila	■ ☐ 3.5 NACRTOVANJE KAKOVOSTI
⊞ 🦰 1.4.Prodaja	■ ☐ 3.6 ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI
⊞ 🦰 1.5.Nabaya	■ ☐ 3.7 POPIS IN ANALIZA KARAKTERISTIK PROCESA
□ 1.6.Ekonomika	■ ☐ 3.8 ZVEZKI ZAHTEV
⊞ 🛅 1.8.Kadri	■ ☐ 3.10 VZDRŽEVANJE
■ 🛅 1.9.Informatika	■ ☐ 3.11 PREDSERIJSKA PROIZVODNJA
■ 1.10.Zdravje_varnost_okolje	■
	🖃 🧀 4. Arhiv
	□ [a] X12-XXXX Ime projekta
□	☐ ☐ SAP ident_Ime dela
■ 🗀 2.1 VHODNI PODATKI	⊞ 🛅 01 3D CAD MODEL
2.2 SMERNICE ZA RAZVOJ PROIZVODA	⊞ 🛅 02 2D NAČRTI
	■ ☐ 03 KOSOVNICE
2.4 KONSTRUIRANJE PROIZVODA	■ ○ 04 ZVEZEK ZAHTEV PROIZVODA
	■ ○ 05 POROČILO VIRTUALNIH VREDNOTENJ O O O O O O O O O O O O O
2.6 KARAKTERISTIKE PROIZVODA	🖪 🚞 06 POPIS IN ANALIZA KARAKTERISTIK PROIZVODA IN PROCESA
	■ ☐ 07 PLAN OBVLADOVANJA ZA PROTOTIPE
	■ ○ 08 ZVEZEK ZAHTEV ZA MATERIALE
⊞	■ ○ 09 ZVEZEK ZAHTEV ZA KUPLJENE DELE ■ 00 ZVEZEK ZAHTEV ZA KUPLJENE DELE ■ 00 ZVEZEK ZAHTEV ZA KUPLJENE DELE ■ 00 ZVEZEK ZA ZHENE ■ 00 ZVEZEK ZHENE ■ 00
	⊞ 🛅 10 POROČILO PREIZKUŠANJ
C.10 NAVODILA ZA ROKOVANJE S PROIZVODOM	■ ☐ 11 NAVODILO ZA ROKOVANJE 5 PROIZVODOM
	■ ☐ 12 FMEA PROIZVODA
➡ ☐ 2.12 ANALIZA SKLADNOSTI PROIZVODA	⊞ 🛅 13 STANDARDI
	■ 14 TEHNOLOŠKI POSTOPEK
	■ ☐ 15 SINOPSIS PROCESA
	⊞ 🛅 16 LAY OUT
	⊞ 🛅 17 TEHNOLOŠKI OPERACIJSKI LISTI
	■
	■ ☐ 19 OPERACIJSKI LISTI KONTROLE
	■ ○ □ 20 PREDPIS PAKIRANJA
	■ ○ 21 PLAN PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA
	🗉 🚞 22 ZVEZKI ZAHTEV ZA KUPLJENA SREDSTVA
	■
	🗉 🚞 24 POTRDITEV DEFINICIJE IZDELKA IN PROCE5A
	🖪 🗀 25 POTRDITEV IZDELKA IN PROCESA



4.2.2.1 Postopek odobritev vnosa in sprememb tehnoloških matičnih podatkov v informacijski sistem SAP

Pri vnosu in vsaki spremembi »SAP« kosovnice v informacijskem sistemu SAP ter vnosu in spremembi tehnoloških postopkov v informacijskem sistemu SAP je potrebno narediti ustrezne izpise, ki jih nato s podpisom potrdi projektant proizvodnih procesov na projektu in s podpisom odobri Direktor razvoja procesa.


»SAP« kosovnice

- a. V SAP-u zaženemo transakcijo **CS12** in odpremo kosovnico za želeni material.
- b. Kliknemo na gumb v orodni vrstici, in shranimo datoteko v txt formatu na želeno mesto s poljubnim imenom. Pazimo da jo shranimo kot Uncorverted.
- c. Odpremo datoteko, ki smo jo shranili, označimo vse in celotno vsebino kopiramo v Word-ov dokument \\udfs\skupno\01 TPV dd\03 Sluzbe\Razvoj\01 \\
 Splosni dokumenti Razvoj\TEMPLATE KSV IN TP\KSV.DOT. Pazimo, da prilepimo vsebino med glavo in nogo,ter da je pisava v Wordu nastavljena na Courier New.
- d. Potrjeni in odobreni dokument z elektronskim podpisom shranimo v PDF formatu, v mapo za verzioniranje dokumenta.

Elektronske verzije potrjenih in odobrenih dokumentov se odlaga in verzionira v mapah \\3. razvoj procesa\3.4 nacrtovanje tehnologije\3.4.1 matični podatki.

»SAP« tehnološkega postopka

a. V SAP-u zaženemo transakcijo **CA51** in odpremo želeni tehnološki postopek.



- b. Izberemo in shranimo datoteko v txt formatu na želeno mesto s poljubnim imenom. Pazimo da jo shranimo kot Uncorverted.
- c. Odpremo datoteko, ki smo jo shranili, označimo vse in celotno vsebino kopiramo v Word-ov dokument J:\01 TPV dd\03 Sluzbe\Razvoj\01 Splosni dokumenti Razvoj\TEMPLATE KSV IN TP\TP.DOT. Pazimo, da prilepimo vsebino med glavo in nogo,ter da je pisava v Wordu nastavljena na Courier New
- d. Potrjeni in odobreni dokument z elektronskim podpisom shranimo v PDF formatu, v mapo za verzioniranje dokumenta.

Elektronske verzije potrjenih in odobrenih dokumentov se odlaga in verzionira v mapah: \\3. razvoj procesa\3.4 nacrtovanje tehnologije\3.4.3 tehnološki postopki.



4.2.3. Proizvajanje (PAK)

Ob zaključku projekta se celotna dokumentacija iz mape (4.Arhiv): <u>J:\01 TPV dd\01 RP\02 IN\X12-XXXX Ime projekta\4.Arhiv</u>, skopira mapo (X12-XXXX Ime projekta) v mapo: <u>J:\01 TPV dd\01 RP\03 PAK</u>

Na tem mestu se dokumentacija obvladuje v času trajanja serijske proizvodnje.


V tej mapi se zopet dodelijo bralno pisalne pravice. Odgovoren za dodeljevanje pravic je inženir standardizacije.

V mapi **PAK** se praviloma dodelijo sledeče pravice:

- Razvoj ima bralne pravice za celotno proizvajanje.
- Razvoj izdelka ima bralne pisalne pravice za definicijo izdelka 01-14.
- Lokacija in kakovost pa ima bralne pisalne pravice za definicijo izdelka 15-26.
- Pravice za dostop se lahko spremenijo za nemoteno izvajanje morebitnih sprememb.

•

Drevesna struktura datotek v mapah proizvajanja (PAK)



4.2.4. Obvladovanje sprememb

Pri obvladovanju sprememb, ki se izvajajo po postopku: **Obvladovanje sprememb**, navodilo 105165, se dokumentacija za vsako spremembo vodi v mapi: <u>J:\01 TPV dd\01 RP\04 Obvladovanje sprememb</u>

4.3. Obvladovanje zvezkov zahtev

Obvladovanje dokumentov zvezkov zahtev je urejeno na skupnem disku »J:\«, obvladovanje podatkov zvezkov zahtev za materiale in kupljene dele je urejeno z aplikacijo in bazo v Access. Obvladovanje zvezkov zahtev je podrobno opisano v navodilu 108147.



Navodilo 105929

Izdaja: 10

Stran 15 od 17

4.4. Obvladovanje standardov in regulative

Obvladovanje standardov in regulative v elektronski obliki je urejeno na skupnem disku »J:\«. \\Udfs\skupno\01 TPV dd\02 Skupno odlagalisce\Razvoj\Standardizacija\STANDARDI ELEKTRONSKI\NORME\.

Specifične zahteve kupcev so obvladovane na TPV Portalu med dokumenti TPV d.d..


Pred uporabo standardov in regulative v sklopu Pridobivanja posla ali upravljanja projektov je potrebno v sklopu aktivnosti »Preverjanje in zagotavljanje popolnosti povpraševanja« preveriti njihovo ažurnost in v primeru neažurnosti pridobiti zadnje izdaje.

Naročila, veljavnost in statute standardov EN in ISO izvajamo na spletni strani slovenskega inštituta za standardizacijo http://www.sist.si/, za standarde DIN pa na http://www.beuth.de/. Standarde kupcev pa preverjamo na njihovih portalih, in sicer za kupca BROSE na https://cfp.brose.de/cfolders/default.htm, za kupca RENAULT pa na https://suppliers.renault.com/wps/portal.

Standardi v papirni obliki se shranjujejo in obvladujejo v oddelku standardizacije. Za izvajanje aktivnosti vezanih na obvladovanje standardov je odgovoren tehnik standardizacije.

4.5. Verzioniranje datotek in način shranjevanja

Zadnja veljavna verzija dokumenta mora biti transparentno shranjena in hitro dostopna. Zato v vseh mapah (naveden je primer za konstrukcijsko dokumentacijo) izdelamo drevesno strukturo, ki jo vidimo na primeru. Ko odpremo določeno datoteko, vidimo zadnjo verzijo želenega dokumenta in mapo »OLD«, v kateri so shranjene vse prejšnje verzije dokumenta. Tako imamo možnost spremljati zgodovino sprememb.





Stran 16 od 17

Navodilo 105929 Izdaja: 10

5. Obvladovanje zapisov

Vsi zapisi se trajno hranijo v elektronski obliki v dokumentacijskem sistemu.

Matrika zapisov:

NAZIV IZPISA	ODGOVO		IDENTIFIKACI	OBRAZEC	
	IZDELA	ARHIV	JA		
3D CAD model	Projektant izdelka	J:\01 TPV dd\01 RP	Glej 105929	106412	
2D Načrt	Projektant izdelka	J:\01 TPV dd\01 RP	Glej 105929	105929	
Kosovnica	Projektant izdelka	J:\01 TPV dd\01 RP	Glej 105929	105929	
Zvezek zahtev proizvoda	Projektant izdelka	J:\01 TPV dd\01 RP	Št. SLPP	Kupčev dokument	
Poročilo virtualnih vrednotenj	Inženir virtualnih vrednotenj	J:\01 TPV dd\01 RP	Št. SLPP	107410	
Študija izvedljivosti	Projektni tim	J:\01 TPV dd\01 RP	Št. SLPP	108032	
Popis in analiza karakter. proizvoda in procesa	Zunanji / Projektni tim	J:\01 TPV dd\01 RP	Št. SLPP	Kupčev dokument	
Plan obvladovanja za prototipe	Projektant nadzora proizvodnih procesov	J:\01 TPV dd\01 RP	Št. SLPP	Kupčev dokument	
Zvezek zahtev za materiale	Projektant proizvodnih procesov	J:\01 TPV dd\01 RP	Številka iz dokumentacije	100901	
Zvezek zahtev za kupljene dele	Projektant proizvodnih procesov	J:\01 TPV dd\01 RP	Številka iz dokumentacije	100901	
Poročilo preizkušanj	Inženir preizkusnega laboratorija	J:\01 TPV dd\01 RP	Št. SLPP	106179	
Navodilo za rokovanje s proizvodom	Projektant proizvodnih procesov	J:\01 TPV dd\01 RP	Št. SLPP	-	
FMEA proizvoda	Projektni tim	J:\01 TPV dd\01 RP	Št. SLPP	Apis IQ- FMEA	
Standardi	Zunanji / Inženir standardizacije	J:\01 TPV dd	Številka iz dokumentacije	-	
Opomnik za preverjanje popolnosti in skladnosti definicije proizvoda	Projektant izdelka	J:\01 TPV dd\01 RP	SAP ident izdelka	103591	
Tehnološki postopek	Izpis iz sistema SAP	Sistem SAP	SAP ident izdelka	SAP	
Sinopsis procesa	Projektant proizvodnih procesov	J:\01 TPV dd\01 RP	Št. SLPP	-	
Lay out	Projektant proizvodnih procesov	J:\01 TPV dd\01 RP	Št. SLPP	-	
Operacijski list proizvodnje	Projektant proizvodnih procesov	J:\01 TPV dd\01 RP	SAP ident izdelka	100197	
Plan obvladovanja	Projektant nadzora proizvodnih procesov	J:\01 TPV dd\01 RP	SAP ident izdelka	SAP	
Kontrolni postopek	Izpis iz sistema SAP	Sistem SAP	SAP ident izdelka	=	
Predpis pakiranja	Projektant proizvodnih procesov	J:\01 TPV dd\01 RP	SAP ident izdelka	-	
Zvezki zahtev za kupljena sredstva	Projektant proizvodnih procesov	J:\01 TPV dd\01 RP	Številka iz dokumentacije	108090	
FMEA procesa	Projektni tim	J:\01 TPV dd\01 RP	Št. SLPP	Apis IQ- FMEA	
Seznam predane dokumentacije	Projektant nadzora proizvodnih procesov	J:\01 TPV dd\01 RP	Št. SLPP	105162	
Part Submission Warrant	Projektant nadzora proizvodnih procesov	J:\01 TPV dd\01 RP	Št. SLPP	107979	
Matrika odgovornosti in pristojnosti – Raziskave	Direktor raziskav	Direktor raziskav	Datum	103750	



Navodilo 105929 Izdaja	: 10 Stran	17 od 17
------------------------	--------------	----------

Matrika odgovornosti in pristojnosti – Razvoj izdelka	Direktor razvoja izdelka	Direktor razvoja izdelka	Datum	103750
Matrika odgovornosti in pristojnosti – Razvoj procesa	Direktor razvoja procesa	Direktor razvoja procesa	Datum	103750

6. Prehodne in končne določbe

Ta postopek začne veljati 22.05.2014 in v celoti nadomesti izdajo 09 z dne 05.07 2013. Objavi se na TPV Portal. O izdaji se obvestijo vsi uporabniki. Za izvajanje tega postopka je odgovoren oddelek standardizacije.

Za nadzor nad izvajanjem tega postopka je pooblaščen direktor razvoja izdelka.

7. Vezani dokumenti

- 103570 "Prodaja"
- 103590 "Razvoj"
- 103580 "Nabava"
- 103600 "Proizvajanje"
- 105165 "Obvladovanje sprememb"
- 106412 "Delovno okolje v CATIA-ji V5"
- 107242 "Obvladovanje dokumentacije na skupnem disku »J:\"
- 108094 "Označevanje posebnih karakteristik"
- 108147 "Obvladovanje zvezkov zahtev"
- Ob 103571 "Spremni list pridobivanja posla'
- Ob 100874 "Pregled pogodbe"
- Ob 105162 "Seznam predane dokumentacije na lokacijo"