

Основное назначение – для обслуживания металлорежущих станков, а именно, для загрузки и разгрузки деталей типа тел вращения диаметром до 150 мм, высотой до 150 мм при производстве изделий электронной промышленности.

 Число степеней подвижности.
 5

 Тип привода:
 • по степеням подвижности.
 электромеханический о схвата.

 Устройство управления.
 Позиционное

 Способ программирования перемещений.
 обучение по первому циклу

 Погрешность позиционирования, мм.
 ± 0,5

 Линейные перемещения, мм:
 300

 х (со скоростью 0,05 м/с).
 300

 z (со скоростью 0,05 м/с).
 160

 у (со скоростью 0,1 м/с).
 300

 Выдвижение схватов "к" 5 мм.

Вращение на угол ϕ = 90°.

Страна – изготовитель СССР.