

Основное назначение—для сварочных работ.

Номинальная грузоподъемность, кг	13,6
Число степеней подвижности	6
Число рук/захватов на руку	
Тип приводаГид	равлический
Устройство управления	Контурное
Число программируемых координат	6
Способ программирования перемещений	Обучение
Ёмкость памяти системы, число положений рабочего органа	60
Погрешность позиционирования,мм	$\pm 1,0$
Максимальный радиус зоны обслуживания R,мм	2050
Масса,кг	560
Линейные перемещения со скоростью 0,15м/с, мм:	

r......882

Угловые перемещения со скоростью 30 град/сек, град. :

teta	48
fi	220
alpha	90
oeta	