Новые направления развития автоматического контроля.

Значительное повышение точности измерений в производственных условиях достигается при применении нового средства автоматического контроля — лазерного интерферометра. Он обладает рядом преимуществ: дистанционностью измерений, высокой точностью, отсутствием износа (метод измерения является бесконтактным), быстродействием, выходом на цифровое отсчетное устройство и на печать, возможностью автомагического ввода поправок на изменение внешних условий измерения.




Рис. III.52. Блок-схема лазерногоинтерферометра

Лазерные интерферометры применяют для точного измерения больших и малых перемещений, проверки станков с программным управлением, калибровки шкал и для измерения образцовых мер и деталей высокой точности в сочетании с измерительными машинами.

Принципиальная схема измерения перемещений с помощью лазерного интерферометра изображена на рис. III.52. Лазерный интерферометр состоит из трех узлов: измерительной головки 1, установленной на неподвижной части станка, отражателя 11, закрепленного на неподвижной части станка, точность перемещения которой проверяется, например, на суппорте станка, и электронно-вычислительного устройства /// с цифровым отсчетом. В качестве, источника света используют гелий — неоновый лазер (оптический квантовый генератор) 1 со стабильной длиной волны $\lambda = 0.6328$ мкм. Из коллиматора 2 пучок параллельных лучей (около 1 мм в диаметре) поступает на разделительную пластину 5. Часть светового потока отражается от разделительной пластины на неподвижное зеркало 4 и, отразившись от него, проходит обратно через разделительную пластину 5 к фотоэлектрическому приемному устройству 6. Другая часть светового потока проходит через: разделительную пластину 5 и угловую призму 8 на второе неподвижное зеркало 7. Отразившись от зеркала 7, лучи в обратном направлении проходят через призму 8 к разделительной пластине 5 и фотоприемнику 6. Вследствие разности хода лучей возникают интерференционные полосы, отстоящие друг от друга на расстоянии λ /4. Полосы отсчитывает двухнаправленный счетчик, определяющий число полос и направление их перемещения. Применяют две системы полос, сдвинутых на 90°. По последовательности появления этих полос счетное устройство определяет характер изменения расстояния между головкой / и отражателем //. Результаты измерений обрабатываются в счетном устройстве /// и выдаются на цифровое отсчетное устройство 9 и печать с поправкой на изменение температуры, давления и влажности среды. Предварительная соосная установка головки I и отражателя // производится с помощью автоколлиматора 3. Предельная погрешность изменения определяется выражением \pm (0,0003 \pm 0,5 \pm 10⁻⁶ L) мм и составляет 0,25 мкм на длине до 20 м.

В последнем десятилетии получили распространение универсальные координатные измерительные машины с программным управлением. Это направление развития автоматического контроля является весьма перспективным при необходимости точного измерения деталей сложной формы. В зарубежной практике они применяются на заводах, производящих ракеты, космические корабли, сверхзвуковые самолеты, точные станки и т. д.

Автоматическая измерительная машина фирмы "Шеффилд" состоит из основания, на котором укреплена жесткая рама с подвижными измерительными каретками и датчиками для наружных и внутренних измерений; высокопрецизионного поворотного стола, на котором закреплена контролируемая деталь; устройства программного цифрового управления и электронного пульта с измерительными и усилительными цепями, устройством цифрового отсчета и печатающим устройством.

Автоматическая измерительная машина легко перестраивается, благодаря чему ее можно использовать и в мелкосерийном производстве. Управляют перемещениями измерительных кареток с помощью следящих гидросистем. Измерительная система определяет положение точек контролируемой поверхности, их линейные и угловые параметры с предельной погрешностью 2,5,мкм на всем пределе измерений: контролируются наружные диаметры до 500 мм, внутренние от 50 мм. Вариация показаний находится в пределах $\pm 0,125$ мкм. Предельная погрешность положения измерительных кареток — 0,37 мкм.

Достигается значительное повышение производительности контроля деталей сложной формы. Машина в автоматическом режиме производит 1000 измерений за 2 ч. При контроле старыми методами на эту работу потребовалось бы около месяца.

Одним из новых направлений в автоматизации контроля является использование телевизионновычислительной техники. Главным органом телевизионно-вычислительной системы является фотоэлектрический сканирующий элемент (телевизионные трубки типа видикон или диссектор).




Рис. III.53. Блок-схема телевизионно-вычислительного устройств контроля размеров

Блок-схема телевизионного устройства для автоматического контроля детали приведена на рис. III.53. Изображение контролируемой детали 1 проектируется с помощью оптической системы 2 на фоточувствительный слой телевизионной трубки 3. Отклоняющее устройство 4 управляет перемещением развертывающего электронного луча по определенной программе. Луч пересекает тень детали в заданных сечениях AB, CD, EF, GH. При входе луча в тень (точки A, C, E, G) на выходе трубки вырабатывается импульс, поступающий через усилитель 5 в логический блок 8, открывающий канал для прохода импульсов генератора 7 в один из счетчиков 9. Число счетчиков /, //, ///, IV ... соответствует числу контролируемых параметров детали 1. Второй импульс на выходе трубки вырабатывается при выходе сканирующего луча из тени (точки B, D, F, H). Под действием этого импульса логический блок 8 запирает канал прохода импульсов в соответствующий счетчик. Таким образом, в счетчиках 9 набираются числа импульсов, пропорциональные размерам детали в соответствующих сечениях: в счетчике / — пропорциональное размеру в сечении AB, и т. д. Информация о набранных числах импульсов передается в логическийблок 11, который сравнивает их с заданными размерами детали. При

приближении размера к подналадочной границе блок 11 выдает команду на подналадку станка, при выходе размера за пределы допуска — на останов станка и удаление детали. Результаты контроля выдаются на сигнальное табло 10. Блок развертки 6 осуществляет синхронизацию хода электронного сканирующего луча трубки 3 и логического блока 8.