Измерительные преобразователи (датчики) и измерительные системы автоматического контроля размеров

Основной составной частью автоматической измерительной системы является измерительный преобразователь (датчик). Датчик является устройством, включающим воспринимающий, задающий, сравнивающий и преобразующий элементы. По типу воспринимающих элементов датчики делятся на контактные и бесконтактные.

По типу задающих элементов датчики делятся на предельные и амплитудные, а по числу команд — на одно-, двух- и многокомандные. Предельные датчики служат для фиксации выхода отклонений размера из поля допуска; амплитудные датчики ограничивают колебание отклонений геометрической формы и взаимного расположения поверх-ностей. Количество команд зависит от назначения автоматической системы. Однокомандные (однопредельные) датчики сортируют детали по одному пределу или дают одну команду на управление станком. Они применяются редко. Двухкомандные (двухпредельные) датчики сортируют детали-на годные, брак "+" и брак "—" или дают две команды на управление станком. Многокомандные датчики применяются для сортировки деталей на группы внутри поля допуска и управления сложными автоматическими циклами станков.

По типу преобразующих элементов датчики можно разделить на датчики с прямым и промежуточным преобразованием.

Датчики с прямым преобразованием включают только один преобразователь измеряемой величины. Например, электрические датчики могут быть построены на преобразовании линейных перемещений измерительного наконечника в переменное активное сопротивление электрической цепи R_x , в переменное индуктивное сопротивление L_x и в переменную емкость C_x .

Датчики с промежуточным преобразованием имеют промежуточный преобразователь для преобразования линейных перемещений в промежуточную величину, которая затем трансформируется во втором преобразователе. К ним принадлежат, например, пневмо-электроконтактные датчики, в которых изменение размера преобразуется в изменение давления в пневматической измерительной цепи, а затем — в изменение активного сопротивления электрической цепи.