

1 - ПР мод. РБ - 110; 2 - автомат точечной сварки; 3 - устройство гибки; 4 - накопитель изделий после сварки (стеллаж).

РТК для установки деталей типа валов в ориентированном виде в тару, на столы - спутники ATM - 049

Схема планировки