Горизонтально-фрезерный станок с ЧПУ LeadWell LCH-500.

Горизонтально-фрезерный станок с ЧПУ LeadWell LCH-500 представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 - Горизонтально-фрезерный станок с ЧПУ LeadWell LCH-500.

Горизонтально-фрезерные станки используются для обработки массивных и габаритных деталей в серийном и массовом производстве. Оборудование характеризуется высокой скоростью работы и чаще всего применяется для изготовления пресс-форм. Особенно востребованы эти станки в тяжелом машиностроении и металлургической промышленности, при производстве крупных корпусов.

Шпиндель и стол станка размещаются горизонтально. Горизонтальное перемещение осуществляется за счет смещения самого стола, вертикальное обеспечивается сдвигом шпиндельного узла. Рабочий стол в таком станке обычно поворотный, что позволяет обрабатывать заготовку с4-х сторон. Подобная схема обеспечивает более высокую жесткость станочной рамы, что особенно важно при работе с крупногабаритными изделиями.

## ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Горизонтально-фрезерные станки с ЧПУ отличаются такими рабочими характеристиками, как:

- Повышенная жесткость конструкции.
- Высокая надежность.
- Длительный эксплуатационный ресурс.
- Высокая точность позиционирования рабочих элементов.

- Формирование поверхностей повышенной точности обработки.
- Рационально организованное отведение стружки.

Стружка на горизонтальных станках не выталкивается через специальные отверстия, как на вертикальных моделях, а самостоятельно падает с направляющих, освобождая рабочее пространство. Фреза не перемалывает стружку и ее режущая кромка не разрушается. Как следствие срок использования фрезы возрастает в 2-3 раза.

Горизонтально-фрезерные станки по металлу оснащаются приводами повышенной мощности. Также оборудование обычно снабжается многопозиционным инструментальным набором. Благодаря этому можно без переналадки и перепрограммирования выполнять весь спектр фрезерных операций: фрезерование, нанесение резьбы и зенковка, получение отверстий, торцевая обработка.

Характеристики горизонтально-фрезерного станока с ЧПУ LeadWell LCH-500 представлены в таблице 1.

Таблица 1 - характеристики горизонтально-фрезерного станока с ЧПУ LeadWell LCH-500

Параметры	Единица измерения	
Размеры поверхности стола	мм	500x500
Конус шпинделя	-	SK 40
Пределы частот вращения шпинделя	об/мин	0-10000
Мощность главного привода	кВт	18,5
Наибольшее программируемое перемещение	MM	760
по оси Х	MM	610
по оси Ү	MM	610
по оси Z	град	360

## Продолжение таблицы 1.

Точность позиционирования по осям X, Y, Z  Дискретность задания перемещения  Число управляемых осей координат  Число одновременно управляемых осей координат  Пределы рабочих подач по координатам X,Y, Z  Скорость быстрого перемещения по координатам X, Y/ Z  Емкость инструментального магазина  Время смены инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка  Система ЧПУ  Габаритные размеры мм 3320х3800х2980			
задания перемещения       мм       0,001         Число управляемых осей координат       -       4         Число одновременно управляемых осей координат       -       4         Пределы рабочих подач по координатам X,Y, Z       мм/мин       110000         Скорость быстрого перемещения по координатам X, Y/ Z       мм/мин       32/28         Емкость инструментального магазина       шт       40         Время смены инструмента       с       3,5         Наибольшая длина инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка       мм       300         Система ЧПУ       -       FANUC Oi-MC         Габаритные размеры       мм       3320x3800x2980	позиционирования	MM	0,01
управляемых осей координат  Число одновременно управляемых осей координат  Пределы рабочих подач по координатам X,Y, Z  Скорость быстрого перемещения по координатам X, Y/ Z  Емкость инструментального магазина  Время смены инструмента  Время смены инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка  Система ЧПУ  Габаритные размеры  мм  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4	задания	мм	0,001
одновременно управляемых осей координат  Пределы рабочих подач по координатам X,Y, Z  Скорость быстрого перемещения по координатам X, Y/ Z  Емкость инструментального магазина  Время смены инструмента  Время смены инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка  Система ЧПУ  Габаритные размеры  - 4  мм/мин  110000  мм/мин  32/28  40  32/28  40  40  5 3,5	управляемых осей	-	4
подач по координатам X,Y, Z  Скорость быстрого перемещения по координатам X, Y/ Z  Емкость инструментального магазина  Время смены инструмента  Время смены инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка  Система ЧПУ  Габаритные размеры  мм/мин  32/28  мм/мин  32/28  40  33/5   мм 300  FANUC Oi-MC	одновременно управляемых осей	-	4
перемещения по координатам X, Y/ Z  Емкость инструментального магазина  Время смены инструмента  Наибольшая длина инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка  Система ЧПУ  Габаритные размеры  мм/мин  32/28  40  33/5   40  40  3,5  40  3,5  40  40  3,5  40  40  50  50  50  60  50  60  60  60  60  6	подач по	мм/мин	110000
инструментального магазина  Время смены инструмента  Наибольшая длина инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка  Система ЧПУ  Габаритные размеры  шт  40  3,5  мм  300  FANUC Oi-MC	перемещения по координатам X, Y/	мм/мин	32/28
инструмента  Наибольшая длина инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка  Система ЧПУ  Габаритные размеры  С  С  С  З,5  мм  З00  FANUC Oi-MC	инструментального	шт	40
инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка  Система ЧПУ - FANUC Oi-MC  Габаритные размеры мм 3320х3800х2980	•	С	3,5
Габаритные мм 3320x3800x2980 размеры	инструмента, устанавливаемого	MM	300
размеры мм 3320х3800х2980	Система ЧПУ	-	FANUC Oi-MC
	•	MM	3320x3800x2980
Масса кг 11500	Macca	кг	11500