Расчет параметров вибробункера с электромагнитным приводом.

Габаритные размеры вибробункеров в основном зависят от формы и размеров загружаемых деталей:

глубина (мм) вибробункера $h = (0.2 \div 0.3)D$;

внутренний диаметр (мм) вибробункера зависит от длины перемещаемых деталей (большие величины коэффициентов принимаются для меньших диаметров вибробункера): $D = (6 \div 12)l$, где $l = (25 \div 250)$ — длина загружаемых деталей, мм.

Коэффициент проходимости деталей в вибробункере

$$\eta_{np} = (G - W_o)/G$$

где G — вес детали, перемещаемой в вибробункере, кг; W_o — сопротивления, встречающиеся на пути детали при перемещении ее в вибробункере, в виде неровностей поверхности (шероховатость и кривизна стенок вибробункера и т. д.), кг.

Практически $\eta_{\rm пp} = (0.7 \div 0.97)$ l (большие значения $\eta_{\rm пp}$ принимают для загружаемых деталей большей длины).

Одновременное движение лотка вибробункера и детали определяется неравенством

$$F_{Tp} \Longrightarrow F_c$$

где $F_{\rm rp}$ — сила трения между поверхностью лотка вибробункера и перемещаемой в бункере деталью, кг; $F_{\rm c}$ — сила сопротивления перемещению детали по поверхности лотка вибробункера, кг;

шаг спирального лотка вибробункера $s=1,5h_{\rm d}+\delta$, где $h_{\rm d}$ — высота перемещаемой детали в плоскости, перпендикулярной ее движению по лотку вибробункера, мм; $\delta=1,5\div 2$ — толщина стенки лотка, мм;

угол подъема лотка вибробункера $tg\alpha = s/\pi D$, принимают угол $\alpha = 2-4^{\circ}$;

ширина (мм) лотка вибробункера $B = b_{\pi} + (2 \div 3)$, где b_{π} — ширина перемещаемой детали, мм;

средняя скорость (мм/сек) перемещения деталей в лотке вибробункера

$$v_{qp} = Ql/60k$$

где Q — производительность вибробункера, шт/сек; $k=0.5 \div 0.8$ — коэффициент заполнения вибробункера;

производительность (шт/сек) вибробункера при установившемся режиме работы

$$Q = v_{\alpha}pk/l$$

где p = 0,33 — вероятность ориентации деталей в лотке вибробункера; 1 — длина перемещаемой детали в направлении ее движения вдоль лотка, мм.

Колебания вибробункера осуществляются с помощью электромагнитных вибраторов, работающих с частотой 50 и 100 гц. Частота 100 гц применяется у вибробункеров для перемещения небольших деталей с диаметром бункера до 250 мм, частота 50 гц — для вибробункеров с диаметром бункера до 500 мм.

На основании наблюдения за работой вибробункеров можно сделать вывод, что их целесообразно использовать для перемещения мелких деталей. При перемещении средних и более крупных деталей

вибробункера сильно шумят. Вибрационные бункера нормализованы.		