## 1 АВТОМАТ С КУЛАЧКОВОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

Цель работы: изучение работы станка-автомата с кулачковой системой управления, оценка экономической целесообразности автоматизации станка HC12A.

#### Содержание работы:

- 1. Изучить кинематику станка НС12А;
- 2. Построить циклограмму работы автомата;
- 3. Осуществить сравнительную оценку экономической целесообразности автоматизации.

Назначение и устройство автомата.

Станок модели HC12A служит для автоматического сверления отверстий в деталях цилиндрической формы и малых размеров в пределах ёмкости накопителя.

Общий вид кулачкового автомата дан на рисунке 1. Основными элементами автомата являются: 1 — двигатель мощностью 0,6 кВт и скоростью вращения 135 об/мин; 2 и 3 — ременные передачи вращения сверла и редуктора 4; 6 — распределительный вал на котором установлены шкала углов поворота 5, кулачки 7 привода подачи сверла и 8 загрузочного устройства 9.




Рисунок 1 – Станок автомат НС12А

Шпиндельный узел (рисунок 2) смонтирован в корпусе 8. Сам шпиндель 1 смонтирован в гильзе 4 на шарикоподшипниках 3 и 7. Вращение шпиндель получает от втулки 9 и шкива 10 через шлицевое соединение. Подача шпинделя — ручная; осуществляется вращением штурвала при помощи валика-шестерни 6 и гильзы с рейкой 4. Гайка 2 предназначена для снятия сверлильного патрона с конуса шпинделя.




Рисунок 2 – Шпиндель сверлильного станка НС12А

При включении станка движение от двигателя через ременную передачу и редуктор передается распределительному валу с кулачками подачи сверла и смены обрабатываемых деталей. Смена деталей осуществляется движением рамки загрузочного устройства.

### Порядок выполнения работы

1. С использованием рисунков 1 и 2 узлов станка изучить устройство станка и принцип его работы, количество и функции его работы, количество и функции исполнительных органов.

- 2. Составить кинематическую схему станка с натуры, указав на ней направления движения и крайние положения всех исполнительных органов.
- 3. Написать уравнение баланса цепи привода распределительного вала  $(N_{p.B.})$  и определить время цикла работы станка:

$$T_{II} = \frac{1}{N_{\text{D.B.}}} [\text{MUH}],$$

- 4. Построить циклограмму работы автомата в координатах "угол поворота распредвала перемещение исполнительного органа". Для построения циклограммы необходимо вручную сделать один оборот распредвала и по установленной на нем шкале отсчитать углы поворота, соответствующие крайним положениям исполнительных органов.
  - 5. Определить время рабочего хода:

$$t_p = \left(\frac{\gamma_p}{360^{\circ}}\right) \cdot \mathrm{T}_{\mathrm{I}_{\mathrm{I}}}$$
 [мин],

где  $\gamma_p$  – цикловой угол рабочего хода (определяется по циклограмме), град.

- 6. Рассчитать основные показатели работы автомата:
- технологическую производительность:

$$K = \frac{I}{t_p}$$
 [шт/мин]

• коэффициент производительности:

$$\eta = \frac{t_p}{T_{ii}}$$

■ цикловую производительность:

$$Q = K \cdot \eta$$
 [шт/мин]

- 7. Включить станок и замерить фактические значения  $T_{II}$  и K.
- 8. Рассчитать технико-экономическую эффективность автоматизации универсального станка (за базу для сравнения

принять универсальный настольно-сверлильный станок модели HC-12):

• годовая программа автомата при двухсменной работе:

$$N_{\text{r.a.}} = \frac{F_{\text{A}} \cdot 60}{T_{\text{II}}} \cdot K_{\text{M}},$$

где  $F_{\text{Д.}} = 3725$  — действительный годовой фонд времени, час.

 $K_{\text{И.}} = 0.75 - 0.8 - коэффициент использования оборудования.$ 

• количество станков, обслуживаемых одним рабочим:

$$Z_a = \frac{T_{\text{I}} \cdot n}{T_3 + T_{\text{II}}}$$

где n - количество заготовок в магазине, шт.

Т<sub>3.</sub> – время загрузки магазина (берется фактическая величина);

 $T_{\Pi}$ . – время на переходы между станками (определяется экспериментально), мин.

• общая годовая программа автоматизированных станков:

$$N_z$$
. $\Gamma$ . $a$ . =  $N_{\Gamma}$ . $a$ .  $\cdot Z_a$ .

• штучное время обработки на универсальном станке:

$$T_{\text{IIIT}} = (t_o + t_b) \cdot \left(1 + \frac{m}{100}\right) [\text{MUH}],$$

где t<sub>O</sub> – основное (машинное) время, мин.;

 $t_{B}$  – вспомогательное время (определяется по нормативам для сверлильных станков), мин. (0,15 мин.);

m – норма времени на обслуживание рабочего места и естественные надобности (по нормативам), процент (3,5%).

• годовая программа универсального станка при двухсменной работе:

$$N_{\rm y.} = \frac{F_{\rm A} \cdot 60}{{
m T}_{\rm IUT}} \cdot {
m K}_{\rm H},$$

количество универсальных станков на программу Zy.:

$$Z_{y} = \frac{N_{z.r.a.}}{N_{y}}$$

• капитальные затраты по вариантам:

$$K_1 = C_{ct.a.} Z_{a.}$$
 [py6];  $K_2 = C_{ct.y.} \cdot Z_{y.}$  [py6],

где  $C_{\text{ст.у.}} = 480$  - стоимость универсального станка, руб.;

 $C_{ct.a.} = (1,2 - 1,3) \cdot C_{ct.y.}$  - стоимость автомата, руб.

• себестоимость обработки по вариантам:

$$C_1 = (C_{a1} + C_{31}) \cdot N_z$$
.r.a.;  $C_2 = (C_{a2} + C_{32}) \cdot N_z$ .r.a.,

где Са. – амортизационные отчисления:

$$C_{a} = \frac{C_{\text{CT.}} \cdot K_{a} \cdot T_{\mathfrak{U}} \cdot Z}{F_{\pi} \cdot 60},$$

где Ка. = 10% - коэффициент амортизационных отчислений,

 $C_{3.}$  – заработная плата станочника:

$$C_p = \frac{t_{\text{Tap.}} \cdot T_{\text{II}}}{60} \cdot K_{\text{A}} \cdot \alpha$$
,

где  $t_{\text{Тар.}}$  – часовая тарифная ставка; 1 разряд – 0,32 руб/час; 2 разряд – 0,362 руб/час.

 $K_{\text{Д}} = 1,17$  — дополнительные начисления на зарплату

 $\alpha$  — коэффициент многостаночного обслуживания: 0,6 при Z = 2; 0,5 при Z = 3; 0,44 при Z = 4.

 показатели экономической эффективности дополнительных капитальных вложений:

$$E = \frac{\Delta C \text{ руб./год}}{\Delta K \text{ руб.}}$$
,  $T = \frac{\Delta K}{\Delta C}$ ,

где E – коэффициент эффективности капитальных вложений (нормативный коэффициент  $E_{\rm H} = 0.15$ );

T – срок окупаемости дополнительных капитальных вложений (нормативный срок окупаемости  $T_H = 3$  - 5 лет).

Задания вышеперечисленного перечня можно разбить на три самостоятельные части: изучение кинематики автомата (пункты 2, 3), построение циклограммы и определение основных показателей работы (пункты 4, 5 и 6), расчёт технико-экономической эффективности (пункт 8). Рекомендуется за каждой из них закрепить по 3 – 4 студента с тем, чтобы выполнять работу параллельно. Пункты 1 и 7 выполняют все студенты подгруппы.

#### Содержание отчёта.

При оформлении отчета по станку HC12A следует придерживаться той же последовательности изложения, в которой проводилась работа. Отчёт должен содержать:

- 1. Краткое описание особенностей автоматов 1 типа.
- 2. Кинематическую схему автомата НС12А и её описание, уравнение баланса цепи привода распределительного вала.
- 3. Циклограмму работы автомата и краткое её описание.
- 4. Определение показателей работы автомата  $T_{\mathbf{I}}$ ,  $t_{\mathbf{p}}$ , K,  $\eta$ , Q и предложения о возможных путях их улучшения.
- 5. Расчёт технико-экономических показателей автоматизации универсального станка.
- 6. Заключение о выполненной работе.

# Контрольные вопросы.

- 1. В чём состоит особенность автоматов с кулачковыми системами управления?
- 2. Какова область применения автоматов с кулачковыми системами

# управления?

- 3. Что называется исполнительным органом станка, и по каким признакам его можно выделить?
- 4. Что называется циклограммой работы станка автомата?
- 5. В какой последовательности строится циклограмма?