
Модель Р - 505



 Номинальная грузоподъемность, кг.
 10

 Число степеней подвижности.
 4

 Число рук/захватов на руку.
 1/2

 Тип привода.
 Пневматический

 Устройство управления.
 Позиционное,цикловое

 Число программируемых координат.
 3

 Способ программирования перемещений.
 По упорам

 Погрешность позиционирования, мм.
 ±2

 Максимальный радиус зоны обслуживания R, мм.
 1525

 Масса, кг.
 500


 Линейное перемещение г (со скоростью 1 м/с), мм.
 600

 Угловые перемещения, °:
 •

 φ (со скоростью 60°/с).
 180

Страна – изготовитель – СССР.

Модель РФ – 1001С



Основное назначение – для обслуживания оборудования при литье изделий из пластмасс под давлением, загрузки и разгрузки полуавтоматических станков, сборки механических узлов, автоматизации процесса точечной сварки.

Номинальная грузоподъемность, кг	.1
Число степеней подвижности	5
Число рук/захватов на руку	1/1