# Circuitos Elétricos II

Aula 8

#### Cálculo da corrente de motores trifásicos

$$I = \frac{P_{HP} \times 746}{\sqrt{3}V_l \cos(\phi) \eta} = \frac{P_{cv} \times 736}{\sqrt{3}V_l \cos(\phi) \eta}$$

- Em que:
  - $P_{HP}$  e  $P_{cv}$  são as potências do motor em HP e CV, respectivamente;
  - $V_l$  é a tensão entre fases;
  - $cos(\phi)$  é o fator de potência do motor;
  - $\eta$  é a eficiência do motor.
- A corrente de um motor de indução trifásico de 20 HP,  $220~V, \cos(\phi) = 0.85~e~\eta = 90\%~\acute{e}$

$$I = \frac{P_{HP} \times 746}{\sqrt{3}V_l \cos(\phi) \, \eta} \to I = \frac{20 \times 746}{\sqrt{3} \times 220 \times 0.85 \times 0.9}$$



Fonte: Disponível em https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Stator\_and\_rotor\_by\_Zureks.JPG

## Dimensionamento de circuitos alimentadores de força

• Capacidade de corrente:

$$I_{alimentador} = \sum_{i=1}^{n} I_{nom_i} \times FS_i$$

- Em que  $I_{nom_i}$  é a corrente nominal do i-ésimo motor e  $FS_i$  é o fator de serviço do i-ésimo motor;
- Pela queda de tensão:
  - A queda de tensão admissível para circuitos de força é de 5%. Assim, podemos atribuir, por exemplo, uma queda de tensão de 3% nos alimentadores e de 2% nos ramais.
  - Motores monofásicos ou CC:  $S = \frac{2\rho \sum (I \times L)}{u}$
  - Motores trifásicos:  $S = \frac{\sqrt{3}\rho\sum(I\times L)}{\nu}$
  - Em que S é a seção transversal em  $mm^2$ , I é a corrente multiplicada por FS, u é a queda de tensão absoluta em volts, L é o comprimento em metros e as resistividades para o Cobre e Alumínio são, respectivamente,  $\rho_{Cu} = \frac{1}{58} \frac{\Omega \times mm^2}{m}$  e  $\rho_{Al} = \frac{1}{32} \frac{\Omega \times mm^2}{m}$ .
- O crescimento da carga ao longo do ano também deve ser considerado para determinar o horizonte do projeto do circuito alimentador.

### Exemplo

Um alimentador deve abastecer os seguintes motores trifásicos e suas distâncias em relação ao quadro de distribuição:

- elevador social 10 cv (4 polos),  $\cos \phi = 0.81$ ,  $\eta = 90\%$ , FS = 1.25 e 25 m;
- elevador de serviço 7,5 cv (4 polos) ,  $\cos\phi=0.85$  ,  $\eta=88\%$ , FS=1.25 e 15 m;
- bomba-d'água 5 cv (2 polos),  $\cos\phi=0.8$  ,  $\eta=90\%$ , FS=1 e 10~m;

Todos os motores são de indução trifásicos, com rotor em gaiola e partida direta, tensão 220 volts - 60 Hz. Assuma que os condutores serão de cobre com isolação PVC  $70^{\circ}C$  e instalados no método B1 para dimensionar os cabos deste circuito.

#### Solução:

• 
$$I_{soc} = \frac{10 \times 736}{\sqrt{3} \times 220 \times 0.81 \times 0.9} \rightarrow I_{soc} = 26.5 A$$

• 
$$I_{serv} = \frac{7,5 \times 736}{\sqrt{3} \times 220 \times 0,85 \times 0,88} \rightarrow I_{serv} = 19,37 A$$

• 
$$I_{bomba} = \frac{5 \times 736}{\sqrt{3} \times 220 \times 0,8 \times 0,9} \rightarrow I_{serv} = 13,41 A$$

- $I_{alimentador} = 26.5 \times 1.25 + 19.37 \times 1.25 + 13.41 \times 1 \rightarrow I_{alimentador} = 70.75 A$
- Tabela de ampacidade (B1 com 3 condutores carregados): cabo de  $25\ mm^2$ .

### Exemplo

Projetando o condutor para 2% de queda de tensão:

$$S = \frac{\sqrt{3}\rho\Sigma(I \times L)}{u} = \frac{\sqrt{3}\times(26,5\times25+19,37\times15+13,41\times10)}{58\times220\times0,02}$$
$$S = 7,38 \text{ } mm^2$$

Será usado o cabo de  $25 \, mm^2$  determinado a partir do critério da capacidade de corrente, por ser de maior bitola.

Queda de tensão real usando o cabo de  $25 \text{ } mm^2$ :

$$u = \frac{\sqrt{3}\rho\Sigma(I \times L)}{S} = \frac{\sqrt{3}\times(26.5\times25 + 19.37\times15 + 13.41\times10)}{58\times220\times25} \approx 0.6\%$$