A porosidade baixa a rigidez do titânio até à do osso

Gibson e Ashby: E = E maciço × (1 − p)²; alvo da haste e módulo do maciço da base de dados