La exactitud de la relajación debe medirse con la brecha relativa

Modelo de producción (b), caso base · se propone $(v\cdot I - P^2 - Q^2)/(v\cdot I) \le 10^{-4}$ en lugar del umbral absoluto (28)