


Mástil Arriostrado c/riendas convencional

10m

ENGENIERÍA



Localidad	CABA	Región	AMBA (CENTRO)
Provincia	CABA	Dirección	Roque Pérez 3694
Operador Owner	TELECOM PERSONAL		
Responsable PO	Gabriel Bujan (CABA)	Teléfono	1145652966
Responsable Disponibilidad	Christian Ferster (CABA)	Teléfono	1141442734
Responsable Team Leader	Eduardo Laiolo (CABA)	Teléfono	1123122700
Latitud	-34.5541120	Longitud	-58.4798220

## IMPORTANTE

ETAPA	FECHA	NOMBRE	E-MAIL
Relevó			
Diseño	7/10/2025	Claudia Diaz	claediaz@teco.com.ar

<b>telecom</b>	<b>INGENIERIA</b>								<b>DISEÑO AMBA</b> CDRM	
	CPU046 Parque Saavedra				Adec_MORAN_4G - 5G_H					
	Diseño	Revisión	Fecha de Diseño	Página						
	Claudia Diaz	0	7/10/2025	2 /2						
Mástil Arriostrado c/riendas convencional		Requiere Integración			Sí	MOP				
CONFIGURACION DE EQUIPOS								BBU 5900	( GUL ACTUAL)	
<b>FAN</b>	0			UBBPg3b				UPEUd		
	UBBPe4			UBBPg1a						
	UBBPe4			0				UPEUd		
	0			UMPTg2						
CONFIGURACION DE EQUIPOS								BBU 5900	( GUL FUTURA)	
<b>FAN</b>	UBBPg1a			UBBPg3b				UPEUd		
	UBBPe4			UBBPg3b						
	UBBPe4			UBBPg2				UPEUd		
	0			UMPTg2						
#	Descripción			SAP	Centro	CANT.	Alm.	Fecha	Aprov.	Observaciones
1	Adec_MORAN_4G_H	PLACA BANDA BASE UBBPG2 P/NODO HUAWEI			160600008	NB01	1	PY00	LJA	Reserva bolsa VILO
2	Adec_MORAN_5G_H	PLA.BDA.BSE.UBBPG3B NODO HUAWEI#03050BKS			160410311	NB01	1	PY00	LJA	Reserva bolsa VILO
3	Adec_MORAN_5G_H	CPRI SINGLE MODE 300M HUAWEI			160410239	NB01	3	PY00	LJA	Reserva bolsa VILO
4					#N/D					
5					#N/D					
6					#N/D					
7					#N/D					
8					#N/D					
9					#N/D					
10					#N/D					
<b>OBSERVACIONES</b>										
<b>EN ALTURA</b>										
1_	No se requiere intervención									
2_										
3_										
4_										
5_										
6_										
<b>EN GABINETES</b>										
BBU	Se mantiene la BBU 5900									
DCDU	Sin cambios									
RECTIFICADORES	Sin cambios									
UPEU	Sin cambios									
Slot_0	Instalar placa UBBPg1a, proveniente del Slot3, con las FO de 2600									
Slot_1	Sin cambios									
Slot_2	Sin cambios									
Slot_3	Desinstalar placa UBBPg1a e Instalar la placa UBBPg3b para realizar RSH a MVS - 5G									
Slot_4	Sin cambios									
Slot_5	Instalar la placa UBBPg2 para realizar RSH a MVS - 4G									
Slot_6	Sin cambios									
Slot_7	Sin cambios									