




PLUNDERVOLT AND PLATYPUS





Andrés Felipe Perez 2170499 Luis Alejandro Hernández Ríos 2171773




PLUNDERVOLT

Reportado por primera vez el 7-junio-2019 por:


- Kit Murdock, David Oswald, Flavio D Garcia (The University of Birmingham)
- Jo Van Bulck, Frank Piessens (imec-DistriNet, KU Leuven)
- Daniel Gruss (Graz University of Technology)

Intel SGX

Intel software Guard extensions (SGX)



 Falla en las multiplicaciones emitidas por el compilador para índices de elementos de matriz o aritmética de punteros.



NUMBER OF ITERATIONS UNTIL A FAULT OCCURS FOR THE MULTIPLICATION (0xae0000 * 0x18) VS. NECESSARY UNDERVOLTING ON 13-7100U-B at 2 GHz.

Iterations	Undervolting
1,000,000,000	-130mV
100,000,000	-131mV
10,000,000	-132mV
1,000,000	-141mV
500,000	-146mV
100,000	crash at -161mV

Base voltage (Blue) and voltage for first fault (orange) vs CPU frequency for the 17-8650U-A

- Extracción de claves criptográficas.
- Plundervolt puede causar un comportamiento indeseado en las memorias
- Puede romper las garantías de integridad del procesador.
- Puede afectar la funcionalidad de la certificación de SGX, socavando los componentes básicos que sustentan la seguridad del mismo ecosistema SGX de Intel

- Extracción de claves criptográficas.
- Plundervolt puede causar un comportamiento indeseado en las memorias
- Puede romper las garantías de integridad del procesador.
- Puede afectar la funcionalidad de la certificación de SGX, socavando los componentes básicos que sustentan la seguridad del mismo ecosistema SGX de Intel






PLATYPUS

Disminuir consumo de energía

- Apagar recursos
- Reducir voltaje de alimentación
- Reducir frecuencia de operación




Intel RAPL



PLATYPUS

Disminuir consumo de energía

- Apagar recursos
- Reducir voltaje de alimentación
- Reducir frecuencia de operación



Intel RAPL

Linux:

/sys/devices/virtual/powercap/intel-rapl

Windows y MacOs:

Instalación de drivers


- Medidor de energía imprivilegiado
- No se requiere acceso físico
- Tasa limitada de actualización de datos

¿Qué podemos medir?

- Medidor de energía imprivilegiado
- No se requiere acceso físico
- Tasa limitada de actualización de datos

¿Qué podemos medir?


Consumo de energía de diferentes instrucciones




- Medidor de energía imprivilegiado
- No se requiere acceso físico
- Tasa limitada de actualización de datos

¿Qué podemos medir?

Consumo de energía de diferentes instrucciones



Consumo de energía de diferentes operandos



- Medidor de energía imprivilegiado
- No se requiere acceso físico
- Tasa limitada de actualización de datos


¿Qué podemos medir?

Consumo de energía para diferentes valores de carga

- Medidor de energía imprivilegiado
- No se requiere acceso físico
- Tasa limitada de actualización de datos

¿Qué podemos medir?


Consumo de energía para diferentes valores de carga




- Medidor de energía imprivilegiado
- No se requiere acceso físico
- Tasa limitada de actualización de datos


¿Qué podemos medir?

Consumo de energía para diferentes valores de carga






Ataque al KASLR






Cuando ocurre una table walk se tiene un mayor consumo de energía

Intel RAPLG con Intel SGX







Eventualmente se puede obtener la ARS key completa

Remover el acceso no privilegiado a RAPL

RAPL

Remover el acceso no privilegiado a RAPL


RAPL

• Cambiar el modelo de medición de energía ——— Intel SGX


Remover el acceso no privilegiado a RAPL

RAPL

• Cambiar el modelo de medición de energía ——— Intel SGX



C)





Gracias!