28/4/2021 S.A.T. TRAFICO



[Ver Todas] [Ocultar] [Auditar]

21		S.A.I. IR.	AI 100			
Sitio de Seguimiento	Novedad	Observación	Fecha Novedad	Fecha Sistema	Usuario	Solucion Efecti
MARIQUITA ** ESPERA GRUA	OK-NOVEDAD ESPECIAL	13> EL CONDUCTOR INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN ESPERA DE NUEVA GRUA " SE LE INFORMA AL SEÑOR CARLOS COMO VA LA NOVEDAD	2021-04-09 17:05:00	2021-04-09 17:08:28	rosio.N	
MARIQUITA	OK-NOVEDAD ESPECIAL	13> EL CONDUCTOR INFORMA QUE YA LLEGO LA GRUA PERO ES EN GANCHO. NO SIRVE PARA SUBIR EL VH " DEBE ESPERAR GRUA DE PLANCHA " NO SABE CUANTO SE PUEDA DEMORAR	2021-04-09 14:36:00	2021-04-09 14:41:06	rosio.N	
MARIQUITA	OK-NOVEDAD ESPECIAL	13> EL CONDUCTOR INFORMA QUE SE ENCUENTRA AUN EN ESPERA QUE LLEGUE LA ASEGURADORA POR VH "NO SABE LA HORA QUE LLEGUE	2021-04-09 12:07:00	2021-04-09 12:08:27	rosio.N	
MARIQUITA	OK-NOVEDAD ESPECIAL	13> EL CONDUCTOR INFORMA QUE SE ENCUENTRA VH GUARDADO EN PQ EN MARIQUITA EN FRENTE DE LA FABRICA DE AGUA "ESPERA QUE LLEGUE ASEGURADORA PARA QUE RECOGA EL VH "PARA LLEVARLO A IBAGUE	2021-04-09 10:04:00	2021-04-09 10:04:56	rosio.N	
PASANDO EL PEAJE DE HONDA KM 31 DE LA RUTA 507	OK-NOVEDAD ESPECIAL	13> EL CONDUCTOR INFORMA QUE EL VH LO VA A LLEVAR GRUA DE LA CONSECION PARA PQ YA QUE ESTA OBSTACULIZANDO LA VIA // LA ASEGURADORA NO LLEGO , SE LE INFORMA AL SEÑOR WALTER QUIEN QUEDA AL TANTO	2021-04-09 08:15:00	2021-04-09 08:17:03	rosio.N	
PASANDO EL PEAJE DE HONDA KM 31 DE LA KUTA 507	VEHICULO ACCIDENTADO	CONDUCTOR INFORMA QUE LA POLICIA SE RETIRO HACER EL REPORTE DE LOS HECHOS Y CONDUCTORDEBE COMUNICARSE CON ELLOS PARA QUE LE COMPARTAN EL COQUIS E INDICA QUE LA CONCEPCIÓN LE COLABRAN LLEVANDO EL VEHICULO A MARIQUITA EN UNA GRUA, PERO ANTES DEBE COMUNICARSE CON LA ASEGURADORA PARA SABER SI SE PUEDE MOVER EL VEHICULO O PERSONAL DE LA ASEGURADORA DEBE RECOGERLO EN EL LUGAR DE LOS HECHOS	2021-04-09 06:30:00	2021-04-09 06:33:22	ALEX.OTELO	
GPS HONDA MARIQUITA	UBICACION SATELITAL	WLR782 2021-04-09 03:29:44 MARIQUITA- HONDA-KM: 5.1 OFF 0 KM/H 77 KM/H 50 KM/H 144 KM 5.19271 -74.85340	2021-04-09 06:28:00	2021-04-09 06:28:32	AndreaC	
PASANDO EL PEAJE DE HONDA KM 31 DE LA RUTA 507 ENT	VEHICULO ACCIDENTADO	CONDUCTOR NO CONTESTA A LA HORA PARA CONFIRMAR ESTADO DE LO OCURRIDO A LA HORA ////////////////////////////////////	2021-04-09 06:26:00	2021-04-09 06:27:34	ALEX.OTELO	
JBICACIÓN SATELITAL - STARSEGUIMIENTO	COMENTARIO	WLR782 2021-04-09 03:29:44 MARIQUITA- HONDA-KM: 5.1 OFF 0 KM/H 77 KM/H 50 KM/H 144 KM 5.19271 -74.85340	2021-04-09 04:34:00	2021-04-09 04:36:11	ALEX.OTELO	
**** VEHICULO NCINERADO ****	VEHICULO ACCIDENTADO	CONDUCTOR SE COMUNICA CON TRAFICO INFORMANDO QUE LO HABIAN LLAMADO DE TRAFICO PERO NO HABIA PODIDO CONTESTAR YA QUE SE LE PRESENTO UNA NOVEDAD DE ALTO IMPACTO, INDICA QUE PASANDO EL PEAJE DE HONDA KM 31 DE LA RUTA 507 ENTRE MARIQUITA Y HONDA ESTABA TRANSITANDO CON NORMALIDAD Y SE PERCATO DE QUE EN EL VEHICULO EN LA PARTE DE ABAJO ESTABA SALIENDO HUMO, INMEDIATEMNETE SE DETUBO Y SE BAJO A REVISAR, PERO EL VEHICULO DE UN MOMENTO A OTRO COMIENZA A PRENDER FUEGO Y SIN PODDER ACTUARA DE FORMA RAPIDA VEHICULO QUEDO INCINERADO EN SU TOTALIDAD, FUE PERDIDA TOTAL, AFORTUNADAMENTE CONDUCTOR SE ENCUENTRA ILESO, A LA HORA SE ENCUENTRAN EN EL SITIO LOS BOMBEROS Y LA POLICIA NACIONAL ATENDIENDO LO CURRIDO, CONDUCTOR EN VIARA REGISTRO FOTOGRAFICO PARA COMPARTIR A LA TRANSPORADORA, SE INFORMA LA NOVEDAD PRESENTADA AL SR CARLOS GRISALES 3155888477 VOZ A VOZ QUIEN QUEDA ENTERADO DE LA NOVEDAD.	2021-04-09 04:24:00	2021-04-09 04:34:48	ALEX.OTELO	
NOVEDAD	NOTIFICACION A LA TRANSPORTADORA	12>EL CONDUCTOR NO CONTESTA LAS LLAMADAS, SE INFORMA LA NOVEDAD VIA WHATTSAP ** WLR782 2021-04-09 03:29:44 MARIQUITA-HONDA-KM: 5.1 OFF 0 KM/H	2021-04-09 04:08:00	2021-04-09 04:09:28	Catalina.ospina	
SPS MARIQUITA TOLIMA	CONTINUA NO COMUNICACIÓN	12>NO CONTESTA WLR782 2021-04-09 03:18:59 MARIQUITA-HONDA-KM: 5.8 ON 67 KM/H	2021-04-09 03:19:00	2021-04-09 03:20:00	Catalina.ospina	
RIO CLARO ANTIOQUIA	OK VEHICULO SIN NOVEDAD	12>CONDUCTOR INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN TRANSITO POR RIO CLARO ANTIOQUIA SIN NOVEDADWLR782 2021-04-09 00:10:59 SAMANA-PUERTO TRIUNFO-KM: 14.6 ON 43 KM/H	2021-04-09 00:11:00	2021-04-09 00:12:14	Catalina.ospina	
PROXIMO A ALTO BONITO(ANTI)	OK-NOVEDAD ESPECIAL	7> EL CONDUCTOR INFORMA QUE SE ENCUENTRA PROXIMO A ALTO BONITO SIN NOVEDAD *WLR782 2021-04-08 18:35:34 MARINILLA-SANTUARIO-KM: 2.0 ON 61 KM/H 82 KM/H 39 KM/H 227 KM 6.16644 -75.32084*	2021-04-08 18:48:00	2021-04-08 18:48:51	sebastianOC	
TAGUI(ANTI)	OK VEHICULO SIN NOVEDAD	7> EL CONDUCTOR INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN ITAGUI, INICIA RUTA EN 1 HORA "WLR782 2021-04-08 16:03:34 CL 72 CON 50 - ITAGUI-ANTIOQUIA ON 26 KM/H 82 KM/H 42 KM/H 165 KM 6.18249 -75.59705"	2021-04-08 16:04:00	2021-04-08 16:05:09	sebastianOC	
* DATOS GPS **	COMENTARIO	9>STARSEGUIMIENTO**USUSUARIO:;DAVIDB** CONTRASEÑA:WLR782*	2021-04-08 14:07:00	2021-04-08 14:08:21	Anabella.C	
BODEGA CLIENTE	OK VEHICULO SIN NOVEDAD	9>EL CONDUCTOR INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN SABANETA YA CARAGDO SE DISPONE A INICIAR RUTA/**WLR782 2021-04- 08 14:04:02 P.U. SABANETA-ANTIOQUIA OFF 0 KM/H 82 KM/H	2021-04-08 14:06:00	2021-04-08 14:07:40	Anabella.C	

OBSERVACIONES GENERALES

 Observaciones
 Medios de Comunicacion
 Protecciones Especiales

28/4/2021 S.A.T. TRAFICO

Imprimir

Control Trafico > Seguimiento