

TC3 High-Load (100 rad/s, 5.0 N·m step @ t=0.1 s)
(a)
Speed (rad/s)
100
50
0
ω
ω*
(b)
Phase current (A)
15
10
5
0
i_A
i_B
i_C
(c)
Torque (N·m)
4
2
0
T_e
T_L
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Time (s)