NAM SWTBUG * VERSION 1.00

*REPLACEMENT FOR MIKBUG ROM

- *FOR SWTPC 6800 COMPUTER SYSTEM
- *COPYRIGHT 1977
- *SOUTHWEST TECHNICAL PROD. CORP.
- *AUGUST, 1977

A000			ORG	\$A000	
A000		IRQ	RMB	2	IRQ POINTER
A002		BEGA	RMB	2	BEGINNING ADDR PNCH
A004		ENDA	RMB	2	ENDING ADDR PNCH
A006		NMI	RMB	2	NMI INTERRUPT VECTOR
A008		SP	RMB	1	S HIGH
A009			RMB	1	S LOW
AOOA		PORADD	RMB	2	PORT ADDRESS
A00C		PORECH	RMB	1	ECHO ON/OFF FLAG
A00D		XHI	RMB	1	XREG HIGH
A00E		XLOW	RMB	1	XREG LOW
AOOF		CKSM	RMB	1	CHECKSUM
A010		XTEMP	RMB	2	X-REG TEMP STGE
A012		SWIJMP	RMB	2	SWI JUMP VECTOR
A044		TW	EQU	\$A044	TEMPORARY STORAGE
A046		TEMP	EQU	\$A046	TEMPORARY STORAGE
A047		BYTECT	~	\$A047	BYTECT AND MCONT TEMP.
8004		CTLPOR	EQU	\$8004	CONTROL PORT ADDRESS
C000		PROM	EQU	\$C000	JUMP TO PROM ADDRESS
A014		BKPT	RMB	2	BREAKPOINT ADDRESS
A014 A016		BKLST	RMB	1	BREAKPOINT DATA
AUIU		BKLDI	KIND	_	BREAKFOINI DAIA
A042			ORG	\$A042	
A042		STACK	RMB	1	SWTBUG STACK
A012		DIACK	KIND	_	SWIDOG BIACK
E000			ORG	\$E000	
H000			ORG	ФШООО	
		*T/O TN	TERRUPT	SEQUENCE	
E000 FE	00 04	IRQV	LDX	IRQ	
E003 6E			JMP	0,X	
1003 01			0111	0 / 11	
		*JUMP TO	O USER I	PROGRAM	
E005 8D	40	JUMP	BSR	BADDR	
E007 6E			JMP	0,X	
100, 01			0111	0 / 11	
E009 10		CURSOR	FCB	\$10.\$16.4	CT-1024 CURSOR CONTROL
E00A 16	0.4	00110011	1 02	720/720/2	01 1021 00115011 001111102
	· -				
		*ASCII I	LOADING	ROUTINE	
EOOC BD	E3 34	LOAD	JSR	RDON	READER ON, DIS ECHO, GET P#
E00F 8D		LOAD3	BSR	INCH	
E011 81			CMP A	#'S	
				=	

BOL	SWTBUG		TSC ASSEMBLER PAGE 1
E01D 26 F0	E015 8D 61 E017 81 39 E019 27 29	BSR INC CMP A #'9 BEQ LOA	H READ CHAR
BOL	E01D 26 F0 E01F 7F A0 0F	BNE LOAI CLR CKSI	M ZERO CHECKSUM
The column The	E024 80 02	SUB A #2	
#*STORE DATA E028 R	E026 B7 A0 47		ECT BYTE COUNT
E02B 8D 28	E029 8D 1C	·-	DR .
E032 A7 00	E02D 7A A0 47	LOAD11 BSR BYT: DEC BYT:	ECT
E036 26 08		-	
BRA	E036 26 08	BNE LOA	
E03E 27 CF	E039 20 F0	BRA LOA	
E044 7E E2 D4 LOAD21 JMP RDOFF1 **BUILD ADDRESS** E047 8D 0C BADDR BSR BYTE READ 2 FRAMES E049 B7 A0 0D STA A XHI E046 B7 A0 0E STA A XLOW E051 FE A0 0D LDX XHI LOAD IXR WITH NUMBER E054 39 ** **INPUT BYTE (TWO FRAMES)** E055 8D 53 BYTE BSR INHEX GET HEX CHAR E057 48 BYTE BSR INHEX GET HEX CHAR E058 48 ASL A E058 48 ASL A E058 16 TAB E055 8D 4C BSR INHEX E055 1B A0 0F ADD B CKSM E066 39 RTS **INPUT LSR A E067 44 OUTHL LSR A E068 44 LSR A E068 44 LSR A E069 44 LSR A E060 **END TO THE A LEFT BCD DIGIT LSR A E060 44 LSR A E060 44 LSR A E060 **END TO THE A LEFT BCD DIGIT LSR A E060 44 LSR A E060 **END TO THE A LEFT BCD DIGIT LSR A E060 44 LSR A E060 **END TO THE A LEFT BCD DIGIT LSR A E060 44 LSR A E060 44 LSR A E060 **END TO THE A LEFT BCD DIGIT LSR A E060 44 LSR A E060 44 LSR A E060 44 LSR A	E03E 27 CF	BEQ LOA	
*BUILD ADDRESS E047 8D 0C			СН
E047 8D 0C BADDR BSR BYTE READ 2 FRAMES E049 B7 A0 0D STA A XHI E04C 8D 07 BSR BYTE E04E B7 A0 0E STA A XLOW E051 FE A0 0D LDX XHI LOAD IXR WITH NUMBER E054 39 **INPUT BYTE (TWO FRAMES) **INPUT BYTE (TWO FRAMES) E055 8D 53 BYTE BSR INHEX GET HEX CHAR E057 48 BYTE1 ASL A E058 48 ASL A E059 48 ASL A E059 48 ASL A E058 16 TAB E05C 8D 4C BSR INHEX E05F 16 TAB E06C 8D 4C BSR INHEX E06G FB A0 0F ADD B CKSM E06G 7 44 OUTHL LSR A E06G 44 OUTHL LSR A E06G 44 LSR A	E044 7E E2 D4	LOAD21 JMP RDO	FF1
E049 B7 A0 0D			
E04E B7 A0 0E	E047 8D 0C		E READ 2 FRAMES
E054 39	E049 B7 A0 0D	BADDR BSR BYT: STA A XHI	
E055 8D 53 BYTE BSR INHEX GET HEX CHAR E057 48 BYTE1 ASL A E058 48 ASL A E059 48 ASL A E05A 48 ASL A E05B 16 TAB E05C 8D 4C BSR INHEX E05E 1B ABA E05F 16 TAB E060 FB A0 OF ADD B CKSM E063 F7 A0 OF STA B CKSM E066 39 RTS E067 44 OUTHL LSR A E068 44 LSR A E069 44 LSR A E06A 44 LSR A	E049 B7 A0 0D E04C 8D 07 E04E B7 A0 0E	BADDR BSR BYTT STA A XHI BSR BYTT STA A XLO	⊡ N
E057 48 BYTE1 ASL A E058 48 ASL A E059 48 ASL A E05A 48 ASL A E05B 16 TAB E05C 8D 4C BSR INHEX E05E 1B ABA E05F 16 TAB E060 FB A0 0F ADD B CKSM E063 F7 A0 0F STA B CKSM E066 39 RTS E067 44 OUTHL LSR A E068 44 LSR A E069 44 LSR A E06A 44 LSR A	E049 B7 A0 OD E04C 8D O7 E04E B7 A0 OE E051 FE A0 OD	BADDR BSR BYT: STA A XHI BSR BYT: STA A XLO LDX XHI	⊡ N
E059 48	E049 B7 A0 OD E04C 8D O7 E04E B7 A0 OE E051 FE A0 OD E054 39	BADDR BSR BYTT STA A XHI BSR BYTT STA A XLO LDX XHI RTS *INPUT BYTE (TWO F)	E W LOAD IXR WITH NUMBER RAMES)
E05A 48	E049 B7 A0 OD E04C 8D O7 E04E B7 A0 OE E051 FE A0 OD E054 39	BADDR BSR BYTT STA A XHI BSR BYTT STA A XLO LDX XHI RTS *INPUT BYTE (TWO F) BYTE BSR INH	E W LOAD IXR WITH NUMBER RAMES)
E05C 8D 4C BSR INHEX E05E 1B ABA E05F 16 TAB E060 FB A0 0F ADD B CKSM E063 F7 A0 0F STA B CKSM E066 39 RTS E067 44 OUTHL LSR A OUT HEX LEFT BCD DIGIT E068 44 LSR A E069 44 LSR A E06A 44 LSR A	E049 B7 A0 OD E04C 8D O7 E04E B7 A0 OE E051 FE A0 OD E054 39 E055 8D 53 E057 48 E058 48	BADDR BSR BYTT STA A XHI BSR BYTT STA A XLO LDX XHI RTS *INPUT BYTE (TWO FT BYTE BSR INHT BYTE1 ASL A ASL A	E W LOAD IXR WITH NUMBER RAMES)
E05F 16	E049 B7 A0 OD E04C 8D 07 E04E B7 A0 OE E051 FE A0 OD E054 39 E055 8D 53 E057 48 E058 48 E059 48 E05A 48	BADDR BSR BYT: STA A XHI BSR BYT: STA A XLO LDX XHI RTS *INPUT BYTE (TWO F) BYTE BSR INH: BYTE1 ASL A ASL A ASL A ASL A ASL A	E W LOAD IXR WITH NUMBER RAMES)
E063 F7 A0 OF STA B CKSM E066 39 OUTHL LSR A OUT HEX LEFT BCD DIGIT E068 44 LSR A E069 44 LSR A E06A 44 LSR A	E049 B7 A0 OD E04C 8D O7 E04E B7 A0 OE E051 FE A0 OD E054 39 E055 8D 53 E057 48 E058 48 E059 48 E05A 48 E05B 16 E05C 8D 4C	BADDR BSR BYT: STA A XHI BSR BYT: STA A XLO LDX XHI RTS *INPUT BYTE (TWO FI BYTE BSR INH: BYTE1 ASL A ASL A ASL A ASL A TAB BSR INH:	E W LOAD IXR WITH NUMBER RAMES) EX GET HEX CHAR
E066 39 RTS E067 44 OUTHL LSR A OUT HEX LEFT BCD DIGIT E068 44 LSR A E069 44 LSR A E06A 44 LSR A	E049 B7 A0 OD E04C 8D O7 E04E B7 A0 OE E051 FE A0 OD E054 39 E055 8D 53 E057 48 E058 48 E059 48 E05A 48 E05B 16 E05C 8D 4C E05E 1B	BADDR BSR BYTT STA A XHI BSR BYTT STA A XLO LDX XHI RTS *INPUT BYTE (TWO F) BYTE BSR INH BYTE1 ASL A ASL A ASL A ASL A TAB BSR INH ABA	E W LOAD IXR WITH NUMBER RAMES) EX GET HEX CHAR
E068 44 LSR A E069 44 LSR A E06A 44 LSR A	E049 B7 A0 OD E04C 8D O7 E04E B7 A0 OE E051 FE A0 OD E054 39 E055 8D 53 E057 48 E058 48 E059 48 E05B 16 E05C 8D 4C E05E 1B E05F 16 E060 FB A0 OF	BADDR BSR BYT: STA A XHI BSR BYT: STA A XLO LDX XHI RTS *INPUT BYTE (TWO F) BYTE BSR INH: BYTE1 ASL A TAB BSR INH: ABA TAB ADD B CKSI	E W LOAD IXR WITH NUMBER RAMES) EX GET HEX CHAR EX
E069 44 LSR A E06A 44 LSR A	E049 B7 A0 OD E04C 8D O7 E04E B7 A0 OE E051 FE A0 OD E054 39 E055 8D 53 E057 48 E058 48 E059 48 E05A 48 E05B 16 E05C 8D 4C E05E 1B E05F 16 E060 FB A0 OF E063 F7 A0 OF	BADDR BSR BYT: STA A XHI BSR BYT: STA A XLO LDX XHI RTS *INPUT BYTE (TWO F) BYTE BSR INH: BYTE1 ASL A ASL A ASL A ASL A TAB BSR INH: ABA TAB ADD B CKSI STA B CKSI	E W LOAD IXR WITH NUMBER RAMES) EX GET HEX CHAR EX
	E049 B7 A0 OD E04C 8D O7 E04E B7 A0 OE E051 FE A0 OD E054 39 E055 8D 53 E057 48 E058 48 E059 48 E05A 48 E05B 16 E05C 8D 4C E05E 1B E05F 16 E060 FB A0 OF E063 F7 A0 OF E066 39 E067 44	BADDR BSR BYT: STA A XHI BSR BYT: STA A XLO LDX XHI RTS *INPUT BYTE (TWO F) BYTE BSR INH: BYTE1 ASL A ASL A ASL A ASL A TAB BSR INH: ABA TAB BSR INH: ABA TAB ADD B CKSI STA B CKSI RTS OUTHL LSR A	E N LOAD IXR WITH NUMBER RAMES) EX GET HEX CHAR EX
	E049 B7 A0 OD E04C 8D O7 E04E B7 A0 OE E051 FE A0 OD E054 39 E055 8D 53 E057 48 E058 48 E058 48 E05B 16 E05C 8D 4C E05E 1B E05F 16 E060 FB A0 OF E063 F7 A0 OF E066 39 E067 44 E068 44 E069 44	BADDR BSR BYT: STA A XHI BSR BYT: STA A XLO LDX XHI RTS *INPUT BYTE (TWO FI BYTE BSR INH: BYTE1 ASL A ASL A ASL A ASL A TAB BSR INH: ABA TAB BSR INH: ABA TAB CKSI STA B CKSI RTS OUTHL LSR A LSR A LSR A	E N LOAD IXR WITH NUMBER RAMES) EX GET HEX CHAR EX

타이어되	συ	ьг			DOK		PDATAL	C/K L/I	•	
E08F	CE	A0	0D		LDX		#XHI			
E092	8D	34			BSR		OUT4HS	PRINT A	ADDRI	ESS
E094	FE	A0	0D		LDX		XHI			
E097	8D	31			BSR		OUT2HS	PRINT C)LD I	DATA
E099	8D	31			BSR		OUTS	OUTPUT	SPAC	CE
E09B	8D	DB		ANOTH	BSR		INCH	INPUT C	CHAR	
E09D	81	20			CMP	Α	#\$20			
E09F	27	FΑ			BEQ		ANOTH			
E0A1	81	0D			CMP	Α	#\$D			
E0A3	27	ΕO			BEQ		C1			
E0A5	81	5E			CMP	Α	# ' ^	UP ARRO	W?	
EOA7	20	2C			BRA		AL3	BRANCH	FOR	ADJUSTMENT
E0A9	01				NOP					

EOAA 8	8D	CC	INHEX	BSR	INCH	
EOAC 8	80	30	INHEX1	SUB A	#\$30	
EOAE 2	2В	4C		BMI	C3	
E0B0 8	81	09		CMP A	#\$9	
E0B2 2	2F	0A		BLE	IN1HG	
E0B4 8	81	11		CMP A	#\$11	
E0B6 2	2В	44		BMI	C3	NOT HEX
E0B8 8	81	16		CMP A	#\$16	
EOBA 2	2E	40		BGT	C3	NOT HEX
EOBC 8	80	07		SUB A	#7	
EOBE 3	39		IN1HG	RTS		
EOBF Z	Аб	00	OUT2H	LDA A	0,X	OUTPUT 2 HEX CHAR
EOC1 8	8D	A4	OUT2HA	BSR	OUTHL	OUT LEFT HEX CHAR
EOC3	Аб	00		LDA A	0,X	
EOC5	80			INX		

*INPUT HEX CHARACTER

SWTBUG			TSC ASSEMBLER PAGE 3
E0C6 20 A3	BRA	OUTHR	OUTPUT RIGHT HEX CHAR
	OUT4HS BSR OUT2HS BSR	OUT2H OUT2H	OUTPUT 4 HEX CHAR + SPACE OUTPUT 2 HEX CHAR + SPACE
E0CC 86 20 E0CE 20 A5	OUTS LDA A BRA	•	SPACE (BSR & TRS)
	*ENTER POWER OF	~	
E0D0 8E A0 42 E0D3 20 2C	START LDS BRA	#STACK AL1	BRANCH FOR ADDRESS COMPATIBIL
	****	++++++++	*****
	*PART OF MEMOR		
E0D5 26 07	AL3 BNE	SK1	AND CHANGE
E0D7 09	DEX	DICI	
E0D8 09	DEX		
EOD9 FF AO OD	STX	XHI	
EODC 20 AC	BRA	CHA51	
EODE FF AO OD	SK1 STX	XHI	
E0E1 20 02	BRA	AL4	
E0E3 20 6D	EOE3 BRA	CONTRL	BRANCH FOR MIKBUG EQUIV. CONT
E0E5 81 30	AL4 CMP A	#\$30	
E0E7 25 A1	BCS	CHA51	
E0E9 81 46	CMP A	#\$46	
E0EB 22 9D	BHI	CHA51	
EOED 8D BD	BSR	INHEX1	
EOEF BD EO 57	JSR	BYTE1	
E0F2 09	DEX	0. 37	CHANCE MEMORY
E0F3 A7 00 E0F5 A1 00		0,X 0,X	CHANGE MEMORY
E0F7 27 91	BEQ	CHA51	DID CHANGE
E0F9 7E E0 40	JMP		DIDN'T CHANGE
	C3 LDS	SP	DIDIN I CIMENCE
EOFF 20 49	BRA	SWTCTL	
	******	*****	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	*COMPTMIE DOME	D IID CEOILEN	NOE
E101 BF A0 08	*CONTINUE POWE	R OP SEQUEI SP	NCE INIT TARGET STACK PTR.
E104 86 FF	LDA A		INII IANGEI SIACK PIK.
E104 80 FF E106 BD E3 08		SWISET	
	*CONFIGURE FOR		EE IF OK
E109 CE 80 04	LDX	#CTLPOR	
E10C BD E2 84		PIAINI	INIT PIA
E10F A6 00	LDA A	-	
E111 A1 02	CMP A	=	
E113 20 02	BRA	AL2	
E115 20 19	BRA	PRINT	BRA FOR BILOAD
E117 26 39	AL2 BNE	CONTRL	

E182 08

INX

SWTBUG			TSC ASSEMBLER PAGE 5
E183 08 E184 8C E3 F8 E187 26 ED E189 20 BF		#TABEND+3 OVER SWTCTL	
E18B FE A0 12 E18E 6E 00		RRUPT ENTR SWIJMP 0,X	Y POINT JUMP TO VECTORED SOFTWARE INT
E190 53 E191 39 04	S9 FCB	'S,'9,4	END OF TAPE
	******	*****	******
E193 0D E194 0A 15 E196 00 00 E198 00 53 E19A 31 04	MTAPE1 FCB	\$D,\$A,\$15	,0,0,0,'S,'1,4 PUNCH FORMAT
E19C 13 E19D 0D E19E 0A 15 E1AO 00 00 E1A2 00 24 E1A4 04	MCLOFF FCB MCL FCB	•	READER OFF ,0,0,0,'\$,4
E1A5 20 4C	EIA5 BRA		BINARY LOADER INPUT
	*NMI SEQUENCE		
E1A7 FE A0 06 E1AA 6E 00	NMIV LDX JMP	NMI 0,X	GET NMI VECTOR
E1AC 20 40	INEEE BRA	INEEE1	
	*BYTE SEARCH R	OUTINE	
E1AE BD E0 47	SEARCH JSR	BADDR	GET TOP ADDRESS
E1B1 FF A0 04	STX	ENDA	
E1B4 BD E0 47	JSR	BADDR	GET BOTTOM ADDRESS
E1B7 BD E0 55	JSR	BYTE	GET BYTE TO SEARCH FOR
E1BA 16	TAB	0	
E1BB A6 00 E1BD FF A0 0D	OVE LDA A	0,X vur	
E1CO 11	STX CBA	XHI	
E1C1 27 02	BEQ	PNT	
E1C3 20 21	BRA	INCR1	
E1C5 CE E1 9D	PNT LDX	#MCL	
E1C8 BD E0 7E	JSR	PDATA1	
E1CB CE A0 0D	LDX	#XHI	
E1CE 20 10	BRA	SKP0	
	******	*****	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

*GO TO USER PROGRAM ROUTINE

E204 A6 01

E206 F6 A0 OC

E209 27 07 E20B 20 11

E1D1 20 3A OUTEEE BRA OUTEE1

*SAVE IXR AND LOAD IXR WITH CORRECT *PORT NUMBER AND TEST FOR TYPE E1D3 FF A0 10 SAVGET STX XTEMP STORE INDEX REGISTER E1D6 FE A0 OA GETPT1 LDX PORADD E1D9 37 ISACIA PSH B LDA B 1,X E1DA E6 01 CMP B 3,X E1DC E1 03 PUL B E1DE 33 E1DF 39 RTS ************ *CONTINUATION OF SEARCH ROUTINE E1E0 BD E0 C8 SKP0 JSR OUT4HS E1E3 FE A0 OD LDX XHI E1E6 BC A0 04 INCR1 CPX ENDA E1E9 27 9E BEQ SWTL1 E1EB 08 INX E1EC 20 CD BRA OVE E1EE 8D 06 INEEE1 BSR INCH8 INPUT 8 BIT CHARACTER AND A #%01111111 GET RID OF PARITY BIT E1F0 84 7F E1F2 39 RTS E1F3 31 BILD INS FIX UP STACK WHEN USING E1F4 31 INS BINARY LOADER ON SWTPC TAPES E1F5 31 INS *INPUT ONE CHAR INTO ACC B E1F6 37 INCH8 PSH B SAVE ACC B E1F7 8D DA BSR SAVGET SAVE IXR, GET PORT# AND TYPE BNE IN1 INPUT FROM PIA IF NOT LDA A #\$15 RECONFIG FOR 8 BIT, 1 SB E1F9 26 28 E1FB 86 15 STA A 0,X E1FD A7 00 E1FF A6 00 ACIAIN LDA A 0,X E201 47 ASR A E202 24 FB BCC ACIAIN NOT READY

E20D E20E E210	8D		*OUTPUT OUTEE1	-	В	ARACTER SAVGET IOUT	SAVE	ACC	В
E212 E214 E216	E7	00	ACIOUT ACIOU1	STA	В				

LDA A 1,X

LDA B PORECH

BEQ ACIOUT ECHO
BRA RES DON'T ECHO

LOAD CHAR

SWTBUG					TSC ASSEMBLER PAGE 7
E218 57	,		ASR B		
E219 57			ASR B		
E21A 24				ACTOII1	ACIA NOT READY
E21C A7					OUTPUT CHARACTER
E21E 33		RES	PUL B	1 , 11	RESTORE ACC B
E21F FE		KES	LDX	VTEMD	RESTORE ACC B
E222 39			RTS	AIEMP	
EZZZ 39			KIS		
		*PIA IN	PUT ROUT	rine -	
E223 A6	0.0	IN1	LDA A	0,X	LOOK FOR START BIT
E225 2B	B FC		BMI	IN1	
E227 8D	3A		BSR	DDL	DELAY HALF BIT TIME
E229 C6			LDA B		SET DEL FOR FULL BIT TIME
E22B E7				2,X	
E22D 58	}		ASL B	•	SET UP CNTR WITH 8
E22E 8D		IN3	BSR	DEL	WAIT ONE CHAR TIME
E230 OD			SEC		
E231 69			ROL	0.X	
E233 46			ROR A	0 / 11	
E234 5A			DEC B		
E235 26			BNE	IN3	
E237 8D			BSR		WAIT FOR STOP BIT
E239 F6				PORECH	IS ECHO DESIRED?
E23C 27				IOUT2	ECHO
E23E 20	_		BRA	RES	RESTORE IXR, ACCB
		*PIA OUT			,
E240 8D	23	IOUT		DDL1	DELAY ONE HALF BIT TIME
E242 C6	6 0 A				SET UP COUNTER
E244 6A	0.0			0,X	
E246 8D			BSR	DE	START TIMER
E248 8D		OUT1	BSR	DEL	DELAY ONE BIT TIME
E24A A7				0,X	PUT OUT ONE DATA BIT
E24C 0D			SEC	0 / 22	101 001 012 21111 211
E24D 46			ROR A		SHIFT IN NEXT BIT
E24E 5A			DEC B		DECREMENT COUNTER
E24F 26	F7			OUT1	
E251 E6		IOUT2	LDA B	2,X	TEST FOR STOP BITS
E253 58		10012	ASL B	_ /	SHIFT BIT TO SIGN
E254 2A			BPL	RES	BRA FOR 1 STOP BIT
E256 8D			BSR	DEL	DELAY FOR STOP BITS
E258 20			BRA	RES	DEBIT TON STOT DITE
E25A 6D	_	DEL	TST	2,X	IS TIME UP
E25C 2A			BPL	DEL	10 11111 01
E25E 6C		DE	INC	2,X	RESET TIMER
E260 6A		<i>-</i> 111	DEC	2,X	KEGET TIMEK
E262 39			RTS	2,2	
±∠∪∠ 39	•		1/10		
E263 6F	02	DDL	CLR	2,X	HALF BIT DELAY
E265 8D		DDL1	BSR	DE	
E267 20		_	BRA	DEL	

*OPTIONAL PORT ROUTINE E269 8D 83 OPTL BSR INEEE1

BRA DEL

E267 20 F1

```
E26B 16
                   TAB
E26C 7F A0 0B CLR PORADD+1 SET I/O ADDRESS FOR $8000
E26F FE A0 0A LDX PORADD
E272 8D 10 BSR PIAINI INITIALIZE PIA
E274 8D 07 BSR PIAECH SET ECHO
E276 CE E3 EF LDX #TABLE1 P, L OR E
E279 17
                   TBA
E27A 7E E1 76
              JMP OVER LOOK AT TABLE FOR E, L OR P
E27D 86 34 PIAECH LDA A #$34 SET DDR
                    STA A 3,X
E27F A7 03
STA A 2,X
             *PIA INITIALIZATION ROUTINE
E284 6C 00
            PIAINI INC 0,X SET DDR
             LDA A #$7
E286 86 07
E288 A7 01
                   STA A 1,X
E28A 6C 00
                    INC 0,X
E28C A7 02
                    STA A 2,X
E28E 39
                    RTS
            *MINIFLOPPY DISK BOOT
E28F 7F 80 14 DISK CLR $8014
E292 8D 2E
                    BSR DELAY
E294 C6 0B
                   LDA B #$0B
E296 8D 25 BSR RETT
E298 E6 04 LOOP1 LDA B 4,X
                   BSR RETT2
E29A C5 01
                   BIT B #1
                  BNE LOOP1
CLR 6,X
BSR RETURN
E29C 26 FA
E29E 6F 06
E2A0 8D 1D
E2A2 C6 9C
                   LDA B #$9C
                   BSR RETT2
E2A4 8D 17
              LDX #$2400
E2A6 CE 24 00
E2A9 C5 02 LOOP2 BIT B #2
E2AB 27 06 REO LOO
E2AB 27 06
                   BEQ LOOP3
               LDA A $801B
E2AD B6 80 1B
E2B0 A7 00
                   STA A 0,X
E2B2 08
                   INX
E2B3 F6 80 18 LOOP3 LDA B $8018
E2B6 C5 01
                   BIT B #1
E2B8 26 EF
                   BNE LOOP2
E2BA 7E 24 00
                   JMP $2400
E2BD E7 04 RETT2 STA B 4,X
E2BF 8D 00 RETURN BSR RETT1
E2C1 39
            RETT1 RTS
             *GENERAL PURPOSE DELAY LOOP
E2C2 CE FF FF DELAY LDX #$FFFF
E2C5 09
             DELAY1 DEX
E2CB 39
                   RTS
```

				*CLRAR S	SCREE	!N F	FOR CT-1024	4 TYPE TERMINALS
E2CC	CE	ΕO	0.9	CLEAR	LDX		#CURSOR	
E2CF				0	JSR		PDATA1	
E2D2			-		BSR		DELAY1	DELAY
E2D4	_		47	RDOFF1	JSR		RDOFF	
E2D7				112011	BRA		C4	
,							01	
				*BREAKPO	TNIC	ENT	TERING ROUT	TINE
E2D9	CE	E1	23	BREAK	LDX		#SF0	
E2DC	_		12		CPX		SWIJMP	BREAKPOINTS ALREADY IN USE?
E2DF		1A			BEQ		INUSE	
E2E1					INX			
E2E2				BREAK0				
E2E4							BADDR	
E2E7			14					
E2EA					LDA	A	0,X	
E2EC			16		STA			
E2EF					LDA			
E2F1					STA	A	•	
E2F3	_		23		LDX		#SF0	
E2F6			_		BSR		STO1	
E2F8				_	JMP		CONTR1	
E2FB				INUSE			BKPT	
E2FE			16				BKLST	
E301					STA	A	•	
E303	_		24		LDX		#SFE1	
E306	20	DA			BRA		BREAK0	
E308	в7	Α0	43	SWISET	STA	А	STACK+1	FIX POWER UP INTERRUPT
E30B					LDX		SWIJMP	
E30E	8C	E1	23		CPX		#SF0	
E311	27	06			BEQ		STORTN	
E313	CE	E1	24	STO	LDX			
E316	FF	A0	12	STO1	STX		SWIJMP	
E319	39			STORTN	RTS			
E31A				PUNCH1	BSR		PUNCH	
E31C	20	0F			BRA		POFC4	
				*FORMAT	END	OF.	יי∆סד שויים	PGM. CTR. AND S9
E31E	CE.	AΩ	49	PNCHS9	LDX	OI.	#\$A049	10.1. CIR. 1140 D)
E321				_ 1,01107	STX		ENDA	
E324			~ -		DEX			
E325		52			BSR		PUNCH2	
E327			90		LDX		#S9	
E32A				PDAT	JSR		PDATA1	
E32D			-	POFC4	BSR		PNCHOF	
E32F					BSR		DELAY	
E331			52	C4	JMP		CONTRL	
E334			0C	RDON	COM		PORECH	DISABLE ECHO FOR ACIA
E337	86	11			LDA	A	#\$11	RON CHAR.

BSR STR2 STR1 LDA A #6 STR2 STA A 1,X E36D 8D 02 E36F 86 06 E371 A7 01 E373 E7 00 STA B 0,X E375 39 RTN1 RTS

*PUNCH FROM BEGINNING ADDRESS (BEGA) THRU

				*ENDING	ADDRESS	G (ENDA)
E376	FE	A0	02	PUNCH	LDX	BEGA
E379	FF	A0	44	PUNCH2	STX	TW
E37C	8D	CF			BSR	PNCHON
E37E	вб	A0	05	PUN11	LDA A	ENDA+1
E381	в0	A0	45		SUB A	TW+1
E384	Fб	A0	04		LDA B	ENDA
E387	F2	A0	44		SBC B	TW
E38A	26	04			BNE	PUN22
E38C	81	10			CMP A	#16
E38E	25	02			BCS	PUN23
E390	86	0F		PUN22	LDA A	#15
E392	8B	04		PUN23	ADD A	#4
E394	В7	A0	47		STA A	BYTECT
E397	80	03			SUB A	#3
E399	в7	A0	46		STA A	TEMP
				*PUNCH (C/R L/F	NULLS S1

E39C	CE	E1	93		LDX	#MTAPE1	
E39F	BD	ΕO	7E		JSR	PDATA1	
E3A2	5F				CLR B		
				*PUNCH	FRAME CO	DUNT	
E3A3	CE	A0	47		LDX	#BYTECT	
E3A6					BSR	PUNT2	PUNCH 2 HEX CHARACTERS
	02			*PIINCH	ADDRESS	_ 0111_	
E3A8	CE.	ΔΩ	44	1 011011	LDX	#TW	
E3AB						PUNT2	
E3AD					BSR	PUNT2	
EJAD	עט	עב		*PUNCH		FUNIZ	
E3AF	ਰਾਹ	7. ()	11	PUNCH	LDX	TW	
E3B2				ר כ זאנזת			DINGII ONE DVEE
_	_	_		PUN3Z		PUNT2	PUNCH ONE BYTE
E3B4			40		DEC	TEMP	
E3B7			4.4			PUN32	
E3B9		ΑU	44		STX	TW	
E3BC					COM B		
E3BD					PSH B		
E3BE					TSX		
E3BF	_	ŰВ				PUNT2	PUNCH CHECKSUM
E3C1					PUL B		RESTORE STACK
E3C2		A0	44		LDX	TW	
E3C5					DEX		
E3C6			04		CPX	ENDA	
E3C9		В3			BNE	PUN11	
E3CB	39			RTN5	RTS		
					_		
-222		0.0				HAR, UPDATI	E CHECKSUM
E3CC			5.5		ADD B	0,X	
E3CC E3CE			BF			0,X	E CHECKSUM OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS
			BF	PUNT2	ADD B JMP	0,X	
E3CE	7E		BF	PUNT2 *COMMAN	ADD B JMP ID TABLE	0,X OUT2H	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS
E3CE	7E 47	ΕO	BF	PUNT2	ADD B JMP ID TABLE FCB	0,X OUT2H	
E3CE E3D1 E3D2	7E 47 E1	ΕO	BF	PUNT2 *COMMAN	ADD B JMP ID TABLE FCB FDB	0,X OUT2H 'G GOTO	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS
E3CE E3D1 E3D2 E3D4	7E 47 E1 5A	E0	BF	PUNT2 *COMMAN	ADD B JMP ID TABLE FCB FDB FCB	0,X OUT2H 'G GOTO 'Z	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS
E3CE E3D1 E3D2 E3D4 E3D5	7E 47 E1 5A C0	E0	BF	PUNT2 *COMMAN	ADD B JMP ID TABLE FCB FDB FCB FDB	0,X OUT2H 'G GOTO 'Z PROM	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS GOTO GOTO PROM
E3CE E3D1 E3D2 E3D4 E3D5 E3D7	7E 47 E1 5A C0 4D	E0 D0 00	BF	PUNT2 *COMMAN	ADD B JMP ID TABLE FCB FDB FCB FDB FCB	0,X OUT2H 'G GOTO 'Z PROM 'M	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS
E3CE E3D1 E3D2 E3D4 E3D5 E3D7 E3D8	7E 47 E1 5A C0 4D E0	E0 D0 00	BF	PUNT2 *COMMAN	ADD B JMP TABLE FCB FDB FCB FCB FCB FCB FCB	0,X OUT2H 'G GOTO 'Z PROM 'M CHANGE	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS GOTO GOTO PROM MEMORY EXAM AND CHANGE
E3CE E3D1 E3D2 E3D4 E3D5 E3D7 E3D8 E3DA	7E 47 E1 5A C0 4D E0 46	E0 D0 00 88	BF	PUNT2 *COMMAN	ADD B JMP ID TABLE FCB FDB FCB FCB FDB FCB FCB FCB	O,X OUT2H 'G GOTO 'Z PROM 'M CHANGE 'F	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS GOTO GOTO PROM
E3CE E3D1 E3D2 E3D4 E3D5 E3D7 E3D8 E3DA E3DB	7E 47 E1 5A C0 4D E0 46 E1	E0 D0 00 88	BF	PUNT2 *COMMAN	ADD B JMP ID TABLE FCB FDB FCB FCB FDB FCB FDB FCB FCB	O,X OUT2H 'G GOTO 'Z PROM 'M CHANGE 'F SEARCH	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS GOTO GOTO PROM MEMORY EXAM AND CHANGE BYTE SEARCH
E3CE E3D1 E3D2 E3D4 E3D5 E3D7 E3D8 E3DA E3DB E3DD	7E 47 E1 5A C0 4D E0 46 E1 52	D0 00 88 AE	BF	PUNT2 *COMMAN	ADD B JMP ID TABLE FCB FDB FCB FCB FDB FCB FCB FCB FCB FCB	O,X OUT2H 'G GOTO 'Z PROM 'M CHANGE 'F	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS GOTO GOTO PROM MEMORY EXAM AND CHANGE
E3CE E3D1 E3D2 E3D4 E3D5 E3D7 E3D8 E3DA E3DB E3DD E3DE	7E 47 E1 5A C0 4D E0 46 E1 52 E1	D0 00 88 AE	BF	PUNT2 *COMMAN	ADD B JMP ID TABLE FCB FDB FCB FCB FDB FCB FDB FCB FCB	O,X OUT2H 'G GOTO 'Z PROM 'M CHANGE 'F SEARCH	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS GOTO GOTO PROM MEMORY EXAM AND CHANGE BYTE SEARCH
E3CE E3D1 E3D2 E3D4 E3D5 E3D7 E3D8 E3DB E3DB E3DB E3DE E3DE E3E0	7E 47 E1 5A C0 4D E0 46 E1 52 E1	D0 00 88 AE 30	BF	PUNT2 *COMMAN	ADD B JMP ID TABLE FCB FDB FCB FCB FDB FCB FCB FDB FCB FCB FDB FCB FCB	O,X OUT2H 'G GOTO 'Z PROM 'M CHANGE 'F SEARCH 'R	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS GOTO GOTO PROM MEMORY EXAM AND CHANGE BYTE SEARCH
E3CE E3D1 E3D2 E3D4 E3D5 E3D7 E3D8 E3DA E3DB E3DD E3DE	7E 47 E1 5A C0 4D E0 46 E1 52 E1	D0 00 88 AE 30	BF	PUNT2 *COMMAN	ADD B JMP ID TABLE FCB FDB FCB FCB FDB FCB FCB FCB FDB FCB FDB FCB FDB	0,X OUT2H 'G GOTO 'Z PROM 'M CHANGE 'F SEARCH 'R	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS GOTO GOTO PROM MEMORY EXAM AND CHANGE BYTE SEARCH REGISTER DUMP
E3CE E3D1 E3D2 E3D4 E3D5 E3D7 E3D8 E3DA E3DB E3DD E3DE E3E0 E3E1 E3E3	7E 47 E1 5A C0 4D E0 46 E1 52 E1 4A E0 43	D0 00 88 AE 30 05	BF	PUNT2 *COMMAN	ADD B JMP ID TABLE FCB FDB FCB FCB FDB FCB FCB FDB FCB FCB FDB FCB FCB	0,X OUT2H 'G GOTO 'Z PROM 'M CHANGE 'F SEARCH 'R PRINT	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS GOTO GOTO PROM MEMORY EXAM AND CHANGE BYTE SEARCH REGISTER DUMP
E3CE E3D1 E3D2 E3D4 E3D5 E3D7 E3D8 E3DA E3DB E3DB E3DD E3DE E3E0 E3E1	7E 47 E1 5A C0 4D E0 46 E1 52 E1 4A E0 43	D0 00 88 AE 30 05	BF	PUNT2 *COMMAN	ADD B JMP ID TABLE FCB FDB	O,X OUT2H 'G GOTO 'Z PROM 'M CHANGE 'F SEARCH 'R PRINT 'J	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS GOTO GOTO PROM MEMORY EXAM AND CHANGE BYTE SEARCH REGISTER DUMP JUMP
E3CE E3D1 E3D2 E3D4 E3D5 E3D7 E3D8 E3DA E3DB E3DD E3DE E3E0 E3E1 E3E3	7E 47 E1 5A C0 4D E0 46 E1 52 E1 4A E0 43 E2	D0 00 88 AE 30 05	BF	PUNT2 *COMMAN	ADD B JMP ID TABLE FCB FDB FCB	O,X OUT2H 'G GOTO 'Z PROM 'M CHANGE 'F SEARCH 'R PRINT 'J JUMP	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS GOTO GOTO PROM MEMORY EXAM AND CHANGE BYTE SEARCH REGISTER DUMP JUMP
E3CE E3D1 E3D2 E3D4 E3D5 E3D7 E3D8 E3DA E3DB E3DD E3DE E3E0 E3E1 E3E3 E3E4	7E 47 E1 5A C0 4D E0 46 E1 52 E1 4A E0 43 E2 44	D0 00 88 AE 30 05 CC	BF	PUNT2 *COMMAN	ADD B JMP ID TABLE FCB FDB	O,X OUT2H 'G GOTO 'Z PROM 'M CHANGE 'F SEARCH 'R PRINT 'J JUMP 'C	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS GOTO GOTO PROM MEMORY EXAM AND CHANGE BYTE SEARCH REGISTER DUMP JUMP CLEAR SCREEN
E3CE E3D1 E3D2 E3D4 E3D5 E3D7 E3D8 E3DA E3DB E3DD E3DE E3E1 E3E1 E3E3 E3E4 E3E6	7E 47 E1 5A C0 4D E0 46 E1 4A E1 4A E2 44 E2	D0 00 88 AE 30 05 CC	BF	PUNT2 *COMMAN	ADD B JMP ID TABLE FCB FDB FCB FCB FDB FCB FCB	O,X OUT2H 'G GOTO 'Z PROM 'M CHANGE 'F SEARCH 'R PRINT 'J JUMP 'C	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS GOTO GOTO PROM MEMORY EXAM AND CHANGE BYTE SEARCH REGISTER DUMP JUMP CLEAR SCREEN
E3CE E3D1 E3D2 E3D4 E3D5 E3D7 E3D8 E3DA E3DB E3DD E3DE E3E0 E3E1 E3E3 E3E4 E3E6 E3E7	7E 47 E1 5A C0 4D E0 46 E1 4A 43 E2 44 E2 42	D0 00 88 AE 30 05 CC 8F	BF	PUNT2 *COMMAN	ADD B JMP ID TABLE FCB FDB	O,X OUT2H 'G GOTO 'Z PROM 'M CHANGE 'F SEARCH 'R PRINT 'J JUMP 'C CLEAR 'D	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS GOTO GOTO PROM MEMORY EXAM AND CHANGE BYTE SEARCH REGISTER DUMP JUMP CLEAR SCREEN DISK BOOT
E3CE E3D1 E3D2 E3D4 E3D5 E3D7 E3D8 E3DA E3DB E3DD E3DE E3E0 E3E1 E3E3 E3E4 E3E6 E3E7 E3E9	7E 47 E1 5A C0 4D E0 46 E1 4A E0 43 E2 44 E2 42 E2	D0 00 88 AE 30 05 CC 8F	BF	PUNT2 *COMMAN	ADD B JMP ID TABLE FCB FDB FCB	O,X OUT2H 'G GOTO 'Z PROM 'M CHANGE 'F SEARCH 'R PRINT 'J JUMP 'C CLEAR 'D	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS GOTO GOTO PROM MEMORY EXAM AND CHANGE BYTE SEARCH REGISTER DUMP JUMP CLEAR SCREEN DISK BOOT
E3CE E3D1 E3D2 E3D4 E3D5 E3D7 E3D8 E3DA E3DB E3DD E3E1 E3E3 E3E4 E3E6 E3E7 E3E9 E3EA	7E 47 E1 5A C0 4D E0 46 E1 4A E0 43 E2 44 E2 42 E2 4F	D0 00 88 AE 30 05 CC 8F D9	BF	PUNT2 *COMMAN	ADD B JMP ID TABLE FCB FDB	O,X OUT2H 'G GOTO 'Z PROM 'M CHANGE 'F SEARCH 'R PRINT 'J JUMP 'C CLEAR 'D DISK 'B BREAK	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS GOTO GOTO PROM MEMORY EXAM AND CHANGE BYTE SEARCH REGISTER DUMP JUMP CLEAR SCREEN DISK BOOT BREAKPOINT
E3CE E3D1 E3D2 E3D4 E3D5 E3D7 E3D8 E3DB E3DD E3DE E3E0 E3E1 E3E3 E3E4 E3E6 E3E7 E3E9 E3EA E3EC	7E 47 E1 5A C0 4D E0 46 E1 4A E0 43 E2 44 E2 4F E2	D0 00 888 AE 30 05 CC 8F D9 69	BF	PUNT2 *COMMAN	ADD B JMP ID TABLE FCB FDB FCB	O,X OUT2H 'G GOTO 'Z PROM 'M CHANGE 'F SEARCH 'R PRINT 'J JUMP 'C CLEAR 'D DISK 'B BREAK 'O	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS GOTO GOTO PROM MEMORY EXAM AND CHANGE BYTE SEARCH REGISTER DUMP JUMP CLEAR SCREEN DISK BOOT BREAKPOINT
E3CE E3D1 E3D2 E3D4 E3D5 E3D7 E3D8 E3DB E3DB E3DE E3E1 E3E3 E3E4 E3E6 E3E7 E3E9 E3EA E3EC E3ED	7E 47 E1 5A C0 4D E0 46 E1 4A E0 43 E2 44 E2 42 E2 55	D0 00 88 AE 30 05 CC 8F D9 69	BF	*COMMANTABLE	ADD B JMP ID TABLE FCB FDB FCB	O,X OUT2H 'G GOTO 'Z PROM 'M CHANGE 'F SEARCH 'R PRINT 'J JUMP 'C CLEAR 'D DISK 'B BREAK 'O OPTL	OUTPUT 2 HEX CHAR AND RTS GOTO GOTO PROM MEMORY EXAM AND CHANGE BYTE SEARCH REGISTER DUMP JUMP CLEAR SCREEN DISK BOOT BREAKPOINT OPTIONAL PORT

SWTBUG				TSC ASSEMBLER PAGE 12
E3F2 4C E3F3 E0 0C		FCB FDB	'L LOAD	ASCII LOAD
E3F5 E3 E3F6 E3 1E	TABEND	FCB FDB	'E PNCHS9	END OF TAPE
E3F8 E3F8 E0 00 E3FA E1 8B E3FC E1 A7 E3FE E0 D0		ORG FDB FDB FDB FDB	\$E3F8 IRQV SFE NMIV START	IRQ VECTOR SOFTWARE INTERRUPT NMI VECTOR RESTART VECTOR
A048 A048 E0 D0		ORG FDB END	\$A048 START	

ERROR(S) DETECTED

SYMBOL TABLE:

ACIAIN		ACIOU1	E216	ACIOUT	E212 E09B	AL1	E101 E047	AL2	E117 A002
AL3	E0D5		EOE5	ANOTH		BADDR		BEGA	
BILD	E1F3	BKLST	A016	BKPT	A014	BREAK	E2D9	BREAK0	E2E2
BYTE	E055	BYTE1	E057	BYTECT		C1	E085	C3	E0FC
C4	E331	CHA51	E08A	CHANGE		CKSM	A00F	CLEAR	E2CC
CONTR1	E16B	CONTRL	E152	CTLPOR		CURSOR		DDL	E263
DDL1	E265	DE	E25E	DEL	E25A	DELAY	E2C2	DELAY1	E2C5
DISK	E28F	DUM	E2C9	EIA5	E1A5	ENDA	A004	EOE3	EOE3
GETPT1	E1D6	GOTO	E1D0	IN1	E223	IN1HG	EOBE	IN3	E22E
INCH	E078	INCH8	E1F6	INCR1	E1E6	INEEE	E1AC	INEEE1	E1EE
INHEX	E0AA	INHEX1	E0AC	INUSE	E2FB	IOUT	E240	IOUT2	E251
IRQ	A000	IRQV	E000	ISACIA		JUMP	E005	LOAD	E00C
LOAD11	E02B	LOAD15	E03B	LOAD19	E040	LOAD21	E044	LOAD3	EOOF
LOOK	E173	LOOP1	E298	LOOP2	E2A9	LOOP3	E2B3	MCL	E19D
MCLOFF	E19C	MTAPE1	E193	NMI	A006	NMIV	E1A7	NOOPT	E283
OPTL	E269	OUT1	E248	OUT2H	E0BF	OUT2HA	E0C1	OUT2HS	E0CA
OUT4HS	E0C8	OUTCH	E075	OUTEE1	E20D	OUTEEE	E1D1	OUTHL	E067
OUTHR	E06B	OUTS	E0CC	OVE	E1BB	OVER	E176	PDAT	E32A
PDATA1	E07E	PDATA2	E07B	PIAECH	E27D	PIAINI	E284	PNCHOF	E353
PNCHON	E34D	PNCHS9	E31E	PNT	E1C5	POF1	E165	POFC4	E32D
PORADD	AOOA	PORECH	A00C	PRINT	E130	PROM	C000	PUN11	E37E
PUN22	E390	PUN23	E392	PUN32	E3B2	PUNCH	E376	PUNCH1	E31A
PUNCH2	E379	PUNT2	E3CC	RDOFF	E347	RDOFF1	E2D4	RDON	E334
RES	E21E	RETT1	E2C1	RETT2	E2BD	RETURN	E2BF	RTN1	E375
RTN5	E3CB	RTNN	E346	S9	E190	SAVGET	E1D3	SEARCH	E1AE
SF0	E123	SFE	E18B	SFE1	E124	SK1	EODE	SK3	E181
SKP0	E1E0	SP	A008	STACK	A042	START	E0D0	STO	E313
STO1	E316	STORTN	E319	STR1	E36F	STR2	E371	STROBE	E357
SWIJMP	A012	SWISET	E308	SWTCTL	E14A	SWTL1	E189	TABEND	E3F5
TABLE	E3D1	TABLE1	E3EF	TEMP	A046	TW	A044	XHI	A00D
XLOW	A00E	XTEMP	A010						